


### Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKUSHPW8 SW013144	Erstzulassung	20.02.2025	Außenfarbe	Jade Weiß/Arktis Weiß
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	WI-OI8119	Laufleistung	5 563 km
Modell	MOKKA B GS 1.2 TURBO S/S 100KW 6G	Fahrzeugzustand	Unfall		
Vorschaden vorhanden	Ja	Höhe Vorschaden netto	0 €	Vorschaden kommentar	

### Auftragsdaten

Lagerplatz 65423 Rüsselsheim Tor 55




### Lose Teile

Bedienungsanleitung Radio	✘
---------------------------	---

### Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✔
Serviceheft	✔
Bordmappe komplett	✔
Ersatzschlüssel	✔
Schlüssel	✔
Inspektion	✘

### Reifen



Goodyear 215/60/17 H Ganzjahresreifen 7.0 mm

Goodyear 215/60/17 H Ganzjahresreifen 7.0 mm

Goodyear 215/60/17 H Ganzjahresreifen 7.0 mm


Goodyear 215/60/17 H Ganzjahresreifen 7.0 mm

### Außenschäden

<p>1</p> 	Bauteil	Türeinstieg	<p>2</p> 	Bauteil	Externes Gutachten
	Position	Hinten rechts		Position	Außenschäden
	Beschreibung	SR Delle		Beschreibung	Vorne rechts
	Anmerkungen	-		Anmerkungen	-

### Sonstiges

**DEKRA Automotive Solutions**

<b>3</b>		Bauteil	Externes Gutachten
		Position	Vorne rechts
		Beschreibung	Pauschale Reparieren
		Anmerkungen	-

**Anmerkungen**

Die Zustandsbewertung wurde unter den vorgefundenen Bedingungen durchgeführt.  
Zusätzlich wurden Schadenswerte aus einem Externen Gutachten übernommen.

**Geschätzte Reparaturkosten**

<b>Gesamt netto</b>	<b>1.516,27€</b>
---------------------	------------------