

Componente:	Stacco-riattacco disco ruota posteriore sx	Lato:	
Componente:	#PRM# Griglia lat. paraurti ant.	Lato:	DX
Componente:	Paraurti ant. parte sup.	Lato:	
Componente:	Scomposizione paraurti	Lato:	
Componente:	Rivestimento inf. paraurti post.	Lato:	
Componente:	Paraurti post. lat.	Lato:	DX
Componente:	Paraurti post. centr.	Lato:	
Componente:	Scomposizione paraurti	Lato:	
Componente:	Porta post.	Lato:	DX

A



DOCUMENTI

Carta di circolazione	V
Carta Verde	V
Certificato Assicurativo	V
Libretto garanzia tagliandi	X
Manuale uso e manutenzione	V
Tessera Code Chiave	V
Seconda Chiave	V
Chiave principale	V

INFO VEICOLO

Batteria carica/conforme	V
Livello carburante	1/4
Interni puliti/accettabili	V
Interni materiale/colore	Misto / scuro
Esterni puliti/accettabili	V
Targhe conformi/leggibili	V

ACCESSORI

Telecomandi (Funzionante)	V
Kit fumatori	X
Antenna radio/navi	V
Autoradio (Funzionante)	V
Navigatore (Funzionante)	V
Supporto mappe	PRECARICATE
Tappetini	V

DOTAZIONI

Kit attrezzi	V
Martinetto	V
Bullone antifurto	X
Kit pronto soccorso	X
Triangolo	V
Cappelliera	V
Tappeto vano bagagli	V

V - Elemento presente

X - Elemento assente

? - Elemento presente ma non verificabile

Pneumatici

Pneumatico ant dx	Kumho	215/55/18	multistagionale	4.1 mm
Pneumatico ant sx	Kumho	215/55/18	multistagionale	4.5 mm
Pneumatico post dx	Kumho	215/55/18	multistagionale	5.5 mm
Pneumatico post sx	Kumho	215/55/18	multistagionale	6 mm
Ruota di scorta	Ruotino			

Dettaglio danni


Componente: Disco ruota posteriore sx danneggiato

Lato:









Dettagli veicolo

VIN	VF1RJL007UC465481	TARG.		PERCORRENZA KM	61497	DATA IMMAT.	29/02/2024
LOCALITA	GENOVA (GE)					DATA PERIZIA	18/03/2026
MODELLO	Nuovo Arkana			COLORE	Grigio Grafite	TIPO SMALTO	METALL/DOPPIO

