


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	W0VZ45GBX P6039790	Erstzulassung	27.09.2023	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL	Kennzeichen		Laufleistung	16 925 km
Modell	GRANDLAND 1.6 Hybrid4 GSe Auto				

Auftragsdaten

Eingangsdatum	20.03.2026	Sachverständigen ID-Nr.	6863993	Datum der Bewertung	30.03.2026
Datum Beauftragung	20.03.2026	Leasinggeber		Lagerplatz	



Fahrzeugausstattung

Alufelgen ☒


Lose Teile

Nothilfekit Reserverad ☒
 Bordwerkzeug ☒
 Hutablage ☒

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung ☒
 Serviceheft ☒
 Bordmappe komplett ☒
 Ersatzschlüssel ☒
 Schlüssel ☒
 Schlüssel mit Fernbedienung ☒
 Inspektion ☒
 Ladekabel Schuko-Steckdose ☒

Reifen

Goodyear 225/55/18 V
Ganzjahresreifen 5.0 mm

Goodyear 225/55/18 V
Ganzjahresreifen 5.0 mm

Goodyear 225/55/18 V
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Goodyear 225/55/18 V
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Schadendetails

1		Bauteil	Felge glanzgedreht 18"	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	150,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	15,00%
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	- 22,50
		Reparaturmethode	Pauschale Reparieren	Pauschale	150,00€	Nettokosten	127,50€
2		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	15,00%
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	Nettokosten	-
3		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	15,00%
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	Nettokosten	-
4		Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	15,00%
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	Nettokosten	-
5		Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	15,00%
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	Nettokosten	-
6		Bauteil	Kofferraum/Laderaum	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	15,00%
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	Nettokosten	-

Zusammenfassung Bewertung

Rep.Kosten o. MwSt.	150,00€	Abwertung o. MwSt	-22,50€	Minderwert o. MwSt	127,50€
---------------------	---------	-------------------	---------	--------------------	---------

