

Citroen

CITROEN JUMPY FURGÓN (05.2016->) CLUB XL MOTOR 1,5 LTR. - 75 KW BLUE-HDI FAP CAJA

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): VF7VBYHRMN7033058



Descripción

Matrícula	Fecha de matriculación	Kilometraje
6546LZY	-	97352 km
Color	Año	Tapicería
PINTURA BLANCO ICY/TIPO REVESTIMIENTO EXTERIOR PLATEADO ESTÁNDAR	2022	-
Número de puertas	Numero de asientos	Generation
4	3	-
Tipo de carrocería	CO2	Desplazamiento de motor
Furgoneta	174 g/km	1499 cc
Transmisión	Tipo de motor	Tipo de combustible
Manual	Combustión	Diesel
Numero de velocidades	Transmisión	Potencia Máxima
6	Tracción delantera (FWD)	102 HP

Detalles del estado

Localización de la Inspección
Sevilla SIXT

Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación
001	Aleta / Delantero Izquierdo	Ralladura	Pintar
			
002	Puerta / Delantero Izquierdo	Ralladura	Pintar

			
003	Revestimiento interior de la placa base del espejo retrovisor / Delantero izquierdo	Ralladura	Pintar
			
004	Aleta / Trasero izquierdo	Ralladura	Pintar
			
005	Estribo / Izquierda	Abolladura	Reparar
			
006	Paragolpes / Trasero	Abolladura	Reparar
			
007	Puerta / Trasero izquierdo	Abolladura	Reparar
			
008	Aleta / Trasero Derecho	Ralladura	Pintar
			

009	Puerta / Derecha	Ralladura	Pintar
			
010	Moldura de puerta / Derecha	Ralladura	Pintar
			
011	Moldura de aleta / Delantero Derecho	Ralladura	Sustitución
			
012	Puerta / Delantero Derecho	Ralladura	Pintar
			
013	Revestimiento interior de la placa base del espejo retrovisor / Derecha	Ralladura	Pintar
			
014	Paragolpes / Delantero	Ralladura	Pintar
			
015	. / Delantero	Ninguno	Sustitución

		
016	. / Trasero	AbolladuraReparar
   		
017	Asiento / Delantero Izquierdo	DesgastadoSmart repair
  		
018	Manetas de puerta / Trasero Izquierdo	RalladuraPintar
		
019	Tapa toma de corriente de 12V / -	NingunoSustitución
		
020	Aleta / Delantero Derecho	RalladuraPintar

			
021	Rejilla / -	Impacto	Sustitución
			
022	Embellecedor del salpicadero / -	Impacto	Smart repair
			
023	Capó / Delantero	Ralladura	Pintar
			
024	Manetas de puerta / Delantero izquierdo	Ralladura	Pintar
			
025	Puerta / Trasero Derecho	Abolladura	Reparar
			
026	Junta de entrada de puerta / Trasero	Desgarro	Sustitución
			

Elementos faltantes

Neumáticos

Delantero Izquierdo	///	1.6 mm
Delantero Derecho	///	1.6 mm
Trasero Izquierdo	///	3 mm
Trasero Derecho	///	3 mm

Fotos



Delantero izquierdo



Trasera izquierda



Maletero abierto



Trasera derecha



Salpicadero desde asiento trasero



Habitáculo delantero



Delantero derecho



Cuentakilómetros




Navigation



Spare Tyre



Vin



Otro



Neumáticos / Delantero Izquierdo



Neumáticos / Delantero Izquierdo



Neumáticos / Delantero Derecho



Neumáticos / Delantero Derecho



Neumáticos / Trasero Izquierdo



Neumáticos / Trasero Izquierdo



Neumáticos / Trasero Derecho



Neumáticos / Trasero Derecho



Aleta / Delantero Izquierdo / Ralladura



Aleta / Delantero Izquierdo / Ralladura



Puerta / Delantero Izquierdo / Ralladura



Puerta / Delantero Izquierdo / Ralladura




Revestimiento interior de la placa base del espejo retrovisor / Delantero Izquierdo / Ralladura



Aleta / Trasero Izquierdo / Ralladura



Estribo / Izquierda / Abolladura



Estribo / Izquierda / Abolladura



Paragolpes / Trasero / Abolladura



Paragolpes / Trasero / Abolladura



Puerta / Trasero Izquierdo / Abolladura



Aleta / Trasero Derecho / Ralladura



Puerta / Derecha / Ralladura



Moldura de puerta / Derecha / Ralladura



Moldura de aleta / Delantero Derecho / Ralladura



Puerta / Delantero Derecho / Ralladura



Revestimiento interior de la placa base del espejo retrovisor / Derecha / Ralladura



Paragolpes / Delantero / Ralladura



Paragolpes / Delantero / Ralladura



/ / Delantero / Ninguno



/ / Trasero / Abolladura




/ / Trasero / Abolladura



./ Trasero / Abolladura



./ Trasero / Abolladura



./ Trasero / Abolladura



./ Trasero / Abolladura



./ Trasero / Abolladura



./ Trasero / Abolladura



./ Trasero / Abolladura



./ Trasero / Abolladura



./ Trasero / Abolladura



Asiento / Delantero Izquierdo / Desgastado



Asiento / Delantero Izquierdo / Desgastado



Asiento / Delantero Izquierdo / Desgastado



Manetas de puerta / Trasero Izquierdo / Ralladura



Tapa toma de corriente de 12V / - / Ninguno



Aleta / Delantero Derecho / Ralladura



Aleta / Delantero Derecho / Ralladura



Rejilla / - / Impacto



Embellecedor del salpicadero / - / Impacto



Capó / Delantero / Ralladura



Capó / Delantero / Ralladura



Manetas de puerta / Delantero Izquierdo / Ralladura



Puerta / Trasero Derecho / Abolladura



Junta de entrada de puerta / Trasero / Desgarro