

Fahrzeugdetails

| | | | | | |
|----------------------|---|-----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| Fahrgestell-Nr. | VXEYDF6F7 RG063042 | Erstzulassung | 12.11.2024 | Außenfarbe | Kaolin Weiß |
| Hersteller | OPEL | Kennzeichen | M-LC1214 | Laufleistung | 36 623 km |
| Modell | MOVANO D CARGO L4H2 2.2 DIESEL S/S 103KW 6G | Fahrzeugzustand | Mit Schaden | | |
| Vorschaden vorhanden | Unbekannt | Höhe Vorschaden netto | 0 € | Vorschaden kommentar | |

Auftragsdaten


Lagerplatz 53909 CAT Zülpich








Lose Teile






| | |
|---------------------------|---|
| Reserverad | ✓ |
| Bordwerkzeug | ✓ |
| Wagenheber | ✓ |
| Bedienungsanleitung Radio | ✓ |

Fahrzeugdokumente / Schlüssel







Reifen









Barum 225/75/16 Ganzjahresreifen 5.0 mm     Barum 225/75/16 Ganzjahresreifen 5.0 mm 

Continental 225/75/16 Ganzjahresreifen 6.0 mm     Continental 225/75/16 Ganzjahresreifen 6.0 mm 


Außenschäden

| | | | | | | | |
|---|---|--------------|--------------------|---|--|--------------|------------------------------|
| 2 |  | Bauteil | Radhausverkleidung | 3 |  | Bauteil | Radhausverkleidung |
| | | Position | Hinten links | | | Position | Hinten rechts |
| 4 |  | Bauteil | Türeinstieg | 5 |  | Bauteil | Windschutzscheibe mit Kamera |
| | | Position | Vorne links | | | Position | - |
| | | Beschreibung | Ersetzen | | | Beschreibung | Ersetzen |
| | | Anmerkungen | - | | | Anmerkungen | - |
| | | Beschreibung | Kratzer | | | Beschreibung | Gebrauchsspur 2 |
| | | Anmerkungen | - | | | Anmerkungen | - |


DEKRA Automotive Solutions

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|---------|-------------------------|----------|-----------------|--------------|----------|-------------|---|----|---|---|---------|----------------------|----------|---------------|--------------|-----------------|-------------|---|
| 6 |  | <table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Motorhaube</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table> | Bauteil | Motorhaube | Position | - | Beschreibung | Delle | Anmerkungen | - | 7 |  | <table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Stoßfänger</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table> | Bauteil | Stoßfänger | Position | Vorne | Beschreibung | Gebrauchsspur 2 | Anmerkungen | - |
| Bauteil | Motorhaube | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Position | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung | Delle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anmerkungen | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bauteil | Stoßfänger | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Position | Vorne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung | Gebrauchsspur 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anmerkungen | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 |  | <table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Außenspiegel elektrisch</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table> | Bauteil | Außenspiegel elektrisch | Position | Links | Beschreibung | Ersetzen | Anmerkungen | - | 9 |  | <table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Heckklappe / Hecktür</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>SR Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table> | Bauteil | Heckklappe / Hecktür | Position | Rechts | Beschreibung | SR Delle | Anmerkungen | - |
| Bauteil | Außenspiegel elektrisch | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Position | Links | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung | Ersetzen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anmerkungen | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bauteil | Heckklappe / Hecktür | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Position | Rechts | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung | SR Delle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anmerkungen | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 |  | <table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Dachholm</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table> | Bauteil | Dachholm | Position | Hinten rechts | Beschreibung | Delle | Anmerkungen | - | 11 |  | <table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Dachholm</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table> | Bauteil | Dachholm | Position | Rechts | Beschreibung | Delle | Anmerkungen | - |
| Bauteil | Dachholm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Position | Hinten rechts | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung | Delle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anmerkungen | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bauteil | Dachholm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Position | Rechts | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung | Delle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anmerkungen | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 |  | <table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Tür</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Seitlich rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>SR Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table> | Bauteil | Tür | Position | Seitlich rechts | Beschreibung | SR Delle | Anmerkungen | - | 13 |  | <table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Seitenwand unterhalb</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>SR Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table> | Bauteil | Seitenwand unterhalb | Position | Hinten rechts | Beschreibung | SR Delle | Anmerkungen | - |
| Bauteil | Tür | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Position | Seitlich rechts | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung | SR Delle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anmerkungen | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bauteil | Seitenwand unterhalb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Position | Hinten rechts | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung | SR Delle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anmerkungen | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Innenschäden

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|---------|---------------------------|----------|--------------|--------------|----------|-------------|---|
| 1 |  | <table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Innenverkleidung Laderaum</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table> | Bauteil | Innenverkleidung Laderaum | Position | Hinten links | Beschreibung | Ersetzen | Anmerkungen | - |
| Bauteil | Innenverkleidung Laderaum | | | | | | | | | |
| Position | Hinten links | | | | | | | | | |
| Beschreibung | Ersetzen | | | | | | | | | |
| Anmerkungen | - | | | | | | | | | |

Sonstiges

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|---------|------------------|----------|---|--------------|------------|-------------|---|
| 14 |  | <table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Lackvorbereitung</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Lackierung</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table> | Bauteil | Lackvorbereitung | Position | - | Beschreibung | Lackierung | Anmerkungen | - |
| Bauteil | Lackvorbereitung | | | | | | | | | |
| Position | - | | | | | | | | | |
| Beschreibung | Lackierung | | | | | | | | | |
| Anmerkungen | - | | | | | | | | | |

Geschätzte Reparaturkosten

| | |
|---------------------|------------------|
| Gesamt netto | 2.021,24€ |
|---------------------|------------------|