

Kia Picanto 1.0 CVVT EconomyPlusLine
2018 - 49 kW / 67 PK - Benzine - Handgeschakeld

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Chassisnummer | KNAB2511AJT197800 |
| Eerste registratie | 14-05-2018 |
| APK geldig tot | 06-06-2026 |
| BTW Voertuig | Ja |
| Bepaling uitvoering | Waarschijnlijk |
| Kilometerstand | 153.432 km |
| NAP check | Logisch |
| Ingeleverd op | 26-06-2026 |
| Definitieve kilometerstand | 153.432 km |

| | |
|----------------------|-----|
| Import voertuig | Nee |
| Teruggaaf bij export | Ja |
| Verhuisgoed | Nee |
| Taxi | Nee |

| | |
|--------------------|------------------|
| Motorinhoud | 998 |
| Aantal cilinders | 3 |
| Euroklasse | Euro 6 |
| CO2 emissie (g/km) | 90 |
| Type voertuig | Personenvoertuig |
| Aandrijving | Voorwiel |

Opties & accessoires 1

Airco

Aanwezig bij voertuig 6

Digitaal onderhoud

Hoofdsleutel

Reservesleutel / digitale sleutel

Krik

Hoedenplank / rolhoes

Reserve wiel







Voertuig service details

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Laatste onderhoudsbeurt | - |
| Distributieriem / ketting vervangen | - |
| Type band | Zomerbanden |
| Profiel diepte linksvoor | < 3 mm (Slecht) |
| Profiel diepte linksachter | < 3 mm (Slecht) |
| Profiel diepte rechtsvoor | < 3 mm (Slecht) |
| Profiel diepte rechtsachter | < 3 mm (Slecht) |
| Merk band | - |
| Velgen | - |
| Band breedte | - |
| Band hoogte | - |

Voertuig gegevens

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Type voertuig | Personenvoertuig |
| Aantal deuren | 5 |
| Carrosserie | Hatchback |
| Kleur | Wit |
| Aandrijving | Voorwiel |
| Bijtellingspercentage | 22 % |
| Bijtellingspercentage geldig tot | 01-06-2023 |



| | | |
|--|---|---|
|  Bouwjaar 2018 |  Vermogen 49 kW / 67 PK |  Brandstof Benzine |
|  Transmissie Handgeschakeld |  Kilometerstand 153.432 km |  BTW Voertuig Ja |

Schades (13)

Schade interieur - Bekleding

Soort schade

Anders

Oplossing

-

Omschrijving

Lucht verontreiniging

Schade exterieur - Portier linksachter

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Gedeukt

Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Slecht herstelde schade

Schade exterieur - Spiegel rechts

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Gekrast

Schade exterieur - Dak

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Vermist


Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Gedeukt

Schade exterieur - Linksachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Gekrast

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Slecht herstelde schade

Schade exterieur - Voor

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Slecht herstelde schade

Schade interieur - Dashboard

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Gekrast


Schade exterieur - Voorruit

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Gepit

Schade interieur - Bekleding

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Vervuild


Schade interieur - Hemelbekleding

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Vervuild

RDW geschiedenis

| Datum | Informatie | Type eigenaar |
|------------|------------------------------------|---------------|
| 16-04-2018 | | Importeur |
| 14-05-2018 | Eerste toelating Datum deel IA / I | Particulier |
| 06-06-2026 | APK vervaldatum | |
| 22-06-2026 | Laatste tenaamstelling | Lease |

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

| | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------------|--|
| achterbank in delen neerklapbaar | airco | alarm klasse 1(startblokkering) | Anti Blokkeer Systeem |
| Anti doorSlip Regeling | bandenspanningscontrolesysteem | bestuurdersairbag | bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar |
| Bluetooth | boordcomputer | Brake Assist System | buitenspiegels in carrosseriekleur |
| centrale vergrendeling met afstandsbediening | dimlichten automatisch | elektrische ramen voor | |
| Elektronisch Stabiliteits Programma | elektronische remkrachtverdeling | hill hold functie | hoofd airbag(s) achter |
| hoofd airbag(s) voor | mp3-speler | passagiersairbag | radio |
| start/stop systeem | stuur multifunctioneel | | |
| stuur verstelbaar | stuurbekrachtiging | zij airbag(s) voor | |

Extra foto's

