

Renault

TRAFIC 2.0D 131CV

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): VF1FL000871021215



Descripción

| | | |
|--|---|---------------------------------|
| Matrícula 9447MHD | Fecha de matriculación 31/05/2023 | Kilometraje 109886 km |
| Color Blanco | Año - | Tapicería Tela |
| Número de puertas 4 | Numero de asientos - | Generation - |
| Tipo de carrocería Furgoneta | Desplazamiento de motor 1997 cc | Transmisión Manual |
| Tipo de combustible Diesel | Numero de velocidades 5 | Potencia Máxima 96 KW |

Detalles del estado

Localización de la Inspección
SINTAX VALENCIA

Fecha del encargo
29/05/2026

Fecha de peritación aprobada
01/06/2026

Mecánica


Detected issues

Motor / Sound ✓ Ok
Escape / Clarity ✓ Ok

Vehicle leak proofness ✓ Ok

Daños y valoraciones

| # | Elemento | Defecto | Operación |
|-----|--|-----------|-------------|
| 001 | Fotos / - | Faltante | Aceptable |
| |     | | |
| 002 | Revestimiento del respaldo del asiento / Delantero Izquierdo | Quemadura | Sustitución |



003 Capó / -

Pegatina

Eliminar



004 Faro / Delantero Derecho

Rayado

Sustitución



005 Paragolpes / Delantero

Ralladura

Pintar



006 Spoiler / Delantero

Ralladura

Pintar



007 Moldura de paragolpes / Delantero Izquierdo

Ralladura

Sustitución









008 Carcasa del espejo de la puerta exterior / Izquierda

Ralladura

Pintar



| | | | |
|---|--|------------|----------|
| 009 | Puerta / Delantero Izquierdo | Abolladura | Reparar |
|  | | | |
| 010 | Panel lateral / Trasero Izquierdo | Abolladura | Reparar |
|  | | | |
| 011 | Aleta / Izquierda | Pegatina | Eliminar |
|  | | | |
| 012 | Estribo / Trasero Izquierdo | Abolladura | Reparar |
|  | | | |
| 013 | Paragolpes / Trasero Izquierdo | Ralladura | Pintar |
|  | | | |
| 014 | Paragolpes / Trasero | Ralladura | Pintar |
|  | | | |
| 015 | Portón trasero / puerta del maletero / - | Pegatina | Eliminar |



016 Puerta / Trasero Izquierdo

Abolladura

Reparar



017 Techo / Trasero

Abolladura

Reparar



018 Paragolpes / Trasero Derecho

Ralladura

Pintar



019 Panel lateral / Trasero Derecho

Abolladura

Reparar



020 Puerta / Derecha

Abolladura


Reparar



021 Puerta / Delantero Derecho

Abolladura

Reparar



| | | | |
|-----|------------------------------------|------------|-------------|
| 022 | Junta de marco de puerta / Trasero | Roto | Sustitución |
| | | | |
| 023 | Estribo / Trasero Derecho | Abolladura | Reparar |
| | | | |
| 024 | Aleta / Delantero Derecho | Abolladura | Reparar |
| | | | |
| 025 | Capó / - | Abolladura | Reparar |
| | | | |

Elementos faltantes

- Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2)
- Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3)
- Chaleco reflectante
- Cubierta de carga
- Kit de reparación de neumáticos compresor
- Kit de reparación de neumáticos de recarga
- Libro de mantenimiento
- Manual de instrucciones
- Neumático de rueda de repuesto

Neumáticos

| | | | |
|---------------------|-----------|-----------------|------|
| Delantero Izquierdo | WEST LAKE | 215 / 65 / 16 / | 5 mm |
| Delantero Derecho | WEST LAKE | 215 / 65 / 16 / | 5 mm |
| Trasero Izquierdo | WEST LAKE | 215 / 65 / 16 / | 5 mm |
| Trasero Derecho | WEST LAKE | 215 / 65 / 16 / | 5 mm |

Fotos



Delantero izquierdo



Trasera derecha



Habitáculo delantero



Cuentakilómetros



Vin



Elementos faltantes / Manual de instrucciones



Elementos faltantes / Neumático de rueda de repuesto



Fotos / - / Faltante




Fotos / - / Faltante




Fotos / - / Faltante



Fotos / - / Faltante



Revestimiento del respaldo del asiento / Delantero izquierdo / Quemadura



Capó / - / Pegatina



Faro / Delantero Derecho / Rayadura



Paragolpes / Delantero / Ralladura



Spoiler / Delantero / Ralladura



Moldura de paragolpes / Delantero Izquierdo / Ralladura



Carcasa del espejo de la puerta exterior / Izquierda / Ralladura



Puerta / Delantero Izquierdo / Abolladura



Panel lateral / Trasero Izquierdo / Abolladura



Panel lateral / Trasero Izquierdo / Abolladura



Aleta / Izquierda / Pegatina



Estribo / Trasero Izquierdo / Abolladura



Paragolpes / Trasero Izquierdo / Ralladura



Paragolpes / Trasero / Ralladura



Portón trasero / puerta del maletero / - / Pegatina



Puerta / Trasero Izquierdo / Abolladura



Techo / Trasero / Abolladura



Techo / Trasero / Abolladura



Paragolpes / Trasero Derecho / Ralladura



Panel lateral / Trasero Derecho / Abolladura



Puerta / Derecha / Abolladura



Puerta / Delantero Derecho / Abolladura



Junta de marco de puerta / Trasero / Roto



Estribo / Trasero Derecho / Abolladura



Aleta / Delantero Derecho / Abolladura



Capó / - / Abolladura