


DEKRA Automotive Solutions

datos del vehículo

NIV		Fecha matriculación 22/05/2023	Color	AZUL ECLIPSE
Marca	CITROEN	Matrícula	Cuentakilómetros	51 121 km
Modelo	C5 Aircross Plug-In Hybrid 225 e-EAT8 Shine Pack	Condition of the car	Desconocido	
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	
Comentarios				

Detalles de Inspección


Parque




Elemento extraíble

Compresor kit reparar pinchazos	✓
Botella kit reparar pinchazos	✓
Bandeja trasera	✓

Documento técnico



Neumáticos











Goodyear 225/50/19 V Verano 6.0 mm

Goodyear 225/50/19 V Verano 6.0 mm

Michelin 225/50/19 V Verano 4.2 mm

Michelin 225/50/19 V Verano 4.2 mm


Daños externos

1		Elemento	Paragolpes	2		Elemento	Capó
		Posición	Delantero			Posición	Delantero
3		Daños	Rayadura	4		Daños	Rayadura
		Comentarios	-			Comentarios	-
3		Elemento	Parabrisas	4		Elemento	Antiniebla
		Posición	Delantero			Posición	Delantero Derecho
3		Daños	Rayadura	4		Daños	Roto
		Comentarios	-			Comentarios	-

DEKRA Automotive Solutions

5		Elemento	Puerta	6		Elemento	Aleta
		Posición	Trasero Izquierdo			Posición	Trasero Derecho
		Daños	Abollado			Daños	Abollado
		Comentarios	-			Comentarios	-
7		Elemento	Intermitente lateral				
		Posición	Delantero Derecho				
		Daños	Roto				
		Comentarios	-				

Daños internos

8		Elemento	Tapa piso maletero				
		Posición	Trasero				
		Daños	Roto				
		Comentarios	-				

Comentarios

sucio