Mercedes-Benz Vito 111 CDI
2018 - 84 kW / 114 PK - Diesel - Handgeschakeld



Kenteken	Z70R
Chassisnummer	WDF44760313490221
Eerste registratie	19-12-2018
APK geldig tot	23-03-2025
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	110.796 km
NAP check	Onlogisch
Ingeleverd op	16-10-2026
Definitieve kilometerstand	110.796 km
Import voertuig	Ja
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	
Bruto BPM / Rest BPM	
Motorinhoud	1.598
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	164
Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

Bouwjaar	Vermogen	Brandstof
2018	84 kW / 114 PK	Diesel
Transmissie	**Kilometerstand**	**BTW Voertuig**
Handgeschakeld	110.796 km	Ja

Opties & accessoires 5

Airco | Cruise control | Elektrisch bedienbare spiegels verwarmd | Stoelverwarming | Trekhaak

Aanwezig bij voertuig 2

Instructieboekje | Hoofdsleutel

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Winterbanden
Profieldiepte linksvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profieldiepte linksachter	> 3,6 mm (Goed)
Profieldiepte rechtsvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profieldiepte rechtsachter	> 3,6 mm (Goed)
Merk band	-
Velgen	19
Band breedte	-
Band hoogte	-

Voertuig gegevens

Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aantal deuren	4
Carrosserie	Bedrijfswagen
Kleur	Wit
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-01-2024

Schades (23)

Schade exterieur - Rechtsachter



Soort schade
Pitje
Oplossing
Inlakken

Omschrijving
Geen


Schade exterieur - Voor



Soort schade
Kras
Oplossing
Kunststof reparatie

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Voorruit



Soort schade
Steenslag
Oplossing
Anders

Omschrijving
Diverse steenslag.

Schade exterieur - Portier rechtsvoor



Soort schade
Kras
Oplossing
Inlakken

Omschrijving
+diverse deukjes.

Schade exterieur - Portier linksvoor



Soort schade
Pitje
Oplossing
Anders

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Rechtsvoor



Soort schade
Deuk
Oplossing
Vervangen

Omschrijving
Geen

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsachter



Soort schade
Anders
Oplossing
Vervangen

Omschrijving
Naafkapje ontbreekt.

Schade exterieur - Linksachter



Soort schade
Pitje
Oplossing
Inlakken

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Achter







Soort schade
Scheur
Oplossing
Vervangen

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Voor



Soort schade
Scheur
Oplossing
Vervangen

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Spiegel rechts



Soort schade
Kras
Oplossing
Kunststof reparatie

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Schade rondom



Soort schade
Anders
Oplossing
Polijsten

Omschrijving
Verweerd.

Schade interieur - Voorstoel links



Soort schade
Brandgaatje
Oplossing
-

Omschrijving
Geen

Schade interieur - Laadruimte



Soort schade
Gebroken
Oplossing
-

Omschrijving
Geen

Schade interieur - Hemelbekleding



Soort schade
Gebroken
Oplossing
-

Omschrijving
Geen

Schade interieur - Bekleding



Soort schade
Anders
Oplossing
-

Omschrijving
Gerookt — +rooklucht

Schade interieur - Bekleding





Soort schade
Vlek
Oplossing
-

Omschrijving
Geen

Technische schade - Technisch



Soort schade
Servicemelding
Oplossing
-

Omschrijving
Uitlaatgasfilter service melding

Technische schade - Technisch

Soort schade
Servicemelding
Oplossing
-



Omschrijving
Remblokken versleten

Technische schade - Technisch

Soort schade
Servicemelding
Oplossing
-




Omschrijving
Bandenspanninglampje niet kunnen resetten.

Technische schade - Technisch

Soort schade
Motormanagement
Oplossing
-





Omschrijving
Tijdens beperkt testrit geen merkbare afwijkingen geconstateerd. Wel brandt het motorlampje en diverse meldingen in het geheugen.

Technische schade - Technisch

Soort schade
Anders
Oplossing
-



Omschrijving
Het rechter raam portier wil niet open via de bestuurderskant.

Technische schade - Technisch

Soort schade
Anders
Oplossing
-



Omschrijving
LET OP ONLOGISCHE TELLERREEKS

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
19-12-2018	Eerste toelating	
21-03-2023	Registratie datum goedkeuring	Autobedrijf
27-03-2023	Datum deel IA / I <B>LET OP: IMPORT</B> Laatste tenaamstelling	Particulier
23-03-2025	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

aanhanger assistent | achterklep | alarm klasse 1(startblokkering) | Anti Blokkeer Systeem | Anti doorSlip Regeling | bandenspanningscontrolesysteem | bestuurdersairbag | buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar | centrale vergrendeling met afstandsbediening | elektrische ramen voor | Elektronisch Stabiliteits Programma | elektronische remkrachtverdeling | passagiersairbag | stuur verstelbaar | tussenschot volledig | zijschuifdeur rechts | zijwind assistent

Extra foto's















7 7