MACADAM








RENAULT Clio: 8269-MGK

Vinnumber:	**VF1RJA00970696215**	Versionname:	**Equilibre Blue dCi 74kW (100CV) berlina con portón 74kW 5P manual**
First Registrationdate:	**27/04/2023**	Fiscalpower:	
Expertise Mileage:	**195265**	Power Kw:	
Bodytype:	**Berline**	Body colour	**White**
Gearbox:	**MAN 6 VIT**	Type of rims (mounted)	**Steel**
Transmission:			
Fueltype:	**Diesel**		
Engine functioning	**Yes**		
Battery functioning	**Yes**		
Vehicle running	**Yes**		
Number of seats	**5**		
Number head rests	**5**		
Type of rims (mounted)	**Steel**		
Certificate of Conformity	**Yes**		
Category	**Passenger Car**		
Registration Certificate Car (BE)	**No**		

Options

Number of keys total	**2**	Luggage cover	
Number keys remote	**2**		
Windows electric F			
Cruise Control			
Steering wheel multifunctional			
Steering wheel leather			
Radio multimedia			
Type of climate control	**Manual climate control**		

Tyres

Summer tyres:	**185/65/15/88 H**			
	Fr.L.	**Goodyear: 5 mm**	Fr.R.	**Goodyear: 5 mm**
	Re.L.	**Goodyear: 5 mm**	Re.R.	**Goodyear: 5 mm**

Tyre profile depth FL	**5.0**
Tyre profile depth FR	**5.0**
Tyre profile depth RL	**5.0**
Tyre profile depth RR	**5.0**
Tyre size FL	**185/65 R 15 88 H**
Tyre size FR	**185/65 R 15 88 H**
Tyre size RL	**185/65 R 15 88 H**
Tyre size RR	**185/65 R 15 88 H**
Tyre type FL	**Summer**
Tyre type FR	**Summer**
Tyre type RL	**Summer**
Tyre type RR	**Summer**
Tyre make FL	**259**
Tyre make FR	**259**
Tyre make RL	**259**
Tyre make RR	**259**

Assistance equipment

Spare wheel	**Yes**	Jack	**Yes**

Interior, Dirty, Cleaning





Door panel RR, Scratch(es), Replace




Registration document, Missing, Repair/replace (lump sum)




Headlight L, Scratch(es), Polish




Wheel cover FL, Scratch(es), Replace




Outside rear-view mirror housing L, Scratch(es), Repair and paint (complete)




Bumper F, Scratch(es), Repair and paint (complete)




Wheel cover RR, Scratch(es), Replace




Wing RR, Scratch(es), Repair and paint (complete)




Rear light R, Scratch(es), Acceptable




Outside rear-view mirror housing R, Scratch(es), Repair and paint (complete)




Wheel cover FR, Scratch(es), Replace




Bumper R, Scratch(es), Repair and paint (complete)




Tyres, No damage, Check










ALPHABET

Datos del vehículo

Marca	RENAULT	Matrícula	8269-MGK
Modelo	Clio	VIN	VF1RJA00970696215
Versión	Equilibre Blue dCi 74kW (100CV) berlina con portón 74kW 5P manual		

Histórico

Fecha	Descripción	Kilómetros	Taller
07/02/2024	Luna parabrisas	0	RALARSA HOLDING S.L.
23/08/2023	Sustitución	14350	SPORT AMARA
24/11/2023	Revisión 1 año, varios	30747	Ángel Duran Velasco
15/05/2024	Filtro Combustible, Filtro de Aire, Filtro de Polen, Revisión 1 año, varios	60555	Ángel Duran Velasco
02/07/2024	Puerta delantera derecha, Aleta delantera derecha, Paragolpes delantero	70367	TALLERES GÓMEZ Y RUEDA
10/12/2024	Puerta delantera derecha, Aleta delantera derecha, Paragolpes delantero	70367	TALLERES GÓMEZ Y RUEDA
28/08/2024	Pastillas delanteras	79065	Ángel Duran Velasco
17/12/2024	Sustitución	99100	SPORT AMARA
20/12/2024	Revisión 1 año, varios	100508	Ángel Duran Velasco
27/05/2025	Aceite motor - - - ALP EURO, Arandela tapón cárter aceite, Filtro aceite - Nueva, Filtro aire, Filtro antipolen - CARBON ACTIVO - Nueva, Filtro combustible, Jgo escobillas limpia, Líquido lavaparabrisas, Sustituir Aceite motor / Sustituir Filtro aceite, Sustituir Arandela tapón cárter aceite, Sustituir Escobillas limpiaparabrisas, Sustituir Filtro aire, Sustituir Filtro antipolen, Sustituir Filtro combustible, Sustituir Líquido lavaparabrisas, Tasa de gestión de aceites usados	100508	Angel Duran Velasco
24/03/2025	Aleta delantera izquierda, Paragolpes delantero	115983	TALLERES GÓMEZ Y RUEDA

Fecha	Descripción	Kilómetros	Taller
15/01/2025	Aleta delantera izquierda, Paragolpes delantero	115983	TALLERES GÓMEZ Y RUEDA
02/01/2026	Aceite motor - - - ALP EURO, Anticongelante - OEM, Arandela tapón cárter aceite - FEBI BILSTEIN - Rec.Plat. EuroTaller, Filtro aceite - BOSCH - Rec.Plat. EuroTaller, Líquido lavaparabrisas, Pastillas freno dl - VALUE+ - Nueva, Sustituir Aceite motor / Sustituir Filtro aceite, Sustituir Anticongelante, Sustituir Arandela tapón cárter aceite, Sustituir Líquido lavaparabrisas, Sustituir Pastillas freno dl, Tasa de gestión de aceites usados, Verificar Diagnosis	164883	Angel Duran Velasco
30/06/2026	Aceite motor - - - ALP EURO, Anticongelante - OEM, Arandela / tapón cárter - FEBI BILSTEIN - Rec.Plat. EuroTaller, Filtro aceite - PURFLUX - Rec.Plat. EuroTaller, Filtro aire - PURFLUX - Rec.Plat. EuroTaller, Filtro antipolen - PURFLUX - Rec.Plat. EuroTaller - Nueva, Filtro combustible - PURFLUX - Rec.Plat. EuroTaller, Importe de pago por uso, Lámparas, Líquido lavaparabrisas, Sustituir Aceite motor / Sustituir Filtro aceite, Sustituir Anticongelante, Sustituir Arandela / tapón cárter, Sustituir Filtro aire, Sustituir Filtro antipolen, Sustituir Filtro combustible, Sustituir Lámparas, Sustituir Líquido lavaparabrisas, Tasa de gestión de aceites usados	193127	Angel Duran Velasco