




Rapport d'évaluation



A104 - D2606118217

Renault Clio V (08.2019->)

VIN	VF1RJA00X68836319
Immatriculation	
Kilométrage	77658
Première immatriculation	16/06/2022
Couleur carrosserie	NOIR



Compteur



Immatriculation



VIN

Annexe Photographies des dommages Extérieur

Porte arrière droit

Type	MAUVAISE REPARATION
Mode de réparation	F - Réparation Tôlerie + Peinture






Porte avant droit

Type

MAUVAISE REPARATION

Mode de réparation

F - Réparation Tôlerie + Peinture



Aile avant droit

Type

MAUVAISE REPARATION

Mode de réparation

F - Réparation Tôlerie + Peinture



Capot

Type

MAUVAISE REPARATION

Mode de réparation

F - Réparation Tôlerie + Peinture





Aile arrière gauche

Type

MAUVAISE REPARATION

Mode de réparation

F - Réparation Tôlerie + Peinture



Pare chocs arrière

Type

Rayures griffures (PC peint)

Mode de réparation

RPP - Réparation Peinture uniquement



Enjoliveur de roue ARD

Type	Cassé
Mode de réparation	E - Echange



Enjoliveur de roue AVD

Type	Rayures griffures
Mode de réparation	MEM - Mémoire



Enjoliveur de roue AVG

Type	Cassé
Mode de réparation	E - Echange

Pare-chocs

Type	Déformé (PC peint)
Mode de réparation	F - Réparation Tôlerie + Peinture



Rapport d'évaluation

Bas de caisse intérieur ARD

Type

Enfoncements étendus

Annexe Photographies des dommages

contrôles

spécifiques

F - Réparation Tôlerie + Peinture

Controles pneumatiques



Rapport d'évaluation

Planche de photographies commerciales





Rapport d'évaluation

