

BYD

BYD SEAL U DM-I 1.5 215CV BOOST

TELAIO: LGXC74C46S0355386



Descrizione

	Data immatricolazione	Odometro
	-	25095 km
Colore	Anno	Selleria
-	2024	-
Numero porte	Numero posti	Generation
-	-	-

Dettagli della dichiarazione

[Redacted]

Meccanica

Problemi rilevati

Motore / Audio	✓ Ok	Tenuta stagna del veicolo	✓ Ok
Echappement chromé / Clarity	✓ Ok		

Danni & Operazioni

#	Elemento	Danno	Operazione
001	Modanatura paraurti / Anteriore	Riga	Riparazione
			
002	Cofano anteriore / -	Rientranza	Riparazione

			
003	Paraurti / Anteriore	Difetto di Esecuzione	Accettabile
			
004	Faro / Anteriore Sinistro	Rotto	Sostituzione
			
005	Parafango / Anteriore Sinistro	Rientranza	Riparazione
			
006	Moquette / Anteriore Sinistro	Tagliato/Strappato	Sostituzione
			
007	Raschiavetro / Posteriore Sinistro	Graffio	Sostituzione
			
008	Porta / Posteriore Sinistro	Riga	Accettabile
			

009	Paraurti / Posteriore	Riga	Riparazione
			
010	Modanatura paraurti / Posteriore	Riga	Riparazione
			
011	Portello / -	Rientranza	Riparazione
			
012	Parafango / Posteriore Destro	Riga	Accettabile
			
013	Modanatura parafango / Posteriore Destro	Riga	Sostituzione
			
014	Modanatura porta / Posteriore Destro	Riga	Sostituzione
			
015	Porta / Posteriore Destro	Rientranza	Riparazione



016	Porta / Anteriore Destro	Rientranza	Riparazione
			
017	Calotta retrovisore / Destro	Riga	Smart repair
			

Set pneumatici principale

Anteriore Sinistro	CONTINENTAL	235 / 50 / 19 / Estivo	4 mm
Anteriore Destro	CONTINENTAL	235 / 50 / 19 / Estivo	4 mm
Posteriore Sinistro	CONTINENTAL	235 / 50 / 19 / Estivo	5 mm
Posteriore Destro	CONTINENTAL	235 / 50 / 19 / Estivo	5 mm

Foto



Anteriore sinistro




Posteriore sinistro



Bagagliaio aperto



Posteriore destro



Vano passeggeri posteriore



Cruscotto dal sedile posteriore




Vano passeggeri anteriore



Anteriore destro




Odometro



Navigation



Spare Tyre



Cable



Cable



Vin



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro




Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Modanatura paraurti / Anteriore / Riga



Cofano anteriore / - / Rientranza



Cofano anteriore / - / Rientranza



Paraurti / Anteriore / Difetto di Esecuzione



Faro / Anteriore Sinistro / Rotto



Faro / Anteriore Sinistro / Rotto



Faro / Anteriore Sinistro / Rotto



Parafango / Anteriore Sinistro / Rientranza



Parafango / Anteriore Sinistro / Rientranza



Moquette / Anteriore Sinistro / Tagliato/Strappato



Moquette / Anteriore Sinistro / Tagliato/Strappato



Raschiavetro / Posteriore Sinistro / Graffio



Raschiavetro / Posteriore Sinistro / Graffio




Porta / Posteriore Sinistro / Riga



Paraurti / Posteriore / Riga



Paraurti / Posteriore / Riga



Paraurti / Posteriore / Riga



Paraurti / Posteriore / Riga



Modanatura paraurti / Posteriore / Riga



Portello / - / Rientranza



Modanatura parafrangente / Posteriore Destro / Riga



Parafango / Posteriore Destro / Riga



Modanatura parafrango / Posteriore Destro / Riga



Modanatura porta / Posteriore Destro / Riga



Porta / Posteriore Destro / Rientranza



Porta / Posteriore Destro / Rientranza




Porta / Posteriore Destro / Rientranza



Porta / Anteriore Destro / Rientranza



Porta / Anteriore Destro / Rientranza



Porta / Anteriore Destro / Rientranza



Porta / Anteriore Destro / Rientranza



Calotta retrovisore / Destro / Riga