

Volkswagen Tiguan 1.4 TSI Sport&Style 4Motion
2008 - 110 kW / 150 PK - Benzine - Handgeschakeld - • Ingeruild |
Beschikbaar | 20

Kenteken	7
Chassisnummer	WVGZZZ5NZ9W007882
Eerste registratie	18-06-2008
APK geldig tot	02-07-2026
BTW Voertuig	Nee
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	233.899 km
NAP check	Logisch
Verwachte inleverdatum	17-07-2026
Verwachte kilometerstand	233.970 km
Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee
Motorinhoud	1.390
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 4
CO2 emissie (g/km)	199
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Vierwiel

Opties & accessoires 7

- Cruise control
- Klimaatregeling
- Lederen bekleding
- Lichtmetalen velgen
- Metallic lak
- Parkeersensoren
- Trekhaak

Aanwezig bij voertuig 5

- Volledig onderhouden
- Instructieboekje
- Hoofdsleutel
- Onderhoudsboekje
- Reservesleutel / digitale sleutel

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Alle seizoenen
Profiel diepte linksvoor	< 3 mm (Slecht)
Profiel diepte linksachter	< 3 mm (Slecht)
Profiel diepte rechtsvoor	< 3 mm (Slecht)
Profiel diepte rechtsachter	< 3 mm (Slecht)
Merk band	-
Velgen	-
Band breedte	-
Band hoogte	-



 Bouwjaar 2008	 Vermogen 110 kW / 150 PK	 Brandstof Benzine
 Transmissie Handgeschakeld	 Kilometerstand 233.899 km	 BTW Voertuig Nee

Voertuig gegevens

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	SUV
Kleur	Zwart
Aandrijving	Vierwiel
Bijtellingspercentage	-
Bijtellingspercentage geldig tot	-

Schades (10)

Schade exterieur - Rechtsvoor

Soort schade
Anders
Oplossing
-



Omschrijving
Spotrepair nodig

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade
Anders
Oplossing
-



Omschrijving
Spotrepair nodig

Schade exterieur - Portier linksvoor

Soort schade
Anders
Oplossing
-



Omschrijving
Inlakken

Schade exterieur - Portier linksvoor

Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Krasjes rondom de handgreep

Schade banden / velgen - Band / velg linksvoor

Soort schade
Velgschade
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade banden / velgen - Band / velg linksachter

Soort schade
Velgschade
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade banden / velgen - Band / velg
rechtsachter

Soort schade

Velgschade

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg
rechtsvoor

Soort schade

Velgschade

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade interieur - Hemelbekleding

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Klein vlekje

Technische schade - Technisch

Soort schade

Anders

Oplossing

-

Omschrijving

Draagarm of aandrijf-as defect. Plus 3 tot 4 banden aan vervanging toe.

Exterieur opmerking 4 gemelde schade -

Banden en velgen opmerking 4 gemelde schade 3 banden moeten sowieso vervangen worden, dus 4!

Interieur opmerking 1 gemelde schade -

Technisch opmerking 1 gemelde schade -

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
18-06-2008	Eerste toelating Datum deel IA / I	Particulier
27-01-2010		Lease
19-02-2010		Particulier
28-04-2023	Laatste tenaamstelling	Particulier
02-07-2026	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

- airco automatisch
- alarm klasse 1(startblokkering)
- Anti Blokkeer Systeem
- armsteun voor
- audioinstallatie met CD-speler
- bestuurdersairbag
- boordcomputer
- buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
- centrale vergrendeling met afstandsbediening
- cruise control
- dakrails
- dimlichten automatisch en regensensor
- elektrische ramen voor en achter
- Elektronisch Stabiliteits Programma
- getint warmtewerend glas
- hoofd airbag(s) achter
- hoofd airbag(s) voor
- lendesteun(en) verstelbaar
- lichtmetalen velgen 17"
- passagiersairbag
- stuur en versnellingspook (kunst)leder
- stuur verstelbaar
- stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
- voorstoelen in hoogte verstelbaar
- zij airbag(s) voor

Extra foto's

