

# Cupra

LEON 1.5 PHEV DSG 205CV AUTOMATICO

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): VSSZZZKL9SR094630



## Descripción

<b>Matrícula</b> 2574NCF	<b>Fecha de matriculación</b> 29/05/2025	<b>Kilometraje</b> 34433 km
<b>Color</b> Azul	<b>Año</b> -	<b>Tapicería</b> -
<b>Número de puertas</b> 5	<b>Numero de asientos</b> -	<b>Generation</b> -
<b>Tipo de carrocería</b> Ranchera	<b>Desplazamiento de motor</b> 1498 cc	<b>Transmisión</b> Automático
<b>Tipo de combustible</b> Gasolina	<b>Numero de velocidades</b> 5	<b>Potencia Máxima</b> 150 KW

## Detalles del estado

**Localización de la Inspección**  
Campa HERTZ Loeches

**Fecha del encargo**  
12/06/2026

**Fecha de peritación aprobada**  
15/06/2026

## Mecánica

### Detected issues

Motor / Sound	✓ Ok	Vehicle leak proofness	✓ Ok
Escape / Clarity	✓ Ok		

## Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación
001	Indicador de mantenimiento	Faltante	Realizar
002	Llanta / Delantero izquierdo Diámetro de llanta / neumático : 18 "	Rayado	Reparar



003 Llanta / Delantero Derecho  
Diámetro de llanta / neumático : 18 "

Rayado

Reparar



004 Llanta / Trasero Derecho  
Diámetro de llanta / neumático : 18 "

Rayado

Reparar



005 Neumático / Trasero Derecho  
Símbolo de velocidad : Y / Marca de neumáticos : SAILUN / Ancho : 225 mm / Perfil : 40 / Diámetro de llanta / neumático : 18 "

Desgarro

Sustitución



006 Llanta / Trasero Izquierdo  
Diámetro de llanta / neumático : 18 "

Rayado


Reparar



007 Paragolpes / Delantero

Rayado

Pintar



008 Carcasa del espejo de la puerta exterior / Delantero Izquierdo  
Material : Plastico

Rayado

Pintar



009 Paragolpes / Trasero

Rayado

Pintar



010 Spoiler / Trasero  
Material : Plastico

Rayado

Pintar



011 Faro / Trasero  
Tipo de luz : LED

Defectuoso

Reparar



## Elementos faltantes

- |  |   |   |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2) | <input checked="" type="checkbox"/> Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3)    | <input type="checkbox"/> Chaleco reflectante                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cubierta de carga          | <input checked="" type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos compresor | <input type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos de recarga |
| <input checked="" type="checkbox"/> Libro de mantenimiento     | <input type="checkbox"/> Manual de instrucciones                              | <input type="checkbox"/> Neumático de rueda de repuesto             |

## Neumáticos

<b>Delantero Izquierdo</b>	BRIDGESTONE	225 / 40 / 18 /	3.4 mm
<b>Delantero Derecho</b>	BRIDGESTONE	225 / 40 / 18 /	3.5 mm
<b>Trasero Izquierdo</b>	SAILUN	225 / 40 / 18 /	5 mm
<b>Trasero Derecho</b>	SAILUN	225 / 40 / 18 /	5 mm

Fotos



Delantero izquierdo



Trasera derecha



Habitáculo delantero



Cuentakilómetros



Vin




Elementos faltantes / Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3)



Elementos faltantes / Cubierta de carga



Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos compresor



Elementos faltantes / Libro de mantenimiento




Indicador de mantenimiento / Faltante



Llanta / Delantero izquierdo / Rayado



Llanta / Delantero Derecho / Rayado




Llanta / Trasero Derecho / Rayado



Neumático / Trasero Derecho / Desgarro



Llanta / Trasero Izquierdo / Rayado



Paragolpes / Delantero / Rayado



Carcasa del espejo de la puerta exterior / Delantero Izquierdo / Rayado



Paragolpes / Trasero / Rayado



Spoiler / Trasero / Rayado



Faro / Trasero / Defectuoso