

GW-Zustandsbericht

Fahrzeugdaten:

Halter	Marke /Modell	Fahrgestellnummer	Erstzulassung	KM-Stand
3	Volvo XC 60	YV1DZ8256F2628120	26.05.2014	139385

Serviceintervalle:

Nächste HU	Letzter Service			Nächster Service		
01.05.2027	138314	km	10.04.2026	150000	km	01.04.2027

Vorschäden:

Unfallfrei lt. Vorbesitzer	Umfang und Schadenshöhe:
ja	
Nachlackierung festgestellt	
ja	Tür vorne rechts

Lackdichtemessung:

Kotflügel VR	106,00 µm	Tür VR	188,00 µm	Tür HR	108,00 µm	Seitenteil HR	113,00 µm
Motorhaube	107,00 µm	Dach	99,00 µm	Heckklappe	µm		
Kotflügel VL	109,00 µm	Tür VL	119,00 µm	Tür HL	118,00 µm	Seitenteil HL	110,00 µm

Räder/ Reifen:

Zum Zeitpunkt der Bewertung waren am Fahrzeug montiert:

Ganzjahresreifen

Rad v.l.	6,4 mm	Rad h.l.	5,3 mm	Rad v.r.	6,5 mm	Rad h.r.	6,9 mm
Reifengröße:	235/60 R18 107W						

Felgen:

Auffälligkeiten:	LM Felgen/ beide VA korrodiert
-------------------------	--------------------------------

Bremsen:

vorn links:	ohne Befund	vorn rechts:	ohne Befund
hinten links:	ohne Befund	hinten rechts:	ohne Befund
Feststellbremse:			

Stoßdämpfer:

vorn links:	ohne Befund	vorn rechts:	ohne Befund
hinten links:	ohne Befund	hinten rechts:	ohne Befund

Stoßdämpfer:

Fahrzeug unten		Innenraum	
Lenkung		Polster	Bezug FS Leder brüchig/ G
Vorderachse	Verrostet	Seitenverkleidung	
Hinterachse	Verrostet	Fußraum	
Auspuffanlage		Kofferraum	
Getriebe		Dachhimmel	
Kupplung		Geruch	
Kühler		Klimaanlage	
Motor		Frontscheibe	Steinschlag mit Rissbildung / ersetzen
Elektrik/Elektronik/Display			

Schweller	A	Blende links verkratzt/ASP
Außenspiegel		
Kotflügel VL	G	Kratzer
Stoßfänger vorne	G	Kratzer + Steinschläge
Motorhaube		
Kotflügel VR		
Türe VR	P	Kratzer/ polieren
Türe HR	P	Kratzer/ polieren
Seitenwand HR	P	Kratzer/ polieren
Stoßfänger hinten	L	Angefahren/ instandsetzen und lackieren
Heckklappe		
Seitenwand HL	A	Delle + Kratzer/ KD+ ASP
Türe HL	D	Kratzer/ polieren+ Delle drücken
Türe VL	L	Kratzer/ instandsetzen und lackieren
Dach	A	Dachkante Rost/ ASP

A = Ausbessern | **B** = Beilackieren | **D** = Drücken | **I** = Instandsetzen | **E** = Ersetzen | **L** = Lackieren |
P = Polieren | **S** = Spot-Repair | **G** = Gebrauchsspuren

Verkäufer: **BG**

Bewertung durchgeführt von: **MRO**

Datum/Unterschrift Autohaus : _____

Datum/Unterschrift Kunde: _____