




Matrícula:	<b>9394-MPV</b>	Kilometraje:	<b>118295</b>	Cliente:	<b>Alphabet Spain</b>
Bastidor:	<b>SJNTANJ12U1435371</b>	Fecha de puesta en circulación:	<b>22/04/2024</b>	Lugar de peritaje:	<b>P.I. GESTESA CALLE PLATA, S/N 28890 LOECHES</b>
Marca:	<b>NISSAN</b>			Fecha de peritación:	<b>15/06/2026 4:30:00</b>
Modelo:	<b>Qashqai</b>				
Versión:	<b>DIG-T 116kW mHEV Xtronic 4x4 N-Connecta todoterreno 116kW 5P automática</b>				
Carburante:	<b>Hibrido</b>				
Tipo de carrocería:	<b>Todocamino</b>				
Caja:	<b>Automático</b>				
Caballos fiscales:					
Potencia KW:					
Categoría	<b>Turismo</b>				
Profundidad del perfil del neumático delantero izquierdo	<b>3.0</b>				
Profundidad del perfil del neumático delantero derecho	<b>3.0</b>				
Profundidad del perfil del neumático trasero izquierdo	<b>3.0</b>				
Profundidad del perfil del neumático trasero derecho	<b>3.0</b>				
Tamaño de la neumática DEL IZ	<b>235/55 R 18 100 V</b>				
Tamaño del neumático DEL DER	<b>235/55 R 18 100 V</b>				
Tamaño del neumático TRAS IZ	<b>235/55 R 18 100 V</b>				
Tamaño del neumático TRAS DER	<b>235/55 R 18 100 V</b>				
Tipo de neumático delantero izquierdo	<b>Verano</b>				
Tipo de neumático delantero derecho	<b>Verano</b>				
Tipo de neumático trasero izquierdo	<b>Verano</b>				
Tipo de neumático trasero derecho	<b>Verano</b>				
Marca del neumático Del Iz	<b>259</b>				
Marca del neumático Del Dcha	<b>259</b>				
Marca de neumático Tras Iz	<b>259</b>				

Neumáticos de verano: **235/55/18/100 V**  
 DELIZQ **Goodyear: 3 mm** - TRASIZQ **Goodyear: 3 mm**  
 DELDER **Goodyear: 3 mm** - TRASDER **Goodyear: 3 mm**

Marca del neumático Tras Dcha

259



Lista de equipamientos presentes:

Manual de instrucciones	<b>Sí</b>	Condiciones del Vehículo	<b>Sucio</b>	GPS Gran pantalla color	<b>Sí</b>
Libreta de mantenimiento	<b>Sí</b>	Condiciones de Inspección	<b>Bueno - Al exterior</b>	Lunas eléctricas DEL	<b>Sí</b>
Encendido Motor	<b>Sí</b>	¿Luz indicadora (mantenimiento, contaminación, etc...)?	<b>No</b>	Lunas eléctricas TRAS	<b>Sí</b>
Baterías en funcionamiento	<b>Sí</b>			Regulador de velocidad	<b>Sí</b>

Vehículo rodando	<b>Sí</b>	Volante multifunciones	<b>Sí</b>
Núm asientos	<b>5</b>	Volante de cuero	<b>Sí</b>
Núm reposacabezas	<b>5</b>	Reposabrazos central DEL	<b>Sí</b>
Núm llaves	<b>2</b>	Bandeja de maletero	<b>Sí</b>
Núm llaves mando a distancia	<b>2</b>	Sistema de freno DEL	<b>Sí</b>
Color carrocería	<b>Blanco</b>	Radar parking TRAS	<b>Sí</b>
Llantas de verano	<b>Aluminio</b>	Radio multimedia	<b>Sí</b>
Kit de reparación	<b>Sí</b>	Tipo de climatizador	<b>Climatizador autom.</b>
Ficha Técnica	<b>Sí</b>	Documento de matriculación	<b>Sí</b>
Categoría	<b>Turismo</b>		
Segmento	<b>Segmento 03</b>		

**Ubicación**                      **Type**                      **Tipo de reparación**  
 Puerta Delant Iz              Abolladuras              Reparar + Pintar



Puerta Tras Dr                      Rayado                      Reparar + Pintar



Puerta Delant Dr                      Rayado                      Reparar + Pintar



Llanta aluminio Del Dr              Rayado                      Importe  
 Bicolor/policroma



Paragolpes Tras                      Rayado                      Reparar + Pintar



Neumáticos

Sin Daños

Control



Carrocería

Residuos de pegamento

Pequeño deletreo



[https://www4.macadam.eu:443/Manager/SinglePage/Report17Pdf\\_OLD?assessmentFileId=e%3dnc%3d%3dZdmpjRxX1F3P8owotgNsIyZk1gicEe3Xogn580WXVfU%3d&language=es-ES](https://www4.macadam.eu:443/Manager/SinglePage/Report17Pdf_OLD?assessmentFileId=e%3dnc%3d%3dZdmpjRxX1F3P8owotgNsIyZk1gicEe3Xogn580WXVfU%3d&language=es-ES)