

49. CO<sub>2</sub> emissions/fuel consumption/electric energy consumption:

## 1. All powertrains, except OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

| WLTP values | CO <sub>2</sub> emissions   |                          |                 | Fuel consumption (/100 km) |                                         |              | Electric Consumption<br>(Wh/km) |
|-------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------------|--------------|---------------------------------|
|             | Petrol/<br>Diesel<br>(g/km) | Gas<br>CNG/LPG<br>(g/km) | Other<br>(g/km) | Petrol/<br>Diesel<br>(L)   | Gas<br>CNG/LPG<br>(L)/(m <sup>3</sup> ) | Other<br>(L) |                                 |
| Low:        | 199                         | ---                      | ---             | 8.8                        | ---                                     | ---          | ---                             |
| Medium:     | 155                         | ---                      | ---             | 6.9                        | ---                                     | ---          | ---                             |
| High:       | 139                         | ---                      | ---             | 6.2                        | ---                                     | ---          | ---                             |
| Extra High: | 165                         | ---                      | ---             | 7.3                        | ---                                     | ---          | ---                             |
| Combined:   | 160                         | ---                      | ---             | 7.1                        | ---                                     | ---          | ---                             |

## 2. Electric range of pure electric vehicles (if applicable):

Electric range [km]: ---- Electric range city [km]: ----

## 3. Vehicle fitted with eco-innovation(s):

yes

## 3.1. General code of the eco-innovation(s):

e9 29 37

3.2. Total CO<sub>2</sub> emissions savings due to the eco-innovation(s):

3.2.2. WLTP savings (if applicable) [g/km]: Petrol/Diesel: 1.98 Gas (CNG/LPG): ---- Others: ----

## 4. OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

| WLTP values<br>(CO <sub>2</sub> and fuel<br>consumption sustaining,<br>if not otherwise<br>mentioned) | CO <sub>2</sub> emissions   |                          |                  | Fuel consumption (/100 km) |                                            |              | Electric<br>Consumption<br>(Wh/km) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------------|--------------|------------------------------------|
|                                                                                                       | Petrol/<br>Diesel<br>(g/km) | Gas<br>CNG/LPG<br>(g/km) | Others<br>(g/km) | Petrol/<br>Diesel<br>(L)   | Gas:<br>CNG / LPG<br>(m <sup>3</sup> )/(L) | Other<br>(L) |                                    |
| Low                                                                                                   | ---                         | ---                      | ---              | ---                        | ---                                        | ---          | ---                                |
| Medium                                                                                                | ---                         | ---                      | ---              | ---                        | ---                                        | ---          | ---                                |
| High                                                                                                  | ---                         | ---                      | ---              | ---                        | ---                                        | ---          | ---                                |
| Extra High                                                                                            | ---                         | ---                      | ---              | ---                        | ---                                        | ---          | ---                                |
| City                                                                                                  | ---                         | ---                      | ---              | ---                        | ---                                        | ---          | ---                                |
| Combined (sustaining)                                                                                 | ---                         | ---                      | ---              | ---                        | ---                                        | ---          | ---                                |
| Combined (depleting)                                                                                  | ---                         | ---                      | ---              | ---                        | ---                                        | ---          | ---                                |
| Weighted, combined                                                                                    | ---                         | ---                      | ---              | ---                        | ---                                        | ---          | ---                                |

## 5. Electric range of OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

Equivalent All Electric Range (EAER): ---- (EAER city): ----

All Electric Range [km]: (AER): ---- (AER city): ----

51. For special purpose vehicles: designation in accordance with CR (CE) 2018/858 annex I part A point 5: -----

## 52. Remarks:

NO 16.2.: with trailer axle 2:+0 kg##NO

35.: alt. to pos 35 with deviating val. in pos 49:##215/65 R17 99V#7,0JX17 ET40;

##215/65 R17 99V#6,5JX17 ET38;##235/45 R20 100V#8,0JX20 ET41;##235/50 R19 99V#7,

0JX19 ET43;##235/55 R18 100V#7,0JX18 ET43;##255/40 R20 101V#8,5JX20 ET38;##255/4

5 R19 100V#8,5JX19 ET38;##215/65 R17 99H M+S#7,0JX17 ET40;##215/65 R17 99H M+S#6

,5JX17 ET38;##235/50 R19 103H M+S#7,0JX19 ET43;##235/55 R18 104H M+S#7,0JX18 ET4

3;##

## Certificate of Cor

Complete vehicles

046CC0152319



www.PS-Team.de



The undersigned hereby certify that the vehicle:

|          |                                                                                               |                                                         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 0.1.     | Make (Trade name of manufacturer):                                                            | SEAT                                                    |
| 0.2.     | Type:                                                                                         | Variant:                                                |
|          | KN                                                                                            | XDXXBX0                                                 |
|          | FD7MFD7GC0084BIML531BAD                                                                       |                                                         |
| 0.2.1.   | Commercial name:                                                                              | TARRACO                                                 |
| 0.2.2.1. | Allowed Parameter Values for multistage type approval to use the base vehicle emission values |                                                         |
|          | Final Vehicle actual mass [kg]:                                                               | -----                                                   |
|          | Final Vehicle technically permissible maximum laden mass[kg]:                                 | -----                                                   |
|          | Frontal area for final vehicle [cm2]:                                                         | -----                                                   |
|          | Rolling resistance [kg/t]:                                                                    | -----                                                   |
|          | Cross sectional area of air entrance of the front grille [cm2]:                               | -----                                                   |
| 0.2.3.1. | Interpolation family's identifier:                                                            | IP-MQB37AS_A0_1032-VSS-1                                |
| 0.2.3.2. | ATCT family's identifier:                                                                     | AT-5QA_0V_0334_000-VSS-1                                |
| 0.2.3.3. | PEMS family's identifier:                                                                     | 09-VSS-715W_KN_DXDB_FD7_A-000                           |
| 0.2.3.4. | Roadload family's identifier:                                                                 | RL-DQ381_7F_17_021-WWW-1                                |
| 0.2.3.5. | Roadload matrix family's identifier (if applicable):                                          | -----                                                   |
| 0.2.3.6. | Periodic regeneration family's identifier:                                                    | PR-VW_00264_00_000-WWW-1                                |
| 0.2.3.7. | Evaporative test family's identifier:                                                         | EV-5N_DGW_D_AMABAB-WWW-1                                |
| 0.4.     | Vehicle category:                                                                             | M1                                                      |
| 0.5.     | Company name and address of manufacturer:                                                     | SEAT, S.A.,<br>Autovía A-2, Km. 585, ES-08760 Martorell |
| 0.6.     | Location and method of attachment of the statutory plates:                                    | On the right B-pillar, glued or bonded                  |
|          | Location of the vehicle identification number:                                                | In the engine compartment, right                        |
| 0.9.     | Name and address of the manufacturer's representative:                                        | -----                                                   |
| 0.10.    | Vehicle identification number:                                                                | VSSZZZKN3PW011171                                       |
| 0.11.    | Date of manufacture of the vehicle                                                            | 2023-05-08                                              |

conforms in all respects to the type described in approval e9\*2007/46\*6666\*30 granted on 2023-02-20 and can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer.

Martorell, 2023-05-08

Martorell, 2023-05-08

Daniel Cortina Munuera  
Director Quality AssuranceRobin Christoph Bräutigam  
Head of Technical Conformity

Internal Manufacturer's data



VSSZZZKN3PW011171

1. Number of axles / wheels: 2 / 4

3. Powered axles (number, position): 1, Axle 1

Interconnection of powered axles: -----

3.1. Specify if the vehicle is non-automated/automated/fully automated: non-automated

4. Wheelbase[mm]: 2787

4.1. Axle spacing [mm]: 2787

5. Length [mm]: 4735

6. Width [mm]: 1839

7. Height [mm]: 1665

13. Mass in running order [kg]: 1611

13.2. Actual mass of the vehicle [kg]: 1676

16. Technically permissible maximum masses:

16.1. Technically permissible maximum laden mass [kg]: 2190

16.2. Technically permissible mass on each axle (1./2.) [kg]: 1090 / 1150

16.4. Technically permissible maximum mass of the combination [kg]: 3990

18. Technically permissible maximum towable mass in case of:

18.1. Drawbar trailer [kg]: ---

18.3. Centre-axle trailer [kg]: 1800

18.4. Unbraked trailer [kg]: 750

19. Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point [kg]: 100

20. Manufacturer of the engine: Volkswagen AG

21. Engine code as marked on the engine: DXD

22. Working principle: Positive ignition / 4 stroke

23. Pure electric: no

23.1. Class of Hybrid (electric) vehicle: -----

24. Number and arrangement of cylinders: 4; in Line

25. Engine capacity [cm³]: 1498

26. Fuel: petrol

26.1. Mono fuel/Bi fuel/Flex fuel/Dual fuel: mono fuel vehicle

26.2. Type of dual fuel engine: -----

27. Maximum power

27.1. Maximum net power [kW at min⁻¹] (internal combustion engine): 110.00 / 5000

27.3. Maximum net power [kW] (electric motor): -----

27.4. Maximum 30 minutes power [kW] (electric motor): -----

28. Gearbox (type): automatic

Gear

|       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

28.1. Gearbox ratios:

|       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

28.1.2. Final drive ratio:

|       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

29. Maximum speed [km/h]: 199

30. Axle(s) track (1./2.) [mm]: 1577 / 1568

35. Fitted tyre/wheel combination/energyefficiency class of RRC/type category used for CO<sub>2</sub> determination:

Axle 1: 255/45 R19 100V / 8,5JX19 ET38 / B / C1

Axle 2: 255/45 R19 100V / 8,5JX19 ET38 / B / C1

36. Trailer brake connections: -----

38. Code for bodywork: AC

40. Colour of vehicle: GREY

41. Number and configuration of doors: 5 / le. 2, ri. 2, ba. 1

42. Number of seating positions (including the driver): 5

42.1. Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary: ---

42.3. Number of wheelchair user accessible position: ---

46. Sound level

Stationary [dB(A) at min⁻¹]: 78.00 / 3750

Drive-by [dB(A)]: 67.00

47. Exhaust emission level: EURO 6 AP

47.1. Parameters for emission testing of V<sub>ind</sub>:

47.1.1. Test mass [kg]: 1763

47.1.2. Frontal area [m²]: -----

47.1.3. Road load coefficients

|                  |                         |                           |
|------------------|-------------------------|---------------------------|
| 47.1.3.0. f0 [N] | 47.1.3.1. f1 [N/(km/h)] | 47.1.3.2. f2: [N/(km/h)²] |
| 120.1            | 0.866                   | 0.03761                   |

47.2. Driving cycle:

47.2.1. Driving cycle class: 3b

47.2.2. Downscaling factor (f<sub>dsc</sub>): -----

47.2.3. Capped speed: no

48. Exhaust emissions: 715/2007\*2018/1832AP

1.2. Test procedure: Type 1 (WLTP highest values) [mg/km] or WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

| Petrol / Diesel | CO    | THC   | NMHC  | NO <sub>x</sub> | THC + NO <sub>x</sub> | NH <sub>3</sub> [ppm] | Particulates | Particles # |
|-----------------|-------|-------|-------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-------------|
|                 | 152.5 | 15.5  | 12.4  | 12.6            | -----                 | -----                 | 0.0000       | 0.08E11     |
| LPG/CNG         | ----- | ----- | ----- | -----           | -----                 | -----                 | -----        | ---         |
| Other           | ----- | ----- | ----- | -----           | -----                 | -----                 | -----        | ---         |

2.2. Test procedure: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

| Petrol / Diesel | CO    | THC   | NMHC  | CH <sub>4</sub> | NO <sub>x</sub> | NH <sub>3</sub> | Particulates | Particles # |
|-----------------|-------|-------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------|
|                 | ----- | ----- | ----- | -----           | -----           | -----           | -----        | ---         |
| LPG/CNG         | ----- | ----- | ----- | -----           | -----           | -----           | -----        | ---         |
| Other           | ----- | ----- | ----- | -----           | -----           | -----           | -----        | ---         |

48.1. Smoke corrected absorption coefficient {m⁻¹}: -----

48.2. Declared maximum RDE values (if applicable): NO<sub>x</sub> [mg/km] Particles (number) with exponent (#/km)

Complete RDE trip: 60.0 6.00 E11

Urban RDE trip: 60.0 6.00 E11



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : Tür vorne links, eingedellt, Gebrauchsspur




Bild 14 : Tür hinten links Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 15 : Heckschürze hinten unten, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 16 : Felge vorne rechts, zerkratzt, Gebrauchsspur

# Zustandsbericht / Minderwertgutachten

## Vorgang

Auftraggeber  
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching  
29.06.2026

## Bemerkungen

**Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.**  
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 105 µm bis 126 µm festgestellt.  
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.  
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.  
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 1 Hauptschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

|                                                                                      |                              |                      |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Erstzulassung                                                                        | 07.06.2023                   | Letzte Zulassung     | 07.06.2023                        |
| Hersteller                                                                           | SEAT                         | Typ / Verkaufsbez.   | Tarraco 1.5 TSI ACT OPF<br>DSG FR |
| Aufbauart                                                                            | Geländewagen                 | Türen                | 5                                 |
| Sitzplätze                                                                           | 5                            | Fahrzeug-Ident.-Nr.  | VSSZZZKN3PW011171                 |
| HSN / TSN                                                                            | 7593 / AOP                   | Schlüssel-Nr.        | 40851449                          |
| Km-Stand abgelesen                                                                   | 12806                        | Nächste HU §29 StVZO | 06 / 2026                         |
| Energiequelle / Kraftstoff                                                           | Benzin                       | Zylinderanzahl       | 4 / Reihenmotor                   |
| Leistung (kW)                                                                        | 110                          | Hubraum (ccm)        | 1498                              |
| Schadstoffklasse:                                                                    | EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I | Antriebsart          | Frontantrieb                      |
| Getriebe / Gänge                                                                     | DSG / 7                      | Felgen               | Leichtmetall                      |
| Farbe                                                                                | Grau / Metallic              | Polster / Farbe      | Stoff / Anthrazit                 |
| Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht. |                              |                      |                                   |

## Räder / Reifen

| Achse   | Reifenbezeichnung   | Hersteller/Typ         | Art   | Profiltiefe |
|---------|---------------------|------------------------|-------|-------------|
| 1 links | 255 / 45 R 19 100 V | Pirelli / Scorpion FSL | S / O | 5 mm        |
| rechts  | 255 / 45 R 19 100 V | Pirelli / Scorpion FSL | S / O | 5 mm        |
| 2 links | 255 / 45 R 19 100 V | Pirelli / Scorpion FSL | S / O | 6 mm        |
| rechts  | 255 / 45 R 19 100 V | Pirelli / Scorpion FSL | S / O | 6 mm        |
| Notrad  |                     |                        | S     |             |

S/ Sommer; /O Original;

## Serienausstattung

Serie: 12-V-Steckdose vorne, Ablagefach für Brillen, Ablagefach an der Rückseite der Vordersitze, Airbags, Ambientebeleuchtung (mehrfarbig) in den Türverkleidungen, Automatische Coming-Home und Leaving-Home-Funktion, Automatische Distanzregelung (ACC) bis 210 km/h, Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, Außenspiegelgehäuse in Cosmo Grau, Blinkleuchten und Welcome Light integriert in Außenspiegel, Chromapplikationen im Interieur, Dachhimmel in Schwarz, Dachreling in Schwarz, Differentialsperre, elektronisch (XDS), Drehzahlmesser, Dreipunkt-Automatik-Sicherheitsgurte, vorne und hinten, Drittes Bremslicht, Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion, Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fensterheber vorne und hinten elektrisch, Fußraumbeleuchtung, Gangempfehlungsanzeige, Gepäckraum, beleuchtet, Gepäckraumabdeckung, Getriebe: 7-Gang-DSG Automatik Getriebe, Handschuhfach beleuchtet, Heckklappe elektrisch betätigt (Öffnung & Schließung), Heckleuchten in LED-Technologie, Heckscheibenwischer und Heckscheibenheizung, Heckspoiler, ISOFIX-Kindersitz-Sicherungssystem, Innenspiegel automatisch abblendend, Karosserieabdeckungen an den Radläufen, Klimaanlage Climatronic mit 3 Klimazonen und Bedienungselement hinten, Kopfstützen, 2 vorne, 3 hinten, Kühlergrill in schwarz, Lackierung: Uni, Lenkrad: Multifunktionslenkrad in Leder, Leseleuchten, 2 vorne und 2 hinten, Lichtsensor mit automatischer Fahrlichtschaltung, Mittelkonsole mit integriertem Staufach, Mittelarmlehne Getränkehalter, Müdigkeitserkennung, Nebelscheinwerfer in LED mit Abbiegelicht-Funktion, Notruf-Service, Ottopartikelfilter, Parklenkassistent mit Einparkhilfe vorn und hinten, Polster: Stoff/Dinamica, Radio: Media-System Plus, Radiozubehör: Full Link, Regensensor, Reifenkontrollanzeige, Räder: 4 Leichtmetallräder "Exclusive II", glanzgedreht, Räder: Tyre fit, Rückfahrkamera, SEAT CONNECT, SEAT Drive Profile mit "Driving Experience"-Knopf und Progressivlenkung, Schaltwippen am Lenkrad, Seitenscheiben ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe dunkel getönt, Seitliche Zierleisten in Cosmo Grau, Servolenkung, elektromechanisch, Sitze: Fahrersitz elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion, Sitze: Lendenwirbelstütze für Fahrer und Beifahrer, Sitze: Rücksitzbank längs verschieb- und asymmetrisch geteilt umklappbar, Sitze: Sportsitze mit integrierter Kopfstütze vorn, Sitze: Vordersitze mit Höheneinstellung, Sonnenblenden mit beleuchtetem Make-up Spiegel, Sportpedalerie in Aluminiumoptik, Spurhalteassistent, Start-Stopp-Technologie, Tagfahrlicht in LED-Technologie, Türeinstiegsleisten vorn in Aluminiumoptik, beleuchtet, Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" mit City-Notbremsfunktion, Variabler Gepäckraumboden, Verzurösen im Gepäckraum, Virtual Cockpit, Voll-LED-Scheinwerfer, Wegfahrsperrung, elektronisch, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung, inkl. Heckklappe, mit Funkfernbedienung

## Sonderausstattung

| Code | Bezeichnung                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------------------|
| PW2  | Frontscheibe beheizbar und infrarot reflektierend<br>Lackierung: Metallic |
| PW4  | Lenkrad: Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar                        |
| P20  | Paket: Businesspaket NAVIGATION                                           |
| PW1  | Paket: Winter (XPERIENCE, FR)                                             |
| PB2  | Radiozubehör: Wireless Charger im Ablagefach der Mittelkonsole            |


## Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Wartungsnachweis:       | vollständig                            |
| letzte Wartung:         | am 27.03.2025 bei Kilometerstand 7.114 |
| bis Wartung verbleiben: | 163 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)  |

---

### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



#### Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. HU, fällig, erneuern
2. Tür hinten links Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 14)

---

### Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

#### Bezeichnung des Schadens

Heckschürze hinten unten, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 15)  
Felge vorne rechts, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 16)  
Tür vorne links, eingedellt, Gebrauchsspur (Bild 13)

---

### Fehlende Teile

1. Zweitschlüssel