




Matrícula:	6239-MDC	Kilometraje:	93784	Cliente:	Alphabet Spain
Bastidor:	VF3MCYHZMNS127163	Fecha de puesta en circulación:	29/12/2022	Lugar de peritaje:	P.I. GESTESA CALLE PLATA, S/N 28890 LOECHES Spain
Marca:	PEUGEOT			Fecha de peritación:	19/03/2026 2:00:00
Modelo:	3008				
Versión:	1.5 BlueHDi 96kW (130CV) S&S Active Pack todoterreno 96kW 5P manual				
Carburante:	Diesel				
Tipo de carrocería:	Todocamino				
Caja:	MAN 6 VEL				
Caballos fiscales:					
Potencia KW:					
Categoría	Turismo				
Profundidad del perfil del neumático delantero izquierdo	3.0				
Profundidad del perfil del neumático delantero derecho	3.0				
Profundidad del perfil del neumático trasero izquierdo	4.0				
Profundidad del perfil del neumático trasero derecho	4.0				
Tamaño de la neumática DEL IZ	215/65 R 17 103 V				
Tamaño del neumático DEL DER	215/65 R 17 103 V				
Tamaño del neumático TRAS IZ	215/65 R 17 103 V				
Tamaño del neumático TRAS DER	215/65 R 17 103 V				
Tipo de neumático delantero izquierdo	Verano				
Tipo de neumático delantero derecho	Verano				
Tipo de neumático trasero izquierdo	Verano				
Tipo de neumático trasero derecho	Verano				
Marca del neumático Del Iz	259				
Marca del neumático Del Dcha	259				
Marca de neumático Tras Iz	259				
Marca del neumático Tras Dcha	259				

Neumáticos de verano: **215/65/17/103 V**
 DELIZQ **Goodyear: 3 mm** - TRASIZQ **Goodyear: 4 mm**
 DELDER **Goodyear: 3 mm** - TRASDER **Goodyear: 4 mm**



Lista de equipamientos presentes:

Manual de instrucciones	Sí	Condiciones del Vehículo	Sucio	GPS Gran pantalla color	Sí
Libreta de mantenimiento	Sí	¿Luz indicadora (mantenimiento, contaminación, etc...)?	No	Lunas eléctricas DEL	Sí
Encendido Motor	Sí			Lunas eléctricas TRAS	Sí
Baterías en funcionamiento	Sí			Regulador de velocidad	Sí
Vehículo rodando	Sí				

Núm asientos	5	Volante multifunciones	Sí
Núm reposacabezas	5	Volante de cuero	Sí
Núm llaves	2	Reposabrazos central DEL	Sí
Núm llaves mando a distancia	2	Bandeja de maletero	Sí
Color carrocería	Gris	Sistema de freno DEL	Sí
Llantas de verano	Aluminio	Radar parking TRAS	Sí
Kit de reparación	Sí	Radio multimedia	Sí
Ficha Técnica	Sí	Tipo de climatizador	Climatizador autom.
Categoría	Turismo	Documento de matriculación	Sí
Segmento	Segmento 02		

Ubicación **Type** **Tipo de reparación**
 Puerta Delant Iz Rayado Reparar + Pintar



Paragolpes Delantero Rayado Reparar + Pintar



Intermitente Retrovisor Dr Rayado Aceptable



Puerta Delant Dr Rayado Reparar + Pintar



Neumáticos Sin Daños Control





[https://www4.macadam.eu:443/Manager/SinglePage/Report17Pdf_OLD?
assessmentFileId=e%3dnc%3d%3dihJSHSuhUayrBFYPw%2b%2b%2fQeZn5vKYy3V0OZPZq%2fXgE7k%3d&language=es-ES](https://www4.macadam.eu:443/Manager/SinglePage/Report17Pdf_OLD?assessmentFileId=e%3dnc%3d%3dihJSHSuhUayrBFYPw%2b%2b%2fQeZn5vKYy3V0OZPZq%2fXgE7k%3d&language=es-ES)