

Renault

RENAULT TRAFIC KASTEN (06.2014->) L2H1 3,0T MOTOR 2,0 LTR. - 107 KW DCI DIESEL ENERGY KASTEN STANDARD

VIN: VF1FL000067669773



Beschreibung

Kennzeichen	Zulassungsdatum	Laufleistung
-	22/10/2021	108984 km
Farbe	Jahr	Polster
GLETSCHERWEISS	2019	-
Anzahl der Türen	Anzahl der Sitze	Generation
4	3	-
Karosserietyp	Fahrzeugtyp	Hubraum
Van	PKW	1997
Getriebe	Motortyp	Kraftstoff
Schaltgetriebe	Verbrennung	Diesel
Anzahl Gänge	Antriebsstrang	Max. Leistung
6	Vorderradantrieb (FWD)	107 KW

Bewertungsdetails

Mechanisch

Detected issues

Motor / Geräusch	✓ OK	Dichtheit	✓ OK
Abgasanlage / Klarheit	✓ OK		

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Ersatzschlüssel / -	Fehlt	Ersetzen
002	Dach / -	Hagelschaden	Akzeptabel
			

003	Motorhaube / -	Steinschlag	Akzeptabel
  			
004	Tür / Vorne Links	Delle	Akzeptabel
 			
005	Schweller / Links	Delle	Akzeptabel
 			
006	Stoßfänger / Hinten	Kratzer	Akzeptabel
  			
007	Heckleuchtinglas / Hinten Rechts	Kratzer	Akzeptabel
 			
008	Tür / Vorne Rechts	Abgewetzt	Akzeptabel
  			
009	Tür / Vorne Rechts	Kratzer	Akzeptabel



010	B-Säule außen / Links	Delle	Akzeptabel
-----	-----------------------	-------	------------



011	Laderaum / -	Abgewetzt	Akzeptabel
-----	--------------	-----------	------------



012	Heckklappe / Kofferraumtür / Rechts	Delle	Akzeptabel
-----	-------------------------------------	-------	------------



Fehlteile/Zubehör

- ☒ Bordmappe
- ☒ Ersatzrad
- ☐ Ersatzschlüssel
- ☒ Kugelkopf Anhängerkupplung
- ☒ Serviceheft

Hauptreifensatz

Vorne Links	GOODYEAR	215 / 65 / 16 / Sommer	6 mm
Vorne Rechts	GOODYEAR	215 / 65 / 16 / Sommer	6.4 mm
Hinten Links	GOODYEAR	215 / 65 / 16 / Sommer	5.8 mm
Hinten Rechts	GOODYEAR	215 / 65 / 16 / Sommer	6.4 mm

Bilder



Vorne Links



Links



Hinten Links



Hinten



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Hinterer Fahrgastraum



Armaturenbrett vom Rücksitz




Vorderer Fahrgastraum



Rechts



Vorne Rechts



Vorne



Laufleistung



Spare Tyre




Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige




Sonstige



Fehlteile/Zubehör / Bordmappe



Fehlteile/Zubehör / Kugelkopf Anhängerkupplung



Fehlteile/Zubehör / Serviceheft



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Dach / - / Hagelschaden



Dach / - / Hagelschaden



Dach / - / Hagelschaden



Motorhaube / - / Steinschlag



Motorhaube / - / Steinschlag



Motorhaube / - / Steinschlag



Tür / Vorne Links / Delle



Tür / Vorne Links / Delle



Schweller / Links / Delle



Schweller / Links / Delle



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Heckleuchtlenglas / Hinten Rechts / Kratzer



Heckleuchtlenglas / Hinten Rechts / Kratzer



Tür / Vorne Rechts / Abgewetzt



Tür / Vorne Rechts / Abgewetzt



Tür / Vorne Rechts / Abgewetzt



Tür / Vorne Rechts / Kratzer



Tür / Vorne Rechts / Kratzer



B-Säule außen / Links / Delle



B-Säule außen / Links / Delle



Laderaum / - / Abgewetzt



Laderaum / - / Abgewetzt



Laderaum / - / Abgewetzt



Laderaum / - / Abgewetzt



Heckklappe / Kofferraumtür / Rechts / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Rechts / Delle

