

6 de octubre de 2025

STELLANTIS FINANCIAL SERVICES ESPAÑA

NUMERO DE EXPEDIENTE :			
TIPO DE ORDEN DE SERVICIO			
VERIFICACION	PÉRDIDA TOTAL	✓ TASACION	
DATOS DEL VEHICULO			
MATRICULA		COLOR	BLANCO-BRILLO BARNIZADOS
MARCA Y MODELO	CITROËN - C3 AIRCROSS BLUEHDI 110 S	FECHA 1ª MATRICULACION	30/09/2022
VIN		KILOMETROS	131.112
TIPO VEHICULO	TURISMO	FECHA ULTIMA ITV	
DATOS DEL EXPEDIENTE			
CONCESIONARIO			
DIRECCION			
LOCALIDAD			
FECHA PERITACION	02/10/2025		



1. FOTOGRAFÍAS Y ANEXOS:



TECHO



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



DAÑOS EXTERNOS 2



Fopertek

PART OF  GROUP

INFORME-STELL-RE-1047-
2025_(9514841612-
5122MBM).DOC



DAÑOS EXTERNOS 4



DAÑOS EXTERNOS 6



DAÑOS EXTERNOS 8



DAÑOS EXTERNOS 9



Fopertek

PART OF **CEO** GROUP

INFORME-STELL-RE-1047-
2025_(9514841612-
5122MBM).DOC



DAÑOS EXTERNOS 10



DAÑOS EXTERNOS 11



CUADRO DE MANDOS



DAÑOS INTERNOS 2



Fopertek

PART OF **CEO** GROUP

INFORME-STELL-RE-1047-
2025_(9514841612-
5122MBM).DOC



DAÑOS INTERNOS 3



DEL DERECHO



DEL IZQUIERDO



TRASERA IZQ



Fopertek

PART OF  GROUP

INFORME-STELL-RE-1047-
2025_(9514841612-
5122MBM).DOC



DAÑOS INTERNOS DEL



ASIENTOS TRASEROS



MALETERO



CUADRO DE MANDO



Fopertek

PART OF  GROUP

INFORME-STELL-RE-1047-
2025_(9514841612-
5122MBM).DOC



DAÑOS EXTERNOS 1



DAÑOS EXTERNOS 5



DAÑOS EXTERNOS 7



DELANTERA




Fopertek

PART OF  GROUP

INFORME-STELL-RE-1047-
2025_(9514841612-
5122MBM).DOC



DELANTERA 1



LLAVES