

INFORME CONTROL VEHÍCULO



21 de enero de 2026

Nº Expediente: 3426358641

Nº Revision: WTWS_605142

Página: 1 de 1

DATOS DEL VEHÍCULO			
MATRÍCULA:	1947-MCF	Nº CHASIS:	KMHC851CGNU291152
KILÓMETROS:	170314	MARCA:	HYUNDAI
F. PERITACIÓN:	20/01/2026	MODELO:	IONIQ 1.6 GDI HEV TECNO DCT
Seguro:	SI		

DATOS DE LA INSTALACIÓN			
INSTALACIÓN:	CAMPA CEVA MEJORADA PROFESIONAL	FECHA DE ENTRADA:	20/01/2026
DIRECCIÓN:	Antigua carretera de san Fernando, km	PERSONA CONTACTO:	WTWS_3337
LOCALIDAD:	MEJORADA DEL CAMPO	TELEFONO/E-MAIL:	-

VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS					
Nº LLAVES:	2	KIT ANTIPINCHAZOS:	NO	RUEDA REPUESTO:	SI
LIBRO MANTENIMIENTO:	SI	Navegador GPS:	GPS INTEGRADO		
Neumático RunFlat:	NO	Vehículo eléctrico híbrido:	SI	Falta Cable carga Rápida:	NO
Falta Cable 220/230:	NO	Neumático Invierno:	NO		

PERSONALIZACIÓN DEL VEHÍCULO	
I VEHÍCULO SIN PERSONALIZACIÓN	

RESUMEN DE LA VALORACIÓN PERICIAL	
Concepto	Importe
Daños Generales	315,68 €
Daños Interiores	0 €
Total Valoración	315,68 €

VALORACIÓN ELEMENTOS DE INTERIOR						
Referencia	Código	Descripción	Unidades	Precio Unidad	Descuento	Importe Total
No existen elementos de interior en la valoración de daños						

OBSERVACIONES
1- Testigo fallo motor en cuadro. Se realiza diagnosis adjunta sin códigos de error. No posible quitar, posible inspección.

Nº Valoración	CMA_605142	Marca - Modelo	HYUNDAI IONIQ HYBRID (C) 5P (19-)		
Fecha Alta	21/01/2026 10:57:43	CUM	HY02704	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	21/01/2026 11:03:33	Matrícula	1947-MCF		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	KMHC851CGNU291152		

Atributos de la Valoración

Estado	Abierta	Referencia	WTWS_605142
--------	---------	------------	-------------

Atributos vehículo

Código color de fabricante	WAW
Kilómetros	170.314

Equipamiento

VIN Query

BERLINA 5 PUERTAS - 5DR	INYECCION MULTIPUNTO 1580CC 104KW (141) HYBRID - G4LE
GENERAL GLS - 863CA2	NEUMATICOS 225/45 R 17..W
LLANTAS RUEDA DE EMERGENCIA 17" - 5297C1+5291VB	LLANTAS ALE 7.0JX17" - 5291VB
FRENOS FRENO ESTACIONAMIENTO ELECTRIC - 5971A4	EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & GO - 959AB2
ANTIPOLUCION NORMA EU6D - 2841A1	CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - 9768A2
CLIMATIZACIÓN CALEFACCION ADICIONAL - 9713A2	CLIMATIZACIÓN CALEFACCION ZONA TRASERA - 974AA1
AUDIO/MULTIMEDIA CONEXION USB EN REPOSABRAZOS - 961QA1	AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA DE CARGA TELEFONO INALAMBRICA - 9556A1
VOLANTE Y MANDOS POMO PALANCA CUERO - 4371B3	VOLANTE Y MANDOS VOLANTE DE CUERO - 5611B3
INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVALUNAS CON ANTIATRAPAMIENTO - 824BA6	SEGURIDAD DESACTIVACION AIRBAG ACOMPAÑANTE - 569EA1
AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA LLAMADA EMERGENCIA - 9655C1	AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA AUDIO C/SUBWOOFER - 9636A2
AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA SONIDO 6 ALTAVOCES - 963WA1	INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTRUMENTOS TFT 7" - 9401D7
ADAS CAMARA VISION DL - 956GA1	INSTRUMENTACION CONSOLA SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS - 9574A1
INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - 94M0A1	ACCESORIOS LUZ INT CORTESIA - 847MA1
ACCESORIOS RED SEPARACION DE CARGA - 8579A1	ACCESORIOS ALARMA - 819AA1
RETROVISORES EXT C/LUZ - 87A1A1	RETROVISORES EXT ELEC/TERMICO/ABATIBLE ELEC - 876MA1+8762C4
LUCES SISTEMA LUCES LARGAS INTELIGENTES - 958AA1	ADAS PROTECCION PEATONES ACUSTICA - 961GA1
GENERALES MANILLAS EXT CROMADAS - 8261A4	EMBELLECEDORES CEJILLAS VENTANILLAS CROMADAS - 8223A3
EMBELLECEDORES MOLDURA ENTRADA PUERTA SPORT - 858RA2	AUTOMATICO 6 VELOCIDADES DCT - D6KF1
EMBELLECEDORES MOLDURAS LATERALES - 8775A4	CRISTALES SENSOR ANTIVAH0 - 972MA1
CRISTALES SENSOR LLUVIA - 9815A1	CRISTALES LUNA TRASERA TINTADA - 8712C2
CRISTALES LUNAS TINTADAS - 8245A5	FECHA FABRICACIÓN 01/04/2022
INSTRUMENTACION PUERTAS LLAVE INTELIGENTE - 819KA1/8196A2	INSTRUMENTACION PUERTAS MANILLAS INTERIORES CROMADAS - 8262A2
SEGURIDAD AIRBAG RODILLAS - 5697A1	SEGURIDAD RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE AUTOMATICO - 8511C1

Automático

COMERCIAL IONIQ
ESPAÑA ESPAÑA - C17

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
🔧 T2	🔧 GtT4311R	Reparar Llanta rueda dl dr	0,00 h	0,00			45,00
🔧 T2	🔧 GtT69700	Reparar Moldura rejilla dl	0,10 h	25,00			2,50
🔧 T2	🔧 GtT81050	Reparar Paragolpes tr	0,20 h	25,00			5,00
🔧 T2	🔧 GtT8610R	Reparar Moldura puerta dl dr	0,10 h	25,00			2,50
🔧 T2	🔧 GtT8640R	Reparar Moldura estribo dr	0,20 h	25,00			5,00

Nº Valoración	CMA_605142	Marca - Modelo	HYUNDAI IONIQ HYBRID (C) 5P (19-)		
Fecha Alta	21/01/2026 10:57:43	CUM	HY02704	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	21/01/2026 11:03:33	Matrícula	1947-MCF		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	KMHC851CGNU291152		

Pintura

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
PLASTICO						
 GtP69260	Moldura inf paragolpes dl Reparación (S=0) (L=0) Color Carroceria Completo					
 GtP8610R	Moldura puerta dl dr Reparación (S=0) (L=0) Color Carroceria Completo					
 GtP8640R	Moldura estribo dr Reparación (S=0) (L=0) Color Carroceria Completo					
 GtP81250	Moldura paragolpes tr Reparación (S=0) (L=0) Color Carroceria Completo					
 GtP81050	Paragolpes tr Reparación (S=0) (L=0) Color Carroceria Completo					
 GtP8620R	Moldura puerta tr dr Reparación (S=0) (L=0) Color Carroceria Completo					
 GtP69050	Paragolpes dl Reparación (S=0) (L=0) Color Carroceria Completo					

Información adicional

Pieza	Motivo	Operaciones
Moldura rejilla dl	Daños previos	Pintar, Reparar

Nº Valoración	CMA_605142	Marca - Modelo	HYUNDAI IONIQ HYBRID (C) 5P (19-)		
Fecha Alta	21/01/2026 10:57:43	CUM	HY02704	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	21/01/2026 11:03:33	Matrícula	1947-MCF		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	KMHC851CGNU291152		

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	15/09/2025	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	45,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	0,00 €	Subtotal Horas MO	15,00 €	Subtotal Horas MO	80,00 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (0,60 h)	60,00 €	Subtotal M.O. (3,20 h)	80,00 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	60,00 €	Total mano de obra	80,00 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	0,00 €			Subtotal material	175,68 €
Dto. sobre total piezas (30,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	0,00 €			Total del material	175,68 €
				Total sin descuentos	255,68 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	255,68 €
				Sistema de pintura: Centro Zaragoza	
				Tipo de pintura: Bicapa	
				Nº colores	1
Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	0,00 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	60,00 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	255,68 €	Base del impuesto	315,68 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	315,68 €	IVA (21%)	66,29 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	381,97 €
				Total	381,97 €

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS  Manual  No Actualizada  Sin Precio  Documentado por GT Motive  Pieza pre pintada
± Aproximada I Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_605142	Marca - Modelo	HYUNDAI IONIQ HYBRID (C) 5P (19-)		
Fecha Alta	21/01/2026 10:57:43	CUM	HY02704	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	21/01/2026 11:03:33	Matrícula	1947-MCF		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	KMHC851CGNU291152		

Equipamiento

VIN Query

BERLINA 5 PUERTAS - 5DR	INYECCION MULTIPUNTO 1580CC 104KW (141) HYBRID - G4LE
GENERAL GLS - 863CA2	NEUMATICOS 225/45 R 17..W
LLANTAS RUEDA DE EMERGENCIA 17" - 5297C1+5291VB	LLANTAS ALE 7.0JX17" - 5291VB
FRENOS FRENO ESTACIONAMIENTO ELECTRIC - 5971A4	EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & GO - 959AB2
ANTIPOLUCION NORMA EU6D - 2841A1	CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - 9768A2
CLIMATIZACIÓN CALEFACCION ADICIONAL - 9713A2	CLIMATIZACIÓN CALEFACCION ZONA TRASERA - 974AA1
AUDIO/MULTIMEDIA CONEXION USB EN REPOSABRAZOS - 961QA1	AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA DE CARGA TELEFONO INALAMBRICA - 9556A1
VOLANTE Y MANDOS POMO PALANCA CUERO - 4371B3	VOLANTE Y MANDOS VOLANTE DE CUERO - 5611B3
INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVALUNAS CON ANTIATRAPAMIENTO - 824BA6	SEGURIDAD DESACTIVACION AIRBAG ACOMPAÑANTE - 569EA1
AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA LLAMADA EMERGENCIA - 9655C1	AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA AUDIO C/SUBWOOFER - 9636A2
AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA SONIDO 6 ALTAVOCES - 963WA1	INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTRUMENTOS TFT 7" - 9401D7
ADAS CAMARA VISION DL - 956GA1	INSTRUMENTACION CONSOLA SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS - 9574A1
INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - 94M0A1	ACCESORIOS LUZ INT CORTESIA - 847MA1
ACCESORIOS RED SEPARACION DE CARGA - 8579A1	ACCESORIOS ALARMA - 819AA1
RETROVISORES EXT C/LUZ - 87A1A1	RETROVISORES EXT ELEC/TERMICO/ABATIBLE ELEC - 876MA1+8762C4
LUCES SISTEMA LUCES LARGAS INTELIGENTES - 958AA1	ADAS PROTECCION PEATONES ACUSTICA - 961GA1
GENERALES MANILLAS EXT CROMADAS - 8261A4	EMBELLECEDORES CEJILLAS VENTANILLAS CROMADAS - 8223A3
EMBELLECEDORES MOLDURA ENTRADA PUERTA SPORT - 858RA2	AUTOMATICO 6 VELOCIDADES DCT - D6KF1
EMBELLECEDORES MOLDURAS LATERALES - 8775A4	CRISTALES SENSOR ANTIVAHUO - 972MA1
CRISTALES SENSOR LLUVIA - 9815A1	CRISTALES LUNA TRASERA TINTADA - 8712C2
CRISTALES LUNAS TINTADAS - 8245A5	FECHA FABRICACIÓN 01/04/2022
INSTRUMENTACION PUERTAS LLAVE INTELIGENTE - 819KA1/8196A2	INSTRUMENTACION PUERTAS MANILLAS INTERIORES CROMADAS - 8262A2
SEGURIDAD AIRBAG RODILLAS - 5697A1	SEGURIDAD RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE AUTOMATICO - 8511C1

Automático

COMERCIAL IONIQ	INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS
ESPAÑA ESPAÑA - C17	

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_605142	Marca - Modelo	HYUNDAI IONIQ HYBRID (C) 5P (19-)		
Fecha Alta	21/01/2026 10:57:43	CUM	HY02704	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	21/01/2026 11:03:33	Matrícula	1947-MCF		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	KMHC851CGNU291152		



20260120_144131.jpg



20260120_142859.jpg



20260120_142916.jpg



20260120_142902.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_605142	Marca - Modelo	HYUNDAI IONIQ HYBRID (C) 5P (19-)		
Fecha Alta	21/01/2026 10:57:43	CUM	HY02704	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	21/01/2026 11:03:33	Matrícula	1947-MCF		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	KMHC851CGNU291152		



20260120_142908.jpg



20260120_142930.jpg



20260120_144052.jpg



20260120_142910.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_605142	Marca - Modelo	HYUNDAI IONIQ HYBRID (C) 5P (19-)		
Fecha Alta	21/01/2026 10:57:43	CUM	HY02704	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	21/01/2026 11:03:33	Matrícula	1947-MCF		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	KMHC851CGNU291152		



20260120_142834.jpg



20260120_142824.jpg



20260120_142957.jpg



20260120_142837.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_605142	Marca - Modelo	HYUNDAI IONIQ HYBRID (C) 5P (19-)		
Fecha Alta	21/01/2026 10:57:43	CUM	HY02704	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	21/01/2026 11:03:33	Matrícula	1947-MCF		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	KMHC851CGNU291152		



20260120_142849.jpg



20260120_142924.jpg



20260120_142857.jpg



20260120_142953.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_605142	Marca - Modelo	HYUNDAI IONIQ HYBRID (C) 5P (19-)		
Fecha Alta	21/01/2026 10:57:43	CUM	HY02704	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	21/01/2026 11:03:33	Matrícula	1947-MCF		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	KMHC851CGNU291152		



20260120_142844.jpg



20260120_142913.jpg



20260120_142827.jpg



20260120_142945.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_605142	Marca - Modelo	HYUNDAI IONIQ HYBRID (C) 5P (19-)		
Fecha Alta	21/01/2026 10:57:43	CUM	HY02704	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	21/01/2026 11:03:33	Matrícula	1947-MCF		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	KMHC851CGNU291152		



20260120_142925.jpg



20260120_142822.jpg



20260120_142702.jpg



20260120_142706.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_605142	Marca - Modelo	HYUNDAI IONIQ HYBRID (C) 5P (19-)		
Fecha Alta	21/01/2026 10:57:43	CUM	HY02704	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	21/01/2026 11:03:33	Matrícula	1947-MCF		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	KMHC851CGNU291152		



20260120_142712.jpg



20260120_142715.jpg



20260120_142816.jpg



20260120_142735.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_605142	Marca - Modelo	HYUNDAI IONIQ HYBRID (C) 5P (19-)		
Fecha Alta	21/01/2026 10:57:43	CUM	HY02704	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	21/01/2026 11:03:33	Matrícula	1947-MCF		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	KMHC851CGNU291152		



20260120_142801.jpg



20260120_142730.jpg



20260120_142722.jpg



20260120_142708.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_605142	Marca - Modelo	HYUNDAI IONIQ HYBRID (C) 5P (19-)		
Fecha Alta	21/01/2026 10:57:43	CUM	HY02704	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	21/01/2026 11:03:33	Matrícula	1947-MCF		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	KMHC851CGNU291152		



20260120_142720.jpg



20260120_142648.jpg



20260120_142658.jpg



20260120_142811.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_605142	Marca - Modelo	HYUNDAI IONIQ HYBRID (C) 5P (19-)		
Fecha Alta	21/01/2026 10:57:43	CUM	HY02704	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	21/01/2026 11:03:33	Matrícula	1947-MCF		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	KMHC851CGNU291152		



20260120_142700.jpg



20260120_142804.jpg



20260120_142726.jpg



20260120_142641.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_605142	Marca - Modelo	HYUNDAI IONIQ HYBRID (C) 5P (19-)		
Fecha Alta	21/01/2026 10:57:43	CUM	HY02704	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	21/01/2026 11:03:33	Matrícula	1947-MCF		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	KMHC851CGNU291152		



20260120_142645.jpg



20260120_142655.jpg



20260120_142740.jpg




20260120_142650.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_605142	Marca - Modelo	HYUNDAI IONIQ HYBRID (C) 5P (19-)		
Fecha Alta	21/01/2026 10:57:43	CUM	HY02704	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	21/01/2026 11:03:33	Matrícula	1947-MCF		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	KMHC851CGNU291152		



20260120_142737.jpg



20260120_142813.jpg

Teléfono:
Fax:
E-Mail:
Web:

20 ene. 2026

Vehículo: Hyundai Ioniq (AE) 1.6i 16V GDi Hybrid
Código motor: G4LE
Año de fabricación: 16-22
Kilometraje: 170314 (leído de la centralita)
Matrícula : 1947-MCF
VIN: KMHC851CGNU291152 (leído de la centralita)
comprobado: 20 ene. 2026 14:38:54

Código de avería

OBD	OBD	0! Avería
Cadena de transmisión	MCS Control de motor de gasolina (CAN)	0! Avería
Cadena de transmisión	MCS Control de motor accionamiento eléctrico	0 Avería
Cadena de transmisión	CS sistema de control/transformador de tensión	0 Avería
Cadena de transmisión	BS módulo de batería	no alcanzable
Sistema de frenos	AHB Sistema de frenado regenerativo	no alcanzable
Sistema de frenos	EPB freno de estacionamiento electromecánico	no alcanzable
Seguridad pasiva	Airbag (CAN)	0 Avería
Seguridad pasiva	Sistema llamada de emergencia eCall	0 Avería
TERMO-MANAGEMENT	AC aire acondicionado (CAN)	0 Avería
Sistema de asistencia al conductor	AEB Asistente de frenada de emergencia	0 Avería
Sistema de asistencia al conductor	LDWS asistente de mantenimiento de carril (CAN)	0 Avería
Sistema de asistencia al conductor	BSDL Módulo reconocimiento de obstáculos laterales IZQ	no alcanzable

Sistema de asistencia al conductor	BSDR Módulo reconocimiento de obstáculosno alcanzable laterales DCH	
Confort	VESS Simulador de ruido de marcha	0 Avería
Confort	DDM Módulo puerta conductor	no alcanzable
Confort	ADM Centralita de puerta lado acompañante	no alcanzable
Confort	CGW Centralita de Gateway central	0 Avería
Confort	AHLS Regulación automática de alcance de luces	no alcanzable
Confort	BCM Centralita de la red de a bordo (CAN)	0 Avería
Confort	Centralita de asiento PSM	no alcanzable
Confort	AAF persiana variable del radiador	0 Avería
Confort	WPC Wireless Power Charger	0 Avería
Caja de cambios	E-Shifter módulo de palanca selectora de cambios.	no alcanzable
Sistema Infotainment	AMP Amplificador	0 Avería
Sistema Infotainment	AVN sistema de navegación	0 Avería
Control de presión de los neumáticos	TPMS sistema de control de presión de neumáticos (CAN)	0 Avería