

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

4666NGW / WBA11GF0907U45732 / 7U45732

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	118D F70	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	118D F70	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	27.971

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

☐ DOCUMENTACION ORIGINAL

☒ CARPETA MANUALES

☒ MANUAL PROPIETARIO

☒ TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

4666NGW Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	MAXXIS	225/45/18	95	Y	-
DI	MAXXIS	225/45/18	95	Y	-
RP					-

Daños no valorables:

4666NGW COMPONENTE	ACCIÓN		COMENTARIO						
4666NGW COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,44	10,00	26,49 €
2. Emblema paragolpes dl - 82 MM - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.08 h.			0,00	46,81	10,00	45,20 €
3. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.00 h.	0.75 h.		0,00	353,36	40,00	317,89 €
4. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	61,68	10,00	55,51 €
5. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	23,53	10,00	21,17 €
6. Neumático dl iz - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.46 h.			0,00	139,50	10,00	143,26 €
7. Neumático dl dr - Nueva	-								















0

5km

1

13:06



OFF

Total 27972 km



Luz de posición
encendida.



+31.0 °C













A close-up photograph of a mechanical assembly. A circular vent with radial slats is visible, partially covered by a black, dome-shaped cap. The surrounding metal housing is light-colored and features several hexagonal bolts. A white, curved label is affixed to the housing, displaying a part number. In the lower-left foreground, a portion of a black tool or rod is visible.

©WBA11GF0907U45732©







MEDIA

TEL

NAV

Comino Puente de...









