

INFORME DE CONTROL DE CALIDAD EN VEHÍCULOS DE OCASIÓN

Nº INFORME:		I2026/00002989
DATOS DEL VEHÍCULO		

MARCA Y MODELO	DACIA Spring Electric Extreme 65 48kW
MATRÍCULA	1771MHV
Nº BASTIDOR	UU1DBG00XPU123777
1ª MATRICULACIÓN	
KILÓMETROS	22804
DESTINO ANTERIOR	


	ACEPTABLE	DEFICIENTE	NO APLICA
IDENTIFICACIÓN		×	
MOTOR Y TRANSMISIÓN	✓		
ACONDICIONAMIENTO EXTERIOR (CARROCERÍA Y CHASIS)		×	
ACONDICIONAMIENTO INTERIOR	✓		
ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN	✓		
EMISIONES CONTAMINANTES			NA
SISTEMA DE FRENO	✓		
SISTEMA DE DIRECCIÓN		×	
EJES Y SUSPENSIÓN	✓		
NEUMÁTICOS Y LLANTAS		×	

OBSERVACIONES: Falta segunda llave
--

En Alava a 08 de julio de 2026

Inspector

Cliente



Fdo. Ricardo Acero

Fdo.

La autenticidad de la información contenida en el certificado de calidad SIMECAR se circunscribe al momento en el que se realiza la inspección y verificación de los elementos del vehículo.

IDENTIFICACIÓN		OBSERVACIONES
1.1 BASTIDOR	✓	
1.2 MATRÍCULA	✓	
1.3 DOCUMENTACIÓN Y REFORMAS	✓	
1.4 MANTENIMIENTOS	✗	Mantenimiento según GT
MOTOR Y TRANSMISIÓN		
2.1 ESTADO GENERAL DEL MOTOR	✓	
2.2 ALIMENTACIÓN	✓	
2.3 ESCAPE	✓	
2.4 TRANSMISIÓN	✓	
2.5 DISTRIBUCIÓN	✓	
2.6 REFRIGERACIÓN	✓	
2.7 EMBRAGUE	✓	
2.8 ENCENDIDO	Tensión: Pot. Arranque: ✓	
2.9 DIAGNOSIS Y TESTIGOS CONSOLA CENTRAL	✓	
ACONDICIONAMIENTO EXTERIOR (CARROCERÍA Y CHASIS)		
3.1 PARAGOLPES DELANTEROS	✗	
3.2 PARAGOLPES TRASEROS	✗	
3.3 CAPOT DELANTERO	✗	
3.4 PORTÓN/CAPOT TRASERO	✗	
3.5 PUERTAS DELANTERAS	✗	
3.6 PUERTAS TRASERAS	✗	
3.7 LUNAS	✓	
3.8 CARROCERÍA Y CHASIS	✓	
3.9 TECHO	✓	
3.10 PISO CARROCERÍA	✓	
3.11 LIMPIA Y LAVAPARABRISAS	✓	
ACONDICIONAMIENTO INTERIOR		
4.1 ASIENTOS DELANTEROS	NA	
4.2 ASIENTOS TRASEROS	NA	
4.3 CINTURONES DE SEGURIDAD	NA	
4.4 GUARNECIDOS Y ALFOMBRAS	NA	
4.5 CLIMATIZACIÓN	✓	
4.6 TABLERO DE INSTRUMENTOS	✓	
4.7 SISTEMAS MULTIMEDIA	✓	
4.8 RUEDA DE REPUESTO Y ACCESORIOS	✓	Medida rueda de repuesto 165/70/14 81T
ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN		
5.1 FAROS Y PILOTOS	✓	
5.2 INSTALACIÓN Y SIST. ELÉCTRICO	✓	
5.3 ALARMA	✓	
5.4 INTERRUPTORES Y MANDOS ELÉCTRICOS	✓	
EMISIONES CONTAMINANTES		
6.1 DIESEL	Opacidad NA	
6.2 GASOLINA	CO2 mix CO2 nl L NA	
6.3 COMPROBACIONES EN EV, PHEV, FCEV o BEV.	NA	
SISTEMA DE FRENO		
7.1 MANDOS DE FRENO	✓	
7.2 FRENO DE ESTACIONAMIENTO	✓	
7.3 FRENOS DELANTEROS	✓	
7.4 FRENOS TRASEROS	✓	
7.5 CIRCUITO DE FRENO	✓	
SISTEMA DE DIRECCIÓN		
8.1 VOLANTE Y MANDOS DE DIRECCIÓN	✗	Guardapolvos rótula de dirección derecha roto
8.2 SERVODIRECCIÓN	✓	
EJES Y SUSPENSIÓN		
9.1 EJE DELANTERO	✓	
9.2 EJE TRASERO	✓	
9.3 SUSPENSIÓN DELANTERA	✓	
IZQ.  DER. 		
9.4 SUSPENSIÓN TRASERA	✓	
IZQ.  DER. 		
NEUMÁTICOS Y LLANTAS		
10.1 ESTADO GENERAL 	✗	Neumáticos delanteros desgastados
10.2 DEL. IZQ.	2.69 3.41 3.2	✗
LingLong 165/70/14 81T DOT		
Estado de la llanta	✓	
10.3 TRAS. IZQ.	4.45 5.34 4.65	✗
LingLong 165/70/14 81T DOT		
Estado de la llanta	✗	
10.4 TRAS. DER.	4.67 5.12 4.81	✗
LingLong 165/70/14 81T DOT		
Estado de la llanta	✗	
10.5 DEL. DER.	2.53 2.88 2.63	✗
LingLong 165/70/14 81T DOT		
Estado de la llanta	✗	

La autenticidad de la información contenida en el certificado de calidad SIMECAR se circunscribe al momento en el que se realiza la inspección y verificación de los elementos del vehículo.





DACIA Spring Electrico
Spring Electric Extreme 65 48kW

VIN	UU1DBG00XPU123777
Primera matriculación	27/6/2023
Kilometraje del vehículo	22.804 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	17/7/2026 14:29:40	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann VITORIA
------------------------	--------------------	---	------------------

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	DACIA	Primera matriculación	27/6/2023
Modelo	Spring Electrico	Tipo de carrocería	Berlina
VIN	UU1DBG00XPU123777	Tipo de combustible	Eléctrico

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	1	Documento de matriculación	N/A
Ficha Técnica	No	Documento de matriculación	No
Manual de instrucciones	Sí	Tipo de libro de mantenimiento	Libro de mantenimiento presente

ACCESORIOS

Cable de carga	Sí	Número de cables de carga (carga rápida)	1
Número de cables de carga	2		

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	3,1 mm	Otro	165/70 R 14 81 T	Verano	Acero	No aplica
Delantera	Derecha	3,1 mm	Otro	165/70 R 14 81 T	Verano	Acero	No aplica
Trasera	Izquierda	5,3 mm	Otro	165/70 R 14 81 T	Verano	Acero	No aplica
Trasera	Derecha	5,1 mm	Otro	165/70 R 14 81 T	Verano	Acero	No aplica

DAÑO

Interior



1 | Llave de contacto

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar

Exterior



2 | Capó

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



3 | Moldura Aleta DEL IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Reemplazar



4 | Puerta Delant Iz

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Aceptable



5 | Puerta Tras Iz

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar



6 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



7 | Revest Inf Parachoques Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Reparar + Pintar



8 | Aleta Tras Dr

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



9 | Puerta Tras Dr

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



10 | Estribo Interior Del DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Retoque



11 | Puerta Delant Dr

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Aceptable



12 | Tapacubos Rueda Del DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Reemplazar

Fotos comerciales

