

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: RENAULT Grand Scénic BLUE dCi 120 Business Edition Kompaktvan5-türig 1750 ccm 120 PS / 88 KW Diesel 6-Gang Manuell

Amtliches Kennzeichen:	HH -FS 1916	Fahrgestell-Nummer:	VF1RFA00866162006
Vertrags-Nummer:	36265074	Erstzulassung:	17.11.2020
Internes KZ:	14724351	Kilometer-Stand:	163535
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

RENAULT Grand Scénic BLUE dCi 120 Business Edition Kompaktvan 5-türig 1750 ccm 120 PS / 88 KW Diesel 6-Gang Manuell

Lackierung: Platin-Grau Metallic Polsterung: Stoff Titanium-Schwarz, mit weißen Ziernähten
Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 25.201,68

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Beifahrersitz höhenstellbar und umklappbar	84,03
Easy-Life-Klappische an den Rückseiten der Vordersitze	84,03
Metallic-Lackierung	546,22
Notrad in der Reifendimension 145/70 R17	126,05
Platin-Grau Metallic	0,00
Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt	243,70
Stoff Titanium-Schwarz, mit weißen Ziernähten	0,00
Winter-Paket	327,73
Renault_Prüfung DGVU 70(UVV) am ZBF	0,00
UTC_Beklebung Gr.Scenic_Chubb	0,00
UTC_DachtrGrScenicQuickfixfürvorhReling	212,44
UTC_GummimattenScenicSIX-02540-013-03	60,00
UTC_Kennzeichenhalter Sixt Leasing	0,00
UTC_Kofferraumwanne GrScenic 8201627990	71,00
UTC_SchonbezugScenicSIX-02540-010-03	52,00
UTC_Trenngitter inkl. Einbau_Gr.Scenic	195,00
UTC_Zurrurt Würth Art.-Nr. 071392 13	8,06
Winterkompleträder über A.T.U.	0,00
Renault_Prüfung DGVU 70(UVV) am ZBF	0,00
UTC_Beklebung Gr.Scenic_Chubb	0,00
UTC_DachtrGrScenicQuickfixfürvorhReling	212,44
UTC_GummimattenScenicSIX-02540-013-03	60,00
UTC_Kennzeichenhalter Sixt Leasing	0,00
UTC_Kofferraumwanne GrScenic 8201627990	71,00
UTC_SchonbezugScenicSIX-02540-010-03	52,00
UTC_Trenngitter inkl. Einbau_Gr.Scenic	195,00
UTC_Zurrurt Würth Art.-Nr. 071392 13	8,06
Winterkompleträder über A.T.U.	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 27.211,94

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 32.382,21

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 31.565,85

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	RENAULT Grand Scénic BLUE dCi 120 Business Edition Kompaktvan5-türig 1750 ccm 120 PS / 88 KW Diesel 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2020		
kW / PS:	88 / 120	Hubraum:	1750
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	AN	CO2 (g/km):	142
durchschn. Verbrauch/100 Km:	6,0000	Tankinhalt:	53
Max. Km/h:	193	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	14,50
Leergewicht (kg):	1677	zul. Gewicht (kg):	2290

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 36265074
Amtliches Kennzeichen: HH -FS 1916
Übersicht erstellt am: 02.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

RENAULT Grand Scénic BLUE dCi 120 Business Edition Kompaktvan5-türig 1750 ccm 120 PS / 88 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
03.11.2024	9059906823	Eigenverschulden	Reifen hinten Beifahrerseite Riss Stahlfelge vorne Beifahrerseite verbogen Stahlfelge hinten Beifahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung)	Ja	Nein
05.03.2024	9059881120	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
13.10.2023	9059866331	Fremdverschulden	Stoßstange vorne Beifahrerseite Kratzer > 10 cm oberflächlich	Ja	Ja
18.08.2022	9059822786	Eigenverschulden	Schlüssel mit Fernbedienung fehlt Gehäuse	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 36265074
Amtliches Kennzeichen: HH -FS 1916
Übersicht erstellt am: 02.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

RENAULT Grand Scénic BLUE dCi 120 Business Edition Kompaktvan5-türig 1750 ccm 120 PS / 88 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
23.08.2022	46713	Inspektion und Wartung
25.10.2022	20490	Inspektion und Wartung
16.12.2022	20490	Inspektion und Wartung
16.12.2022	20490	Inspektion und Wartung
19.04.2023	75966	Inspektion und Wartung
03.08.2023	101935	Inspektion und Wartung
20.01.2024	107759	TÜV/AU (MwSt-frei)
22.05.2024	122505	Inspektion und Wartung
21.11.2024	140319	Inspektion und Wartung
21.11.2024	140319	Bremsflüssigkeitswechsel
10.11.2025	158106	TÜV/AU (MwSt-frei)
10.11.2025	158106	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
10.11.2025	158106	Wartungszusatzumfänge
17.03.2026	160203	Wartungszusatzumfänge

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Allane SE
 Parking 33
 85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	09.06.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	01217 Dresden, Zellescher Weg 24
Besichtigungsdatum	18.06.2026
Referenznummern	0031199760 - 0036265074

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	HH-FS 1916	Fzg.-Ident.-Nummer	VF1RFA00866162006
Fabrikat	Renault	1. Zulassung	17.11.2020
Typ	Grand Scenic Blue dCi 120 Business Edition	Fahrzeugart	PKW
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Farbe	Platin-Grau - 2-Schicht metallic
Laufleistung abgelesen	163.303 km	Sitzplätze	5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	Kombilimousine, 5 Türer
Anzahl Besitzer	keine Angabe	nächste HU	11/2027
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.749 ccm / 88 KW

Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Stahlrad	Continental	195/55R20 95H	6 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Continental	195/55R20 95H	6 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Continental	195/55R20 95H	7 mm
hinten links	Sommerreifen	Stahlrad	Continental	195/55R20 95H	7 mm
Reservebereifung: Notrad					

Allgemeines / Zustand	
<input checked="" type="checkbox"/>	Serviceheft vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am 03.11.2025 bei km 158.103.	
Legende :	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Front rechts	Ja	

Anmerkungen
<p>Unfallschaden: keine festgestellt</p> <p>Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt. 2 Hauptschlüssel vorhanden.</p> <p>Das ausgewiesene Untersuchungsergebnis ist aufgrund der Prüfposition(en) vorbehaltenlich. Hinsichtlich der aufgeführten Prüfposition (1x Hauptschlüssel ohne Funktion) wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.</p>

Sonderausstattung

- | | | | |
|---|---|---|---|
| ✓ | Beifahrersitz höhenstellbar und umklappbar | ✓ | Easy-Life-Klapptische an den Rückseiten der Vordersitze |
| ✓ | Metallic-Lackierung | ✓ | Notrad in der Reifendimension 145/70 R |
| ✓ | Platin-Grau Metallic | ✓ | Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt |
| ✓ | Stoff Titanium-Schwarz, mit weißen Ziernähten | ✓ | Winter-Paket |
| ✓ | Renault_Prüfung DGUV 70(UVV) am ZBF | ✓ | UTC_Beklebung Gr.Scenic_Chubb |
| ✓ | UTC_DachtrGrScenicQuickfixfürvorhReling | ✓ | UTC_GummimattenScenicSIX-02540-013- |
| ✓ | UTC_Kennzeichenhalter Sixt Leasing | ✓ | UTC_Kofferraumwanne GrScenic |
| ✓ | UTC_SchonbezugScenicSIX-02540-010- | ✓ | UTC_Trenngitter inkl. Einbau_Gr.Scenic |
| ✗ | UTC_Zurrigurt Würth Art.-Nr | ✗ | Winterkompleträder über A.T.U |

Zustand / Beschädigungen

Heck

Stoßfänger hinten Verkleidung oberhalb -lackiert-, beschädigt (Bild 15, Bild 16, Bild 17)

Heckklappe Innenverkleidung, verkratzt, Gebrauchsspur

Reifen, Felgen, Radkappen

Radkappe(n) vorne rechts, verkratzt (Bild 18, Bild 19)

Radkappe(n) vorne links, verkratzt, Gebrauchsspur

Radkappe(n) hinten rechts, verkratzt (Bild 13)

Radkappe(n) hinten links, verkratzt, Gebrauchsspur

Satz Winterräder, fehlt

Exterieur

Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt (Bild 14)

Interieur

Teppich vorne links, Brandloch (Bild 20, Bild 21)

Laderaum, verkratzt, Gebrauchsspur

Schlüssel/Schließanl.

Hauptschlüssel mit Fernbedienung, funktionsuntüchtig (Bild 12)

Sonstiges

Fahrzeug innen, verkratzt, Gebrauchsspur

Ohne Zuordnung

Zurrgurt, fehlt

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbareren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 21 Fotos.

Miersch, Rene

Der Sachverständige, 18.06.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage



Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.




Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.



Bild 12. Hauptschlüssel, mit Fernbedienung, funktionsuntüchtig, prüfen

Fotoanlage



Bild 13. Radkappe(n), hinten rechts, verkratzt, ersetzen



Bild 14. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben

Fotoanlage



Bild 15. Stoßfänger hinten, Verkleidung oberhalb -lackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 16. Stoßfänger hinten, Verkleidung oberhalb -lackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 17. Stoßfänger hinten, Verkleidung oberhalb -lackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 18. Radkappe(n), vorne rechts, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 19. Radkappe(n), vorne rechts, verkratzt, ersetzen



Bild 20. Teppich, vorne links, Brandloch, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 21. Teppich, vorne links, Brandloch, Smartrepair