Volvo

VOLVO XC40 (2017->) INSCRIPTION RECHARGE PLUG-IN HYBRID 2WD HYBRIDE 192 KW (MOTEUR 1,5 LITRE(S) - 132 KW) 5 PORTES

VIN: YV1XZBBVFM2563040



Description

N° d'immatriculation
2ARL020

Date de 1ère immatriculation
22/06/2021

Odomètre
100157 km

Couleur
FUSION RED / Metallic

Année modèle
2020

Capitonnage
-

Nombre de portes
5

Nombre de sièges
5

Generation
-

Cylindrée
1477

Type de boîte
Automatique

Motorisation
Hybride Rechargeable

Energie
Essence

Nombre de vitesses
7

Roues Motrices
Avant (FWD)

Puissance
192 KW

Equipements véhicule

Série

Boîte de vitesses 7 rapports - Boîte automatique à double embrayage S-tronic	Accoudoir central AR avec Support à boissons	Accoudoir central AV réglable(s)
Airbag conducteur	Airbag coté passager	Airbag coté passager désactivable
Airbag genou conducteur	Airbag lat AV	Alarme pour Ceintures de sécurité AV et AR
Antidémarrage	appuie-lombaire Siège AV gauche et droit, à réglages électriques	barre(s) de toit (Aluminium)
blocage de différentiel électron. Corner Traction Control (CTC) avec Torque Vectoring	Carrosserie: 5 portes	Ceintures de sécurité AV réglable(s) en hauteur
Chassis/Suspensions adapté conduite dynamique	Volant de direction chauffant(e)/dégivrant(e)	Climatisation automatique 2 zones
Système de contrôle de la qualité de l'air (Clean Zone Interior Package CZIP)	Colonne de direction (Volant de direction) Mécanique Réglage de hauteur / profondeur	Cde de volet AR automatique
Commande radio au volant	contrôle pression pneumatiques	crochet de poche à/au/dans/en Compartiment à bagages
câble de recharge (7,0 m) avec prise Schuko ("Mode" 2)	digit(al)(ale)(aux)(ales) Instrumentation écran 12,3"	Direction assistée - asservie à la vitesse
Dispositif de commande vocale	dossiers AR rabattable électr.	Empattement 2702 mm
Equipement Int. avec inserts finition Driftwood	Essuie-vitres avec Capteur de pluie	Feux clignotants LED dans Rétroviseur ext intégré(e)
Feux de brouillard AR	filtre à particules essence (FAP essence)	Frein de stationnement électromécanique
Gicleurs de lave-vitre chauffant(e)/dégivrant(e)	Hotspot WLAN	inserts sur le/l' vitre Lat. Chrome
Keyless Drive	Poignées de portes Ext. éclairé(e)	Keyless-Start
Kit de réparation des pneumatiques	levier de sélection vert cristal	Limiteur de vitesse
Lunette AR. chauffant(e)/dégivrant(e)	Lève-vitre électrique AV + AR	Miroir de courtoisie éclairé(e)
Mode de transmission roues AV motrices	Moteur électrique 60 kW (Transmission hybride)	Pack Hiver
Siège chauffant AV	Pneus 235/50 R19 ..W	ports USB, Je 1 AV et AR
prise élect. (Prise 12V) dans Console centrale AV	prise élect. (Prise 12V) à/au/dans/en coffre/compartiment de charge	Programme de stabilisation d'attelage (TSA) Préparation/Pré-équipement
projecteur LED	projecteurs antibrouillard LED	Protecteurs de bas de marche avec revêtement

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

		aluminium
protection Inf. AR (Aluminium)	protection Inf. AV (Aluminium)	prétensionneur de ceinture
repose-pieds réglable manuellement, Sièges AV	Réception radio digital(e) (DAB+)	Régulateur de vitesse (régul. vitesse)
Rétroviseur ext couleur caisse	Rétroviseur ext avec Grand angle	Rétroviseur ext rabattable électriquement
Rétroviseur ext à réglage électrique et dégivrant, (D+G)	Rétroviseur Int avec fonction électrochrome	Rétroviseurs ext/int avec fonction électrochrome
Sellerie : Cuir	Siège AV droit réglable(s) en hauteur	Siège AV gauche inclinaison réglable
Siège AV gauche réglable(s) en hauteur	Smartphone interface (Apple CarPlay & Android Auto)	Support à boissons au Console centrale
Supports Isofix pour siège enfant	Surtapis Textile	Système anti-coup du lapin (WHIPS)
Système d'airbag crânien (Sideguard)	Système d'antiblocage de frein (ABS) avec élect. Amplificateur de freinage	Système d'assistance de conduite: actif (active) assistant de franchissement involontaire de ligne
Système d'assistance de conduite: Assistance au démarrage en côte (Hill-Holder)	Système d'assistance de conduite: Assistant de freinage (Audi pre sense front)	Electro. Contrôle de stabilité (ESC)
Système d'assistance de conduite: Avertissement de franchissement involontaire de ligne	Système d'assistance de conduite: système de détection de somnolence	Système d'assistance de conduite: City-Safety-System (assistant de frein de secours autonome)
Système d'assistance de conduite: Connected Safety	Système d'assistance de conduite: détection du bord de route (Road Edge Detection)	Système d'assistance de conduite: Feux de route automatiques
Système d'assistance de conduite: Frein multicollision (Multi Collision Brake)	Système d'assistance de conduite: Limiteur de vitesse en descente (HDC)	Système d'assistance de conduite: Reconnaissance des panneaux de signalisation
Système d'assistance de conduite: Run-off Road Protection	Système d'assistance de conduite: sélection style de conduite	Système de navigation Sensus
Système Infotainment : Sensus Connect avec High Performance Sound	système Start/Stop	trappe de chargement (Accoudoir central AR)
trousse premiers secours / boîte premiers secours	Verrouillage centralisé avec Cde à distance et sécurité de porte	Vitrage teinté(e)
Volant de direction (Cuir 3 branches)	Volant de direction avec multifonctions	Volvo ON CALL
éclairage ambiant étendu	éclairage diurne LED	

Optionnel

aide au stationnement AV et AR, acoustique et visuel avec affichage sélectif (APS Plus)	Bouchon de réservoir à commande électrique	Système cameras latérales (Surround View)
Chauffage auxiliaire	Dispositif d'attelage semi-électrique	Disques de frein AV 17" (332 mm x 30 mm)
Disques de frein AV 18"	dossiers AR rabattable	Moteur 2,0 litre(s) - 135 kW Turbodiesel
Jantes alliage léger 7x19 (Design dynamique 5 branches)	Moteur 1,5 litre(s) - 132 kW Hybride	Pack assistance au stationnement
Caméra aide au recul	Pack IntelliSafe PRO	Système d'assistance de conduite: IntelliSafe assistance
Système d'assistance de conduite: IntelliSafe Surround	Rétroviseur ext avec Blind Spot Informations System	Système d'assistance de conduite: Évitement de choc AR (prévention collision arrière)
Système d'assistance de conduite: assistant de circulation transversale	Peinture métallisée	pochette de rangement pour DAS câble de recharge
Protection de seuil de chargement (inox)	Site de production: Belgique, Gent (FC22)	Siège AR deux parties
Variante boîte de vitesses - Boîte automatique 7 rapports, Type: 7DCTH	Vitres lat à partir Pied milieu surteinté	

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection	Date de l'inspection	Date de validation de l'inspection
PARC HÖDLMAYR TONGEREN	28/09/2026	29/09/2026

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Contrôles

Problèmes détectés

Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction
001	Jante / Avant Droit Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 19 " / Surface : Poli	Rayure	Acceptable



002	Jante / Avant Gauche Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 19 " / Surface : Poli	Rayure	Acceptable



003	Jante / Arrière Gauche Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 19 " / Surface : Poli	Dépôt chimique	Garantie





004	Garniture de hayon ou malle / Arrière [1]	Sale	Acceptable





005	Pare-chocs / Arrière Droit Peint : Oui	Rayure	Acceptable



Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

006	Pare-chocs / Arrière Gauche Peint : Oui	Rayure	Acceptable



007	Hayon / Porte de coffre / Arrière	Rayure	Acceptable



008	Aile / Arrière Droit	Enfoncement	Smart repair





009	Jante / Arrière Droit Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 19 " / Surface : Poli	Dépôt chimique	Garantie







[1] Ovb

Éléments amovibles

- Cable de charge rapide (Type 2, Mode 3)
- Trousse à pharmacie
- Certificat de Conformité
- Cable de charge lente (Type 2, Mode 2)
- Kit réparation pneumatique complet
- Certificat Immatriculation volet propriétaire
- Certificat Immatriculation
- Crochet de remorquage
- Triangle
- Plage arrière
- Double de clé

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Pneus principaux

Avant Gauche	CONTINENTAL	235/50/19 Été	5 mm
Avant Droit	CONTINENTAL	235/50/19 Été	5 mm
Arrière Gauche	CONTINENTAL	235/50/19 Été	4 mm
Arrière Droit	CONTINENTAL	235/50/19 Été	4 mm

Commentaires

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Photos


Avant gauche


Arrière gauche


Coffre ouvert


Arrière droit


Compartiment passager arrière


Planche de bord depuis le siège arrière


Compartiment passager avant


Avant droit



Odomètre



Navigation


Spare Tyre


Cable


Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.




Cable




Vin




Autre




Autre



Autre



Autre



Autre



Jante / Avant Droit / Rayure



Jante / Avant Gauche / Rayure



Jante / Arrière Gauche / Dépôt chimique



Jante / Arrière Gauche / Dépôt chimique



Jante / Arrière Gauche / Dépôt chimique



Garniture de hayon ou malle / Arrière / Sale



Garniture de hayon ou malle / Arrière / Sale



Garniture de hayon ou malle / Arrière / Sale

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Pare-chocs / Arrière Droit / Rayure



Pare-chocs / Arrière Gauche / Rayure



Hayon / Porte de coffre / Arrière / Rayure



Aile / Arrière Droit / Enfoncement



Aile / Arrière Droit / Enfoncement



Jante / Arrière Droit / Dépôt chimique



Jante / Arrière Droit / Dépôt chimique



Jante / Arrière Droit / Dépôt chimique

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.