




Matrícula:	4640-MCF	Kilometraje:	72752	Cliente:	Alphabet Spain
Bastidor:	VF1RJK00070099007	Fecha de puesta en circulación:	11/11/2022	Lugar de peritaje:	P.I. GESTESA CALLE PLATA, S/N 28890 LOECHES
Marca:	RENAULT			Fecha de peritación:	7/07/2026 0:30:00
Modelo:	EXPRESS				
Versión:	Confort 1.5 Blue dCi 70 kW (95 cv) furgón derivado de turismo 70kW 4P manual				
Carburante:	Diesel				
Tipo de carrocería:	Furgoneta				
Caja:	MAN 6 VEL				
Caballos fiscales:					
Potencia KW:					
Categoría	Utilitario				
Profundidad del perfil del neumático delantero izquierdo	6.0				
Profundidad del perfil del neumático delantero derecho	6.0				
Profundidad del perfil del neumático trasero izquierdo	5.0				
Profundidad del perfil del neumático trasero derecho	5.0				
Tamaño de la neumática DEL IZ	185/65 R 15 88 H				
Tamaño del neumático DEL DER	185/65 R 15 88 H				
Tamaño del neumático TRAS IZ	185/65 R 15 88 T				
Tamaño del neumático TRAS DER	185/65 R 15 88 T				
Tipo de neumático delantero izquierdo	Verano	Neumáticos de verano: 185/65/15/88 H DELIZQ Goodyear: 6 mm - TRASIZQ Kumho: 5 mm DELDER Goodyear: 6 mm - TRASDER Kumho: 5 mm			
Tipo de neumático delantero derecho	Verano				
Tipo de neumático trasero izquierdo	Verano				
Tipo de neumático trasero derecho	Verano				
Marca del neumático Del Iz	259				
Marca del neumático Del Dcha	259				
Marca de neumático Tras Iz	2482				

Marca del
neumático Tras
Dcha

2482



Lista de equipamientos presentes:

Manual de instrucciones	No	Condiciones del Vehículo	Sucio	Radio	Sí
Encendido Motor	Sí	¿Luz indicadora (mantenimiento, contaminación, etc...)?	No	Lunas eléctricas DEL	Sí
Baterías en funcionamiento	Sí			Regulador de velocidad	Sí
Vehículo rodando	Sí			Volante multifunciones	Sí
Núm asientos	2				

Núm reposacabezas	2	Tipo de climatizador	Climatizador manual
Núm llaves	1	Documento de matriculación	No
Núm llaves mando a distancia	1		
Color carrocería	Blanco		
Llantas de verano	Acero		
Rueda de repuesto	Sí		
Gato	Sí		
Ficha Técnica	Sí		
Categoría	Utilitario		
Segmento	Segmento 06		

Ubicación	Type	Tipo de reparación
Interior	Pieza No Original	Aceptable
		
Guarnic Tapa Tras	Rayado	Reemplazar
		
Manual de Instrucciones	Falta	Importe
		
Tarjeta De Matriculación	Falta	Importe
		
Llave de contacto	Falta	Importe
		
Llave de contacto	Gastado	Importe



Puerta Delant Iz



Rayado

Pintar



Paragolpes Tras



Rayado

Pintar



Neumáticos



Sin Daños



Control



https://www4.macadam.eu:443/Manager/SinglePage/Report17Pdf_OLD?assessmentFileId=e%3dnc%3d%3doh5LXSEEsZpgCP4Wcz8i1H2b%2bzWTzZwsenH0Lc%2ff16U%3d&language=es-ES