MACADAM








Mercedes Vito-LCV-Long-2015: GM860NE

N° Chassis:	**W1VVMAEZ6P4207172**	Version:	**MERCEDES-BENZ Vito Compact / 2020 / 4P / Fourgon tôlé 119 CDI Fourgon CP PRO**
1ière MEC:	**6/03/2023**	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	**161066**	Puissance KW:	
Type carrosserie:	**Camionette**	Couleur carrosserie	**Gris Foncé**
Boîte:	**Automatique**	Nature de peinture	**Metallisé**
Transmission:	**Avant**	Couleur intérieur	**Noir**
Carburant:	**Diesel**	Type de jantes (montées)	**Aluminium**
Moteur fonctionnant	**Oui**	Couleur tableau de bord	**Noir**
Batterie fonctionnante	**Oui**		
Véhicule roulant	**Oui**		
Nbre portes	**5**		
Nbre sièges	**3**		
Nombre appuis-têtes	**3**		
Type de jantes (montées)	**Aluminium**		
Catégorie	**Vehicule utilitaire**		

Options

Nbre clés total	**1**	Attache remorque	
Nbre clés télécommandes	**1**	Phares Xenon/LED/Laser	
Type de climatisation	**Clim. manuelle**	Porte latérale coulissante Droite	
		Camera de recul	
		Revêtement de siège	**Cuir**

Pneu

Pneus d'été:	**225/55/17/109 H**			
	AVG	**Michelin: 25%**	AVD	**Michelin: 25%**
	ARG	**Michelin: 15%**	ARD	**Michelin: 15%**

Profondeur de pneu AVG	**6.6**
Profondeur de pneu AVD	**6.6**
Profondeur de pneu ARG	**7.3**
Profondeur de pneu ARD	**7.3**
Taille de pneu AVG	**225/55 R 17 109 H**
Taille de pneu AVD	**225/55 R 17 109 H**
Taille de pneu ARG	**225/55 R 17 109 H**
Taille de pneu ARD	**225/55 R 17 109 H**
Type de pneu AVG	**Toutes saisons**
Type de pneu AVD	**Toutes saisons**
Type de pneu ARG	**Toutes saisons**
Type de pneu ARD	**Toutes saisons**
Marque de pneu AVG	**261**
Marque de pneu AVD	**261**
Marque de pneu ARG	**261**
Marque de pneu ARD	**261**

Matériel de secours

Roue de secours	**Oui**	Cric	**Oui**
		Runflat	**Non**

Voyant défaut, Allumé, P - Contrôler



Grille vent. M, Cassé, E - Remplacer




Console centrale, Griffe(s), Réparer/rempl. (montant forfaitaire)






Couvercle boite à gants, Griffe(s), Réparer/rempl. (montant forfaitaire)







Placage planche de bord, Griffe(s), Smart repair





Tableau de bord, Résidu de colle, Nettoyer





Volant, Usé, Acceptable








Revêtement assise siège AVG, Déchirure, Smart repair +




Garnit. siège int D, Manque, E - Remplacer




Jante alum. ARG bi-ton/polychrome, Griffe(s), Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



Jante alum. AVG bi-ton/polychrome, Griffe(s), Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



Jante alum. ARD bi-ton/polychrome, Griffe(s), Acceptable



Jante alum. AVD bi-ton/polychrome, Griffe(s), Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



Aile AVG, Mauvaise réparation, Peindre







Porte AVG, Mauvaise réparation, Peindre







Panneau Latéral G, Mauvaise réparation, Peindre







Pare-chocs AV, Mauvaise réparation, Peindre









Capot, Dégâts chimiques, Peindre





Panneau ARD, Mauvaise réparation, Peindre







Porte coulissante D, Mauvaise réparation, Peindre








Porte AVD, Mauvaise réparation, Peindre






Aile AVD, Mauvaise réparation, Peindre








Pavillon caisse, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture




Bras d'essuie-glace AR, Incomplet, E - Remplacer




Porte de malle AR G, Bosse(s) et griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)






Porte de malle AR D, Griffe(s), 67 - Lustrage


ARVAL

