


Peugeot

3008 HYBRID 300 E-EAT8

TELAIO: VF3M45GBUPS085872

Importo di riparazione stimato



Descrizione

Marca	Data immatricolazione	Odometro
	13/06/2023	87810 km
Colore	Anno	Selleria
Blu	-	-
Numero porte	Numero posti	Generation
5	-	-
Cilindrata	Tipo cambio	Alimentazione
1598 cc	Automatico	Benzina
Numero marce	Potenza massima	
8	221 KW	

Dettagli della dichiarazione

Luogo ispezione



Data dichiarazione

14/05/2026

Data approvazione perizia

15/05/2026

Meccanica







Problemi rilevati







Motore / Audio	✓ Ok	Tenuta stagna del veicolo	✓ Ok
Echappement chromé / Clarity	✓ Ok	Problema di avvio del motore	✓ No
Scatola del cambio / Stato di funzionamento	✓ Ok		

Danni & Operazioni

#	Elemento	Danno	Operazione	importo netto
001	Paraurti / Anteriore	Riga	Riparazione	
		Tempo Carrozzeria 1,00 h	Tempo Verniciatura 2,00 h	
		Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	
			ImportoMaterialiDiConsumo	
				Forfait
				-



002	Cerchio in lega / Anteriore Sinistro Materiale : Alluminio / Diametro Cerchio/Pneumatico : 18 "	Riga	Smart repair	
	Tempo Carrozzeria -	Tempo Verniciatura -	Importo ricambio -	Forfait
	Importo Carrozzeria -	Importo Verniciatura -	ImportoMaterialiDiConsumo -	
003	Modanatura paraurti / Posteriore	Rotto	Sostituzione	
	Tempo Carrozzeria 0,10 h	Tempo Verniciatura -	Importo ricambio -	Forfait
	Importo Carrozzeria -	Importo Verniciatura -	ImportoMaterialiDiConsumo -	
004	Tappo paraurti / Posteriore	Mancante	Sostituzione	
	Tempo Carrozzeria 0,10 h	Tempo Verniciatura -	Importo ricambio -	Forfait
	Importo Carrozzeria -	Importo Verniciatura -	ImportoMaterialiDiConsumo -	
005	Paraurti / Posteriore Destro	Riga	Riparazione	
	Tempo Carrozzeria -	Tempo Verniciatura -	Importo ricambio -	Forfait
	Importo Carrozzeria -	Importo Verniciatura -	ImportoMaterialiDiConsumo -	
006	Parafango / Posteriore Destro	Rientranza	Smart repair	
	Tempo Carrozzeria -	Tempo Verniciatura -	Importo ricambio -	Forfait
	Importo Carrozzeria -	Importo Verniciatura -	ImportoMaterialiDiConsumo -	
007	Modanatura parafango / Posteriore Destro	Riga	Sostituzione	
	Tempo Carrozzeria -	Tempo Verniciatura -	Importo ricambio -	Forfait
	Importo Carrozzeria -	Importo Verniciatura -	ImportoMaterialiDiConsumo -	
008	Cerchio in lega / Posteriore Destro Materiale : Alluminio / Diametro Cerchio/Pneumatico : 18 "	Riga	Smart repair	

	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
	-	-	-	
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
	-	-	-	
009	Porta / Posteriore Destro	Ammaccato vernice incisa	Riparazione	
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
	3,00 h	2,50 h	-	
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	-
010	Porta / Anteriore Destro	Ammaccato vernice incisa	Riparazione	
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
			-	
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	-
011	Retrovisore elettrico / Destro	Riga	Sostituzione	
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
	0,60 h	0,50 h		
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	-
012	Parafango / Anteriore Destro	Scheggia	Smart repair	
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
	-	-	-	
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	-
	-	-	-	
013	Cerchio in lega / Anteriore Destro Materiale : Alluminio / Diametro Cerchio/Pneumatico : 18 "	Riga	Smart repair	
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
	-	-	-	
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	-
	-	-	-	
014	Parabrezza / -	Rotto	Sostituzione	

	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	

Elementi rimovibili

- Cassetta attrezzi
- Cavo ricarica lenta (Tipo 2, Modo 2)
- Compressore Kit di Gonfiaggio
- Copribagagli
- Kit di pronto soccorso
- Kit di riparazione pneumatici completo
- Pneumatico ruota di scorta
- Quick charging cable (Type 2, Mode 3)
- Ricarica Kit di Gonfiaggio
- Ripiano Cappelliera

Set pneumatici principale


Anteriore Sinistro	MICHELIN	225 / 55 / 18 / All Seasons	3.8 mm
Anteriore Destro	MICHELIN	225 / 55 / 18 / All Seasons	3.2 mm
Posteriore Sinistro	MICHELIN	225 / 55 / 18 / All Seasons	4.1 mm
Posteriore Destro	MICHELIN	225 / 55 / 18 / All Seasons	3 mm

Commenti

Foto



Anteriore sinistro



Posteriore sinistro



Bagagliaio aperto



Posteriore destro



Vano passeggeri posteriore



Cruscotto dal sedile posteriore



Vano passeggeri anteriore



Anteriore destro



Odometro



Navigation



Spare Tyre



Cable



Cable




Vin




Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Paraurti / Anteriore / Riga




Paraurti / Anteriore / Riga



Cerchio in lega / Anteriore Sinistro / Riga



Modanatura paraurti / Posteriore / Rotto



Modanatura paraurti / Posteriore / Rotto



Tappo paraurti / Posteriore / Mancante



Paraurti / Posteriore Destro / Riga




Paraurti / Posteriore Destro / Riga



Paraurti / Posteriore Destro / Riga



Parafango / Posteriore Destro / Rientranza



Parafango / Posteriore Destro / Rientranza



Modanatura parafango / Posteriore Destro / Riga



Cerchio in lega / Posteriore Destro / Riga




Porta / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Porta / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Porta / Anteriore Destro / Ammaccato vernice incisa




Porta / Anteriore Destro / Ammaccato vernice incisa




Retrovisore elettrico / Destro / Riga



Parafango / Anteriore Destro / Scheggia



Parafango / Anteriore Destro / Scheggia



Cerchio in lega / Anteriore Destro / Riga



Parabrezza / - / Rotto



Parabrezza / - / Rotto



Parabrezza / - / Rotto