

Seat

LEON 1.5 1.5 PHEV DSG 204CV FR AUTOMATICO

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): VSSZZZKL1SR095089



Descripción

Matrícula	Fecha de matriculación	Kilometraje
2672NCF	29/05/2025	17679 km
Color	Año	Tapicería
Negro	-	Tela
Número de puertas	Numero de asientos	Generation
5	-	-
Tipo de carrocería	Desplazamiento de motor	Transmisión
Compacto	1498 cc	Automático
Tipo de combustible	Numero de velocidades	Potencia Máxima
Gasolina	5	105 KW

Detalles del estado

Localización de la Inspección	Fecha del encargo	Fecha de peritación aprobada
Hertz San Boi	25/06/2026	26/06/2026

Mecánica

Detected issues

Motor / Sound	✓ Ok	Vehicle leak proofness	✓ Ok
Escape / Clarity	✓ Ok		

Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación
001	Indicador de revisión del motor	Defectuoso	Comprobar
002	Paragolpes / Delantero	Rayado	Pintar

			
003	Moldura de rejilla cromada / Delantero Pintado : Sí	Rayado	Pintar
			
004	Carcasa del espejo de la puerta exterior / Izquierda	Rayado	Pintar
			
005	Paragolpes / Trasero	Abolladura	Reparar
			
006	Portón trasero / puerta del maletero / -	Abolladura	Reparar
			
007	Aleta / Trasero Derecho	Abolladura	Reparar
			
008	Llanta / Delantero Derecho Diámetro de llanta / neumático : 17 " / Superficie : Pintado	Rayado	Smart repair



Elementos faltantes

- ☒ Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2)
- ☐ Cubierta de carga
- ☐ Libro de mantenimiento
- ☒ Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3)
- ☒ Kit de reparación de neumáticos compresor
- ☐ Manual de instrucciones
- ☐ Chaleco reflectante
- ☐ Kit de reparación de neumáticos de recarga
- ☐ Neumático de rueda de repuesto

Neumáticos

Delantero Izquierdo	NEXEN	225 / 45 / 17 /	3 mm
Delantero Derecho	NEXEN	225 / 45 / 17 /	3 mm
Trasero Izquierdo	NEXEN	225 / 45 / 17 /	4.2 mm
Trasero Derecho	NEXEN	225 / 45 / 17 /	4.3 mm

Fotos



Delantero izquierdo



Trasera derecha



Habitáculo delantero



Cuentakilómetros



Vin



Otro



Otro



Elementos faltantes / Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3)



Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos compresor



Indicador de revisión del motor / Defectuoso



Paragolpes / Delantero / Rayado



Moldura de rejilla cromada / Delantero / Rayado



Carcasa del espejo de la puerta exterior / Izquierda / Rayado



Paragolpes / Trasero / Abolladura



Portón trasero / puerta del maletero / - / Abolladura



Aleta / Trasero Derecho / Abolladura



Llanta / Delantero Derecho / Rayado