

03.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: OPEL Astra ST 1.2 Turbo 96kW Business Edition Kombi 'Astra Business' 5-türig 1199 ccm 130 PS / 96 KW bleifrei 6-Gang Manuell

Amtliches Kennzeichen:	HD -KV 2501	Fahrgestell-Nummer:	W0VBD8ESXN8041479
Vertrags-Nummer:	57341083	Erstzulassung:	07.06.2022
Internes KZ:	15072898	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

OPEL Astra ST 1.2 Turbo 96kW Business Edition Kombi 'Astra Business' 5-türig 1199 ccm 130 PS / 96 KW bleifrei 6-Gang Man

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	OPEL Astra ST 1.2 Turbo 96kW Business Edition Kombi 'Astra Business'5-türig 1199 ccm 130 PS / 96 KW bleifrei 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	96 / 130	Hubraum:	1199
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	E8	CO2 (g/km):	132
durchschn. Verbr./100 Km:	5,800	Tankinhalt:	52
Max. Km/h:	210	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	10,000
Leergewicht (kg):	1394	zul. Gewicht (kg):	1880

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 57341083
Amtliches Kennzeichen: HD -KV 2501
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

OPEL Astra ST 1.2 Turbo 96kW Business Edition Kombi 'Astra Business'5-türig 1199 ccm 130 PS / 96 KW bleifrei 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
-------	-----	-------------	--------------	------------------------	--------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 57341083
Amtliches Kennzeichen: HD -KV 2501
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

OPEL Astra ST 1.2 Turbo 96kW Business Edition Kombi 'Astra Business'5-türig 1199 ccm 130 PS / 96 KW bleifrei 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



W0VBD8ESXN8041479

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	48.859 km
Hersteller	Opel	Restlauf bis Service	48 %
Typ/Modell	ASTRA SPORTS TOURER	HU (Bericht lag vor)	06/2027
Fahrgestellnummer	W0VBD8ESXN8041479	Leistung / Hubraum	96 kW / 1.199 ccm
Erstzulassung	07.06.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung	05/2025, 30.203 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Manuell

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Kotflügel links	Kotflügel links - verkratzt / verschürft - Smart Repair
2	Schweller rechts	Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair
3	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
4	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Delle(n) - instandsetzen und lackieren
5	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verglasung	Frontscheibe (Steinschläge) - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/55 R16 91H	Dunlop	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	
2	205/55 R16 91H	Dunlop	Winterreifen	8mm - 8mm	i.O.	



Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/55 R16 91V	Continental	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	205/55 R16 91V	Continental	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					10/2026

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung regennass, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 29.06.2026
Protokollnummer: 46223987
Anlieferungsdatum: 29.06.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Opel	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	ASTRA SPORTS TOURER	Laufleistung (abgelesen)	48.859 km
Fahrgestellnummer	W0VBD8ESXN8041479	Erstzulassung	07.06.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum




Abbildung 6: Innenraum




Abbildung 7: Innenraum




Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Sonstiges




Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges




Abbildung 13: Sonstiges




Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges




Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges




Abbildung 22: Sonstiges




Abbildung 23: Sonstiges


Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Kotflügel links: Kotflügel links - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #1: Kotflügel links: Kotflügel links - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #2: Schweller rechts: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #2: Schweller rechts: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Delle(n) - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängerkupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott



W0VBD8ESXN8041479

Vehicle details

Operator		Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
License number		Mileage (Read)	48,859 km
Manufacturer	Opel	Next maintenance in	48 %
Type / Model	ASTRA SPORTS TOURER	Main inspection (Report on hand)	06/2027
Vehicle Identification number	W0VBD8ESXN8041479	Power / Engine displacement	96 kW / 1,199 ccm
First registration	7 Jun 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance	05/2025, 30,203 km	Paintwork	
Fuel type	Petrol	Gearbox	Manual

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Mudguard - left side	Mudguard - left side - Scratched - Smart repair
2	Sill - right side	Sill - Scratched - Smart repair
3	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Repair and paint
4	Front bumper	Front bumper - dent(s) - Repair and paint
5	Side panel - rear right side	Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Vehicle glazing	Windscreen (Steinschläge) - No deduction
2	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No.	Location
None detectable	

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	205/55 R16 91H	Dunlop	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	
2	205/55 R16 91H	Dunlop	Winter tyres	8mm - 8mm	o.k.	

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 29 Jun 2026
Protocol number: 46223987
Delivery date: 29 Jun 2026



Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	205/55 R16 91V	Continental	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	205/55 R16 91V	Continental	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	

Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					10/2026

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung regennass, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 29 Jun 2026
Protocol number: 46223987
Delivery date: 29 Jun 2026



Vehicle details

Manufacturer	Opel	Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
Type / Model	ASTRA SPORTS TOURER	Mileage (Read)	48,859 km
Vehicle Identification number	W0VBD8ESXN8041479	First registration	7 Jun 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

A proper visual inspection of the paintwork and bodywork was only possible to a limited extent due to insufficient lighting conditions/dampness or dirt.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior




Figure 6: Interior

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 29 Jun 2026
Protocol number: 46223987
Delivery date: 29 Jun 2026




Figure 7: Interior




Figure 8: Interior



Figure 9: Interior




Figure 10: Misc.




Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.




Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.




Figure 22: Misc.




Figure 23: Misc.


Pictures of damage



Damage #1: Mudguard - left side: Mudguard - left side - Scratched - Smart repair



Damage #1: Mudguard - left side: Mudguard - left side - Scratched - Smart repair



Damage #2: Sill - right side: Sill - Scratched - Smart repair




Damage #2: Sill - right side: Sill - Scratched - Smart repair



Damage #3: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint




Damage #3: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #3: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint




Damage #4: Front bumper: Front bumper - dent(s) - Repair and paint




Damage #4: Front bumper: Front bumper - dent(s) - Repair and paint



Damage #5: Side panel - rear right side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #5: Side panel - rear right side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #5: Side panel - rear right side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint