VEHICLE INSPECTION REPORT


Overview

Order Number
1002596892

VIN
WAUZZZFYXN2106317




Vehicle view - diagonal front left



Vehicle view - diagonal rear right



Interior - driver's side



Vehicle data

Make & model
Q5 Sportback advanced quattro 2.0 40 electric/TDI 150kW 7-speed S tronic 4 doors

Roadworthy
Yes

Vehicle category
Passenger car

Vehicle type
Suv

Date of first registration
30/06/2022

Interior colour
Grey

Exterior colour
White

Roof colour
White

Mileage
88889

Engine type
Hybrid diesel electro

Mode of drive
All wheel drive

Number of doors
4

Number of seats
4

Gearbox
Automatic

Number of keys
2

Number of cylinders
4

Number of gears
7

Documents & maintenance

Next statutory inspection date

Registration certificate available
Yes

Maintenance last mileage

Maintenance booklet
Yes

Maintenance last date

Vehicle equipment

Base	Standard
Sistema di alimentazione Diesel	Ciclo di fabbricazione standard
Tiptronic	Categoria di peso avantreno campo di peso 5
Mild Hybrid	Con targhette/adesivi/certificati di sicurezza per l'Italia
Serbatoio del carburante con volume di rifornimento maggiorato	Senza sistema di bloccaggio dell'accensione e del blocchetto avviamento,
Tappetini anteriori e posteriori	senza bloccasterzo
Zone climatiche standard	Campo di peso 6 solo gestione montaggio, non stima fabbisogno
Telaio sportivo	Senza dispositivo di traino
Targhetta del tipo speciale EU	Kit di riparazione pneumatici
Freni posteriori a disco, 17" (ECE)	Freni anteriori a disco, 17" (ECE)
Sospensioni standard	Bulloni ruota standard
Attrezzi di bordo (senza cric)	Senza protezione inferiore supplementare del motore
Materiale pronto soccorso con triangolo di emergenza e giubbotti	Componenti per motore a 4 cil.
catarifrangenti	Volante in pelle a 3 razze multifunzionale plus
Aumento del primo rifornimento con carburante di serie	Senza motore elettrico (hybrid)
Piantone dello sterzo regolabile in senso assiale e verticale	Senza sistemi per l'accesso vettura
Bocchettone di riempimento modulo 1 senza inserto	Audi drive select
Paraurti rinforzato	Targhette/etichette, inglese-italiano
Protezione bordo di carico in acciaio inox	Senza pneumatici supplementari
Eliminata scritta prestazioni/tecnologia	Sistema di fissaggio ISOFIX per i seggiolini dei bambini e cinghia di ritenuta
Senza parete divisoria	super. per i sedili post. lat.
Senza ancoraggio seggiolino anteriore (ISOFIX)	Fondo del bagagliaio
Sedili anteriori a regolazione manuale	Versione autovetture
Schienale del sedile posteriore, sdoppiabile?e?ribaltabile	Mancorrente del tetto, eliminato
Piano di copertura vano bagagli	Senza tendina parasole
Cerchi, design a stella a 5 razze, 8,0J x 18, pneumatici 235/60 R18	Senza riscaldamento sedile
Norma sui gas di scarico, EU6 AP	Senza ventilazione sedili/funzione massaggio
Cofano del bagagliaio ad apertura e chiusura elettriche	Parabrezza in vetro atermico e acustico
Chiusura di sicurezza per bambini, manuale	Chiave del veicolo, senza SAFELOCK
Cristalli laterali e lunotto in vetro atermico	Specchietto interno con funzione antiabbagliamento automatica, senza
Portabevande	cornice
Airbag laterali anteriori e sistema degli airbag per la testa	Pacchetto Cromo
Senza interventi speciali sulla carrozzeria	Frequenza portante da 433,92 fino a 434,42 MHz
Spoiler sul tetto	Pellicola adesiva
Inserti decorativi Micrometallic Argento	Specchietto esterno sinistro, asferico
Alette parasole su lato conducente e passeggero	Poggiatesta anteriori
Senza estintore	Bracciolo centrale anteriore comfort
Senza lamine decorative/emblemi	Guscio dello specchietto esterno in colore carrozzeria
Audi active lane assist	Audi pre sense city
Cielo in tessuto nel colore specifico	Rivestimento del fondo del bagagliaio
Specchietto esterno destro, asferico	Mascherina posteriore (ECE)
Senza portatarga anteriore	Specchietti esterni regolabili, riscald. e ripieg. elettricamente, con funz. autom.
Senza cavo di rete per spina industriale per il sistema di carica e-tron	antiabb. sui due lati
Immobilizzatore elettronico	Riscaldamento aria supplementare elettr.
Pomello leva cambio/leva selettrice	Senza predisposizione per sistema di inseguimento (Vehicle-Tracing System)
Senza rivestimento in pelle	Differenziazione classi dei veicoli -FY0/FYF-
Indicatore di controllo della pressione dei pneumatici	Sistema Start/Stop
Listelli sottoporta con inserti in alluminio anteriori	Supporto lombare a 4 vie per i sedili anteriori
Sistema di navigazione MMI plus con MMI touch	Senza sistema di sicurezza ampliato
Sistema di controllo per il parcheggio plus	Senza assistente di cambio corsia
Regolazione automatica degli abbaglianti	Fari a LED
Luci diurne	8 altoparlanti
Sistema di regolazione automatica della velocità Audi adaptive cruise control	Fanali di coda a LED
Senza lavafari	Clacson bitonale
Paese non a temperature elevate	Climatizzazione comfort a 3 zone
Senza sistema per pagamento pedaggio integrato	Alternatore motorino di avviamento cinghia da 12 V 130-200 A
Interfaccia di ricarica USB per i passeggeri posteriori	Senza riscaldamenti supplementari
Controllo allacciamento cinture	Audi virtual cockpit plus
Senza ulteriori luci di segnalazione	Interfaccia Bluetooth
Non viene ritirata dal cliente	Audi AG
Categoria 0	advanced
Qualità di serie	Circolazione a destra
Kit di componenti senza norme nazionali di costruzione	Prova di omologazione per l'Italia (San Marino, Città del Vaticano)
Certificato di idoneità tecnica alla circolazione, supplemento	Motore turbodiesel a 4 cilindri 2,0 l/150 kW (4 valv.) TDI, Common Rail mot.
Non è una versione promozionale	base: T6F/T98/T48/T4T/T1T/T1H
Senza presa per ricarica	Senza cavo di rete per spina domestica per il sistema di carica e-tron

Vehicle equipment

Non è una vettura speciale, versione standard
Serbatoio dell'agente riducente con volume di rifornimento maggiorato
Predisposizione per optional attivabili su richiesta (functions on demand)
Gruppo di paesi A
Senza precondizionamento
quattro con tecnologia ultra
Predisposizione per upgrade di Prodotto
Senza Car2X
Sistema di navigazione e infotainment Audi connect
Chiamata di emergenza e assistenza Audi connect con Audi connect Remote & Control
Sportback
Liquido refrigerante R1234yf
Vettura con guida a sinistra
Senza sostegno per parete
Eliminazione Audi phone box
Sedili anteriori sportivi
Funzione di assistenza 30000 km oppure 2 anni (variabile)
Vetri Privacy (vetri oscurati)
Riconoscimento della segnaletica stradale con telecamera
Ricezione radio digitale
Motore diesel 4 cil. 2,0 L gruppo mot. 05L.A
Assistente alla fermata
Senza dispositivo di apertura garage
Sistema elettrico standard
Senza sistema di allarme contro pericoli
Pacchetto equipaggiamenti Italia
Navigator
Alloy wheels
Esecuzione della serie
Variante equipaggiamento base
Ruote della serie
S tronic (per trazione integrale)
Senza compensatore
Senza sistema di segnalazione acustico del veicolo
Superfici decorative Nero Opaco
Pneumatici 235/60 R18 103W
Audi Smartphone Interface
Motore a gasolio
Modulo dati Europa
Senza sistemi di monitoraggio ottici/sensori ambientali
Senza display head-up
Tessuto Impressum
Protezione per il trasporto (versione 2)
Pacchetto Assistenza Tour
Senza pacchetto Vano portaoggetti
Con telecamera multifunzionale
Pacchetto Luci Ambiente
Senza pedana
Servosterzo elettromeccanico
Strumento combinato, indicazione in km/h
Pneumatici senza determinazione della marca
Pedaleria "versione standard"
Misure di protezione dei pedoni ampliate
Pacchetto Tecnologia Italia
Programma di vendita nazionale, Italia
Tyre kit

Tyres (mounted)

Make	Location	Position	Type	Rim	Dimensions	Load	Speed	Profile depth	Permitted	Roadworthy
Pirelli	Front	Left	Summer	Alu	235 18 R60	100	W	5 mm	V	V
Pirelli	Front	Right	Summer	Alu	235 18 R60	100	W	5 mm	V	V
Pirelli	Back	Left	Summer	Alu	235 18 R60	100	W	5 mm	V	V
Pirelli	Back	Right	Summer	Alu	235 18 R60	100	W	5 mm	V	V

Spare/emergency tyre & accessories

Toolkit present
Yes

Repair kit present
Yes

Compressor present
Yes

Spare wheel
No

Temporary spare wheel
No

Devaluation factors

Nr.	Location	Damage type	Repair type
1	Front lid	Scratched	Repair

Usage damages

Nr.	Location	Damage type	Repair type

Missing parts

Nr.	Location	Damage type	Repair type

Mercantile depreciation

Known previous damages	Previous damages detectable	Repainting present
Yes	No	No


Repainting professionaly executed	Paint thickness measurement performed
No	No


Notes on the assessment



Vehicle identification :	WAUZZZFYXN2106317
Vehicle condition :	Clean
Inspection condition :	Rainy
Engine test carried out :	Yes
Detail of the assignement and the scope of the assestment :	

Commercial pictures


























Commercial pictures


































Commercial pictures






Damages

Devaluation factors

Component Front lid **Side**

1



