


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKUPHNKX R4318653	Erstzulassung	29.11.2024	Außenfarbe	Diamant Schwarz/Karbon Schwarz
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	WI-OI5221	Laufleistung	19 867 km
Modell	CORSA F GS 1.2 TURBO S/S 74KW AT8	Fahrzeugzustand	Unfall		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	0 €	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	Frankenbach Schweinfurt		
------------	-------------------------	--	--



Lose Teile

Bedienungsanleitung Radio	✓
---------------------------	---

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Inspektion	✗

Reifen

Goodyear 195/55/16 H Ganzjahresreifen 7.0 mm 


Goodyear 195/55/16 H Ganzjahresreifen 7.0 mm 

Goodyear 195/55/16 H Ganzjahresreifen 7.0 mm 


Goodyear 195/55/16 H Ganzjahresreifen 7.0 mm 





Außenschäden

1		Bauteil	Alufelge 16"	2		Bauteil	Alufelge 16"
		Position	Vorne links			Position	Vorne rechts
		Beschreibung	Kratzer			Beschreibung	Kratzer
		Anmerkungen	-			Anmerkungen	-

**DEKRA Automotive Solutions**

<b>6</b>		Bauteil	Externes Gutachten Außenschäden
		Position	Rechts
		Beschreibung	-
		Anmerkungen	-
		● ● ● ● ● ● ● ●	

**Innenschäden**

<b>4</b>		Bauteil	Halterung Aufhängung Hutablage
		Position	Hinten rechts
		Beschreibung	Fehlende Elemente
		Anmerkungen	-
● ●			
<b>5</b>		Bauteil	Hutablage
		Position	-
		Beschreibung	Gebrochen
		Anmerkungen	-
● ●			

**Sonstiges**

<b>3</b>		Bauteil	Externes Gutachten
		Position	-
		Beschreibung	Pauschale Reparieren
		Anmerkungen	-
● ● ● ● ● ● ● ●			

**Anmerkungen**

"Die Zustandsbewertung wurde unter den vorgefundenen Bedingungen durchgeführt. Zusätzlich wurden Schadenswerte aus einem Externen Gutachten übernommen."

**Geschätzte Reparaturkosten**

<b>Gesamt netto</b>	<b>1.238,43€</b>
---------------------	------------------