DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

PSA PEUGEOT CITROËN

Détails véhicule

VIN	VR3KAHPY5 SS125503	Date d'immatriculation	19/08/2025	Couleur	INCONNUE
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	HF-993-DL	Odometre	18 848 km
Modèle	5008 V3 ALLURE HYBRID 145 CH E-DCS6	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	GCA LOGISTIQUE MARIGNANE











Eléments amovibles

Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Cache bagages	✓


Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Clef	✓
Forfait carburant	✓

Pneumatiques

Westlake 225/60/18 V Eté 4.6 mm

Westlake 225/60/18 V Eté 4.4 mm




Westlake 225/60/18 V Eté 6.0 mm

Westlake 225/60/18 V Eté 6.0 mm


Dommages extérieurs

1




Elément	Pavillon
Position	-
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

2



Elément	Pneu
Position	Avant Gauche
Dommages	Non conforme
Commentaires	-

3



Elément	Pneu
Position	Avant Droit
Dommages	Non conforme
Commentaires	-

4



Elément	Pneu
Position	Arrière Droit
Dommages	Non conforme
Commentaires	-

5



Elément	Pneu
Position	Arrière Gauche
Dommages	Non conforme
Commentaires	-

6



Elément	Spoiler
Position	Avant
Dommages	Rayure
Commentaires	-

8



Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Déréglé
Commentaires	-

9



Elément	Capot
Position	-
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

10



Elément	Jante alu 18'
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

11



Elément	Baguette de Pare-choc
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Commentaires	-

12



Elément	Entrée de porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

13



Elément	Porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Commentaires	-

Autres dommages

7



Elément	Kit réparation phare
Position	Avant Droit
Dommages	Cassé
Commentaires	-

Commentaires

VTS/CED
PneuARD Westlake 225/60/18 V 6.0 Mm
PneuAVG Westlake 225/60/18 V 4.6 Mm
PneuARG Westlake 225/60/18 V 6.0 Mm
PneuAVD Westlake 225/60/18 V 4.4 Mm