



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Klant BRENT N
Bestuurder Bjorn Bosmans
Dossier 151508

Datum 21-01-2026
Tijdstip 12:00
Locatie -

Info voertuig

Nummerplaat
Chassis WF0FXXWPMFRB61611
Merk / Model KUGA
Kleur

KM-stand 22379
1ste inschrijving
Brandstof
Brandstof niveau 6/8

Controlelijst

- | | |
|---|---|
| ☒ Gelijkvormigheidsattest | ☒ Tankkaart |
| ☒ Inschrijvingsbewijs | ☒ Onderhoud nodig |
| ☒ Verzekeringsbewijs | ☒ Hoedenplank |
| ☒ Handleiding | |

Opmerkingen



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Schade Taxatie

interior	(NL)Rearshelf	(NL)REARSHELF	Vervangen
----------	---------------	---------------	-----------



interior	(NL)CoverBonnet	(NL)COVER BONNET	Herstellen
----------	-----------------	------------------	------------



exterior	(NL)Bonnet	(NL)ISOLATION	Vervangen
----------	------------	---------------	-----------



exterior	(NL)Bonnet	(NL)BONNET	Spuiten
----------	------------	------------	---------



Banden

Type	Zomer	Flat/RSC	Nee
Reservewiel	Nee	Herstelkit	Nee
Links voor		Rechts voor	
Profiel	7	Profiel	7
Schade Flank	Nee	Schade Flank	Nee
Links achter		Rechts achter	
Profiel	7	Profiel	7
Schade Flank	Nee	Schade Flank	Nee