Beschrijvingsformulier

Kenteken: [redacted] (chassisnr: WV1ZZZSK7PX016378) Aanbieder: Leasemaatschappij





VOLKSWAGEN CADDY CARGO 2.0 TDI COMFORT AIRCO/NAV/PDC

Km-stand	256407 km	**Soort voertuig**	Bedrijfsauto < 3500kg - grijs	**Ledig gewicht**	1470 kg
Tank/ Laad inhoud		**Kleur**	Wit	**BTW/Marge**	BTW
Brandstof	Diesel	**Aantal deuren**	5	**Bruto BPM**	
Transmissie	Handgeschakeld	**Aandrijving**	Voorwiel	**Huidig restant BPM**	
Datum eerste toelating	29-09-2022	**Aantal cilinders**	4	**Wielbasis**	276 cm
Datum eerste afgifte NL	29-09-2022	**Vermogen**	55 kW	**Laadvermogen**	750 kg
Eerste registratie	Nederland	**CO2 uitstoot**	128 g/km	**APK t/m**	29-09-2027

Opgegeven opties door inspecteur

Airconditioning, Cruise control, Navigatie optie_anders (af fabriek), Audio optie_anders (af fabriek), Park Distance Control achter, Verlengde of verhoogde carrosserie, Schuifdeur rechts, Achterdeuren

Inspectie

Aanwezig bij de auto

✔ Hoofdsleutel	✔ Reservesleutel
✔ Bandenreparatieset	✔ Navigatie CD/DVD
✔ Instructieboekje	✔ Onderhoudsboekje (Digitaal)

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 2	Aantal hoofdsteunen	: 2
Schoon van binnen	: Nee, reinigen	Normale geur	: Ja
Voorruit	: Aandacht nodig, optie_anders		

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Gebruikerskrassen	: Ja
Restyledeukjes	: Ja	Steenslag	: Ja

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	8 mm	Zomer	Continental	205/65 R15
RV	8 mm	Zomer	Continental	205/65 R15
LA	8 mm	Zomer	Continental	205/65 R15
RA	8 mm	Zomer	Continental	205/65 R15

Aantal wieldoppen/LMV	4
Aantal beschadigd	0
Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt	Nee
Heeft de auto een afwijkende BPM afschrijving	Nee
Technische staat	Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel:
Achterdeur links
Omschrijving:
Deukje en krasjes
Gegeven oplossing:
Restylen en bijwerken




Deel:
Voorzijde
Omschrijving:
Steenslag
Gegeven oplossing:
Inlakken en polijsten



Deel:
Mattenset
Omschrijving:
Slijtage
Gegeven oplossing:
Vervangen



Deel:
Voorruit
Omschrijving:
Sterren
Gegeven oplossing:
Opvullen



Deel:
Scherm linksachter
Omschrijving:
Deuken en krassen
Gegeven oplossing:
Herstellen en spuiten



Extra foto's


Vin typeplaat


Vin ingeslagen


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto



Extra foto



Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto



Extra foto



Extra foto


Extra foto



Extra foto



Extra foto


Extra foto



Extra foto



Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto



Extra foto


Extra foto


Extra foto



Extra foto


Extra foto


Extra foto

Extra foto

Extra foto


Extra foto

Extra foto

Extra foto

Documenten

Geen documenten gevonden.

Battery Health Check

Geen documenten gevonden.

Foto's (3)



1. voor



2. achter



3. interieur