Afdrukken

MACADAM








SKODA SUPERB COMBI: 1YTL140

Onderstelnummer:	**TMBJW7NP9M7033075**	Versie:	**1.4 TSI iV 160kW DSG6 Ambition**
1ste ingebruikname:	**8/12/2020**	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	**86125**	KW:	
Type koetswerk:		Kleur koetswerk	**Blauw**
Versnelling:	**Automaat**	Type velgen (gemonteerd)	**Aluminium**
Transmissie:		Parkeerplaats	**2302**
Brandstof:	**Hybride Benzine**		
Type velgen (gemonteerd)	**Aluminium**		
Gelijkvormigheidsattest	**Ja**		
Categorie	**Personenwagen**		
Inschrijvingsbewijs deel Auto	**Ja**		
Inschrijvingsbewijs deel Home	**Nee**		

Opties

Totaal aantal sleutels	**2**	Elektrische Verstelbare Zetels V L	
Snelheidsregelaar		Hoedenplank/rolhoes	
Stuur multifunctioneel		Parkeersensoren vooraan	
Verwarmde zetels V		Parkeersensoren achteraan	
Radio multimedia		Type trekhaak	**Geen trekhaak**
Type koplampverlichting	**LED koplampverlichting**		
Type GPS	**GPS groot scherm kleur**		
Type zetelbekleding	**Zetelbekleding stof**		
Type airco	**Airco automatisch**		

Beperkte technische diagnose

Banden

Winterbanden:	**215/55/17/94 V**			
	V L	**Michelin: 5 mm**	V R	**Michelin: 4 mm**
	A L	**Goodyear: 5 mm**	A R	**Goodyear: 4 mm**

Bandenprofieldiepte V L	**5.0**
Bandenprofieldiepte V R	**4.0**
Bandenprofieldiepte A L	**5.0**
Bandenprofieldiepte A R	**4.0**
Bandenmaat V L	**215/55 R 17 94 V**
Bandemaat V R	**215/55 R 17 94 V**
Bandenmaat A L	**215/55 R 17 94 V**
Bandenmaat A R	**215/55 R 17 94 V**
Type band V L	**Winter**
Type band V R	**Winter**
Type band A L	**Winter**
Type band A R	**Zomer**
Bandenmerk VL	**261**
Bandenmerk V R	**261**
Bandenmerk A L	**259**
Bandenmerk A R	**259**

Hulpmateriaal

Herstelkit	**Ja**	Compressor	**Ja**
Aantal laadkabels (normaal)	**1**		
Aantal laadkabels (snelladen)	**1**		

Totale kosten excl. BTW	**2410,15**
Interieur, Versleten, Aanvaardbaar	**0,00**






Bumper V, Deuk(en) en kras(sen), Aanvaardbaar	0,00








Motorkap, Kras(sen), 67 - Polijsten	0,00





Voorruit, Kras(sen), E - Vervangen	1089,09







Vleugel A L, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00





Afdekzeil bagageruimte, Ontbreekt, E - Vervangen	254,80



Bumper A, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00






Achterruit, Kras(sen), E - Vervangen	1066,26










Koetswerk, Niet origineel, Ontletteren	**0,00**





Dak, Chemische schade, 67 - Polijsten	**0,00**


