

Renault

RENAULT ESPACE V (02.2015->06.2023) INITIALE PARIS MOTOR 1,6 LTR. - 118 KW DCI DIESEL FAP ENERGY 5-TÜRIG

VIN: VF1RFC00455342096



Beschreibung

Kennzeichen	Zulassungsdatum	Laufleistung
-	08/07/2016	154983 km
Farbe	Jahr	Polster
STERNEN-SCHWARZ	2015	-
Anzahl der Türen	Anzahl der Sitze	Generation
5	5	-
Karosserietyp	Fahrzeugtyp	Hubraum
Van	PKW	1598
Getriebe	Motortyp	Kraftstoff
Automatisch	Verbrennung	Diesel
Anzahl Gänge	Antriebsstrang	Max. Leistung
6	Vorderradantrieb (FWD)	118 KW

Aktive Warnleuchten

Warnleuchte Inspektion

Bewertungsdetails

Bewertungsort	Bewertungsdatum	Versanddatum
	16/07/2026	17/07/2026

Mechanisch

Detected issues

Motor / Geräusch	✓ OK	Dichtheit	✓ OK
Abgasanlage / Klarheit	✓ OK		

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Warnleuchte Inspektion	Fehlt	Ausführen



002 Motorhaubenöffner komplett / -

Defekt

Ersetzen



003 Ersatzschlüssel / -

Fehlt

Ersetzen

004 Motorhaube / -

Delle

Akzeptabel



005 Stoßfänger unterhalb / Vorne

Delle

Ersetzen



006 Stoßfänger / Vorne

Steinschlag

Akzeptabel



007 Felge / Vorne Links

Rost

Akzeptabel



008 Felge / Vorne Rechts

Rost

Akzeptabel





009

Felge / Hinten Rechts

Rost

Akzeptabel



010

Felge / Hinten Links

Rost

Akzeptabel



011

Kotflügel / Hinten Links

Abgewetzt

Akzeptabel



012

Stoßfänger unterhalb / Hinten

Kratzer

Ersetzen



013

Kotflügel / Hinten Links

Delle

Akzeptabel



014

Stoßfänger / Hinten Rechts

Kratzer

Ersetzen



015	Tür / Vorne Rechts	Delle	Akzeptabel
 			
016	Sitz / Vorne Rechts	Abgewetzt	Akzeptabel
 			
017	Türverkleidung / Vorne Rechts	Abgewetzt	Akzeptabel
 			
018	Türverkleidung / Hinten Rechts	Abgewetzt	Akzeptabel
  			
019	Türeinstieg / Hinten Rechts	Kratzer	Akzeptabel
  			
020	Sitz / Vorne Links	Abgewetzt	Akzeptabel
  			

Fehlteile/Zubehör

- ☒ Bordmappe
- ☐ Erste-Hilfe-Kit
- ☒ Kugelkopf Anhängerkupplung
- ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☐ Warndreieck
- ☒ Ersatzrad
- ☐ Füllflasche Nothilfekit
- ☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)
- ☒ Serviceheft
- ☐ Ersatzschlüssel
- ☐ Kompressor Nothilfe
- ☐ Reifenreparatur-Kit komplett
- ☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	FALKEN	235 / 55 / 19 / Winter	4,5 mm
Vorne Rechts	FALKEN	235 / 55 / 19 / Winter	4,5 mm
Hinten Links	FALKEN	235 / 55 / 19 / Winter	4 mm
Hinten Rechts	FALKEN	235 / 55 / 19 / Winter	4 mm

Bilder



Vorne Links



Links



Hinten Links



Hinten



Kofferraum geöffnet




Hinten Rechts



Hinterer Fahrgastraum



Armaturenbrett vom Rücksitz




Vorderer Fahrgastraum



Rechts




Vorne Rechts



Vorne



Laufleistung



Navigation



Spare Tyre



Vin



Sonstige




Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige




Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Fehlteile/Zubehör / Bordmappe



Fehlteile/Zubehör / Kugelkopf Anhängerkupplung




Fehlteile/Zubehör / Serviceheft



Fehlteile/Zubehör / Serviceheft



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Rechts




Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Rechts




Warnleuchte Inspektion / Fehlt




Motorhaubenöffner komplett / - / Defekt




Motorhaubenöffner komplett / - / Defekt



Motorhaube / - / Delle



Motorhaube / - / Delle




Stoßfänger unterhalb / Vorne / Delle



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Delle



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Delle



Stoßfänger / Vorne / Steinschlag



Stoßfänger / Vorne / Steinschlag



Stoßfänger / Vorne / Steinschlag



Felge / Vorne Links / Rost



Felge / Vorne Links / Rost



Felge / Vorne Rechts / Rost



Felge / Hinten Rechts / Rost



Felge / Hinten Rechts / Rost



Felge / Hinten Links / Rost



Felge / Hinten Links / Rost



Kotflügel / Hinten Links / Abgewetzt



Kotflügel / Hinten Links / Abgewetzt



Stoßfänger unterhalb / Hinten / Kratzer



Stoßfänger unterhalb / Hinten / Kratzer




Stoßfänger unterhalb / Hinten / Kratzer



Stoßfänger unterhalb / Hinten / Kratzer



Kotflügel / Hinten Links / Delle



Kotflügel / Hinten Links / Delle




Stoßfänger / Hinten Rechts / Kratzer



Stoßfänger / Hinten Rechts / Kratzer



Stoßfänger / Hinten Rechts / Kratzer



Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle



Sitz / Vorne Rechts / Abgewetzt



Sitz / Vorne Rechts / Abgewetzt



Türverkleidung / Vorne Rechts / Abgewetzt



Türverkleidung / Vorne Rechts / Abgewetzt



Türverkleidung / Hinten Rechts / Abgewetzt



Türverkleidung / Hinten Rechts / Abgewetzt



Türverkleidung / Hinten Rechts / Abgewetzt



Türeinstieg / Hinten Rechts / Kratzer



Türeinstieg / Hinten Rechts / Kratzer



Türeinstieg / Hinten Rechts / Kratzer



Sitz / Vorne Links / Abgewetzt



Sitz / Vorne Links / Abgewetzt



Sitz / Vorne Links / Abgewetzt