

Ford

FOCUS SPORTBREAK 1.0 ECOBOOST 114KW 155CV S6.2 AUTOMÁTIC

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): WF0PXXGCHPRY60098



Descripción

Matrícula 5916MWN	Fecha de matriculación 25/11/2024	Kilometraje 58204 km
Color Azul	Año -	Tapicería Tela
Número de puertas 5	Numero de asientos -	Generation -
Tipo de carrocería Compacto	Desplazamiento de motor 998 cc	Transmisión Automático
Tipo de combustible Gasolina	Numero de velocidades 5	Potencia Máxima 114 KW

Detalles del estado

Localización de la Inspección
SINTAX VALENCIA

Fecha del encargo
07/05/2026

Fecha de peritación aprobada
08/05/2026

Mecánica

Incidencia de arranque motor
No

No está en condiciones de circular
No

Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación
001	Kit de reparación de neumáticos de compresor / -	Faltante	Sustitución
002	Manual de usuario / -	Faltante	Sustitución



003 Parabrisas / -

Impacto

Aceptable



004 Paragolpes / Delantero

Abolladura

Reparar



005 Capó / -

Impacto

Aceptable



006 Puerta / Delantero Izquierdo

Ralladura


Pintar



007 Puerta / Trasero Izquierdo

Abolladura

Reparar
















008 Techo / -

Abolladura

Aceptable



009	Paragolpes / Trasero	Abolladura	Reparar
	 		
010	Portón trasero / puerta del maletero / -	Ralladura	Pintar
	 		
011	Insignia de portón trasero / maletero / -	No conforme	Sustitución
			
012	Aleta / Trasero Derecho	Abolladura	Reparar
	 		
013	Puerta / Trasero Derecho	Abolladura	Reparar
	 		
014	Puerta / Delantero Derecho	Ralladura	Pintar
	 		
015	Llanta / Delantero Derecho Diámetro de llanta / neumático : 17 "	Ralladura	Smart repair



Elementos faltantes

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2) | <input type="checkbox"/> Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3) | <input type="checkbox"/> Chaleco reflectante |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cubierta de carga | <input type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos compresor | <input checked="" type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos de recarga |
| <input type="checkbox"/> Libro de mantenimiento | <input type="checkbox"/> Manual de instrucciones | <input type="checkbox"/> Neumático de rueda de repuesto |

Neumáticos

Delantero Izquierdo	GOODYEAR	215 / 50 / 17 /	3.2 mm
Delantero Derecho	GOODYEAR	215 / 50 / 17 /	3 mm
Trasero Izquierdo	GOODYEAR	215 / 50 / 17 /	4.6 mm
Trasero Derecho	GOODYEAR	215 / 50 / 17 /	4.4 mm


Fotos



Delantero izquierdo



Trasera derecha



Habitáculo delantero



Cuentakilómetros



Vin



Elementos faltantes / Cubierta de carga




Elementos faltantes / Cubierta de carga




Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos de recarga



Kit de reparación de neumáticos de compresor / - / Faltante



Manual de usuario / - / Faltante



Parabrisas / - / Impacto



Paragolpes / Delantero / Abolladura



Paragolpes / Delantero / Abolladura




Paragolpes / Delantero / Abolladura




Capó / - / Impacto



Puerta / Delantero Izquierdo / Ralladura



Puerta / Trasero Izquierdo / Abolladura



Puerta / Trasero Izquierdo / Abolladura



Techo / - / Abolladura



Paragolpes / Trasero / Abolladura



Paragolpes / Trasero / Abolladura




Portón trasero / puerta del maletero / - / Ralladura



Portón trasero / puerta del maletero / - / Ralladura



Insignia de portón trasero / maletero / - / No conforme




Aleta / Trasero Derecho / Abolladura




Aleta / Trasero Derecho / Abolladura




Puerta / Trasero Derecho / Abolladura



Puerta / Trasero Derecho / Abolladura



Puerta / Delantero Derecho / Ralladura



Puerta / Delantero Derecho / Ralladura



Llanta / Delantero Derecho / Ralladura



Llanta / Delantero Derecho / Ralladura