

**BMW 3-serie 320i EfficientDynamics Edition High Executive**  
 2013 - 125 kW / 170 PK - Benzine - Handgeschakeld - NAVI -  
 STOELVERWARMING - CRUISE CONTROL - APK 3/2027! XENON

Chassisnummer	WBA3J910X0J986349
Eerste registratie	23-12-2013
APK geldig tot	17-03-2027
BTW Voertuig	Nee
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	200.327 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	22-06-2026
Definitieve kilometerstand	200.959 km

Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee

Motorinhoud	1.598
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	124
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Achterwiel

**Opties & accessoires** [9](#)

- Airco
- Cruise control
- Klimaatregeling
- Lichtmetalen velgen
- Metallic lak
- Navigatie
- Parkeersensoren
- Stoelverwarming
- Xenon

**Aanwezig bij voertuig** [3](#)

- Hoofdsleutel
- Reservesleutel / digitale sleutel
- Hoedenplank / rolhoes



Bouwjaar	Vermogen	Brandstof
2013	125 kW / 170 PK	Benzine
Transmissie	Kilometerstand	BTW Voertuig
Handgeschakeld	200.327 km	Nee

**Voertuig service details**

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Winterbanden
Profiel diepte linksvoor	3 - 5 mm (Matig)
Profiel diepte linksachter	3 - 5 mm (Matig)
Profiel diepte rechtsvoor	3 - 5 mm (Matig)
Profiel diepte rechtsachter	3 - 5 mm (Matig)
Merk band	-
Velgen	-
Band breedte	-
Band hoogte	-

**Voertuig gegevens**

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	4
Carrosserie	Sedan
Kleur	Blauw
Aandrijving	Achterwiel
Bijtellingspercentage	25 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-01-2019

## Schades (7)

Schade exterieur - Linksachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

---


Schade exterieur - Achter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

---

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

---

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsvoor

Soort schade

Beschadigingen of bobbelen in canvas

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

---

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsachter

Soort schade

Beschadigingen of bobbelen in canvas

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

---

Schade banden / velgen - Band / velg linksachter

**Soort schade**

Anders

**Oplossing**

-



**Omschrijving**

Geen

---

Schade interieur - Voorstoel links

**Soort schade**

Scheur / kras

**Oplossing**

-



**Omschrijving**

Geen

---

## RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
23-12-2013	Eerste toelating Datum deel IA / I	Lease
23-03-2018		Autobedrijf
12-04-2018		Autobedrijf
18-04-2018		Autobedrijf
31-05-2019		Particulier
20-12-2024		Particulier
17-06-2026	Laatste tenaamstelling	Autobedrijf
17-03-2027	APK vervaldatum	

## Fabrieksopties (waarschijnlijk)

alarm klasse 1(startblokkering)	aluminium interieur afwerking	Anti Blokkeer Systeem	Anti doorSlip Regeling	
armsteun voor	audioinstallatie met CD-speler	bandenspanningscontrolesysteem	bestuurdersairbag	
bi-xenon koplampen	Bluetooth	boordcomputer	buitentemperatuurmeter	cruise control
dimlichten automatisch	electronic climate control	elektrische ramen voor en achter		
Elektronisch Stabiliteits Programma	hoofd airbag(s) achter	hoofd airbag(s) voor	koplampreiniging	
lederen bekleding	lichtmetalen velgen 16"	mistlampen voor	multimedia-voorbereiding	
navigatiesysteem full map + hard disk	parkeersensor achter	passagiersairbag	regensensor	sportstuur
start/stop systeem	stuur leder	stuur multifunctioneel	stuurbechrachting	voorstoelen verwarmd
zij airbag(s) voor				

Extra foto's

