

Résumé

Détails

Photos commerciales

Photos commerciales

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du volant



Photo du siège avant gauche



Photo du coffre



Photo intérieur arrière



Photo de la planche de bord



Photo intérieur avant



Caractéristiques

Véhicule



Voyant au tableau de bord

Sans défauts

Numéro de série (VIN) sur le châssis du véhicule

VF1RJK00967713526



Photo du numéro de série (VIN) sur le châssis du véhicule



Véhicule roulant ou non roulant

Véhicule roulant

Batterie

Fonctionnel(le)

Techniques

Type de boîte de vitesses

Manuelle 6

Nombre de sièges

2

Documents

Cer tificat d'immatriculation

Non présenté(e)

Pochette porte documents

Présent(e)

Carnet d'entretien

Non présent(e)

Manuel d'utilisateur

Présent(e)

Extérieur

Soubassements



Avant

État du spoiler de
pare-choc avant


Sans défauts

État du
pare-chocs
avant

Défait(s) apparent(s)

État de la grille de
pare-choc

Sans défauts



Mauvaise réparation

Réparer

État de la plaque
d'immatriculation
avant

Défait(s)
apparent(s)

Radar avant

Sans défauts

Caméra avant

Sans défauts



Cassé

Remplacer

État de la calandre

Sans défauts

État des optiques
avant droite

Sans défauts

État des optiques
avant gauche

Sans défauts

État du feu
antibrouillard avant
droit

Sans défauts

État du feu
antibrouillard avant
gauche

Sans défauts

État du
capot

Défait(s) apparent(s)



Griffe / Rayé

Lustrer

Droite

Aile avant droite

Sans défauts

État de la moulure d'aile avant droite

Sans défauts

État de la porte avant droite

Sans défauts

État de la poignée de porte avant droite

Sans défauts

État du rétroviseur côté droit

Sans défauts

État de la vitre de porte avant droite

Sans défauts

Joint de porte avant droite


Sans défauts

État de la porte arrière droite

Sans défauts

État de la porte coulissante droite

Défaut(s) apparent(s)



État de la poignée de porte arrière droite

Sans défauts

État de la vitre de porte arrière droite

Sans défauts

Panneau arrière droit

Sans défauts

Joint de porte arrière droite

Sans défauts

Baguette latérale droite

Sans défauts

Bas de caisse côté droit

Sans défauts

Aile arrière droite

Sans défauts

État de la moulure d'aile arrière droite

Sans défauts

Arrière

Crochet d'attelage

Non présent(e)


État du pare-choc arrière

Défaut(s) apparent(s)

Coin de pare-chocs arrière gauche

Sans défauts



| | | | | | |
|----------------------------------|--------------|---|--------------|---|-----------------------|
| Coin de pare-chocs arrière droit | Sans défauts | Etat de la plaque d'immatriculation arrière | Sans défauts | Capteur de recul | Sans défauts |
| Antibrouillards arrière | Sans défauts | État du hayon / porte du coffre | Sans défauts | Por te arrière | Défaut(s) apparent(s) |
| | | | |  | |
| Poignée de porte arrière | Sans défauts | Caméra de recul | Sans défauts | Optique arrière gauche | Sans défauts |
| Optique arrière droite | Sans défauts | État de la lunette arrière | Sans défauts | Vitre de porte arrière | Sans défauts |
| Feu stop | Sans défauts | Joint de coffre | Sans défauts | Joint de porte arrière | Sans défauts |
| Benne | Sans défauts | | | | |

Gauche

| | | | | | |
|--|--------------|--|--------------|--|--------------|
| État de la moulure d'aile arrière gauche | Sans défauts | Aile arrière gauche | Sans défauts | Bas de caisse côté gauche | Sans défauts |
| Baguette latérale gauche | Sans défauts | Joint de porte arrière gauche | Sans défauts | Panneau arrière gauche | Sans défauts |
| État de la vitre de porte arrière gauche | Sans défauts | État de la poignée de porte arrière gauche | Sans défauts | État de la porte coulissante gauche | Sans défauts |
| État de la porte arrière gauche | Sans défauts | Joint de porte avant gauche | Sans défauts | État de la vitre de porte avant gauche | Sans défauts |

État de la moulure
d'aile avant gauche

Sans défauts

Aile avant
gauche

Défaut(s) apparent(s)



Bosse / enfoncement

Réparer

Toit & autres

Véhicule grêlé

Non

Vue du toit



Carrosserie

Sans défauts

Élément de
carrosserie

Sans défauts

État du toit

Sans défauts

Antenne

Sans défauts

Barres de toit

Sans défauts

Trappe à carburant

Sans défauts

Roues

Roues Global

Type de jante

Jantes tôle

Cache-écrou

Sans défauts

Cache moyeu

Sans défauts

Roue avant gauche

Photo roue avant gauche

Photo de la mesure de l'usure du
pneu avant gauche

Niveau d'usure pneu
avant gauche

4mm





État du pneu avant gauche

Sans défauts



État de la jante avant gauche

Sans défauts

Enjoliveur avant gauche

Sans défauts

Pare boue avant gauche

Sans défauts

Roue avant droite

Photo roue avant droite



État du pneu avant droit

Sans défauts

Photo de la mesure de l'usure du pneu avant droit



État de la jante avant droite

Sans défauts

Niveau d'usure pneu avant droit

4mm



Enjoliveur avant droit

Sans défauts

Pare boue avant droit

Sans défauts

Roue arrière droite

Photo roue arrière droite



État du pneu arrière droit

Sans défauts

Photo de la mesure de l'usure du pneu arrière droit



État de la jante arrière droite

Sans défauts

Niveau d'usure pneu arrière droit

4mm



Enjoliveur arrière droit

Sans défauts

Pare boue arrière droit

Sans défauts



État du pneu arrière gauche


Sans défauts

État de la jante arrière gauche

défait jante tôle

Enjoliveur arrière gauche

Sans défauts



Pare boue arrière gauche

Sans défauts

Roue de secours

Type d'équipement de secours

Roue de secours

Photo roue de secours ou équipement de secours

Roue de secours

Sans défauts



Cric

Sans défauts

Intérieur

Intérieur avant

Habitacle


Défait(s) apparent(s)

État du volant

Sans défauts

État du tableau d'instruments

Sans défauts



Sale Nettoyer

État du rétroviseur central

Sans défauts

État du siège AVANT GAUCHE

Sans défauts

État du siège AVANT DROITE

Défaut(s) apparent(s)



Trou Remplacer

Ceinture


Sans défauts

Tapis

Défaut(s) apparent(s)

Plafonnier

Sans défauts



Trou Remplacer

Tableau de bord


Défaut(s) apparent(s)

Comodo

Sans défauts

Ecran central

Sans défauts



Griffes / Rayé Réparer

Boîte à gants

Sans défauts

Allume cigare

Sans défauts

Élément d'habitacle

Sans défauts

Intérieur arrière

Moquette


Sans défauts

État du ciel de toit

Défaut(s) apparent(s)

Plancher de coffre

Défaut(s) apparent(s)



Tâche

Nettoyer



Tâche

Nettoyer

État des sièges
arrière

Sans défauts

Coffre

État du coffre

Sans défauts

Cache-bagage

Sans défauts

Câble de recharge domestique

0

Câble de recharge rapide

0

Compartiment moteur

Compartiment moteur

Photo du compartiment moteur



Niveau d'huile

Sans défauts

Insonorisant capot
moteur

Sans défauts

Fuites apparentes

Sans défauts

Autres fluides
(Liquide
refroidissement,
frein, Direction
assistées, etc)

Sans défauts

Sonorité, fumée

Sans défauts