

BMW 5-serie Touring 535xi Executive
2012 - 225 kW / 306 PK - Benzine - Automaat - INGERUILD

Kenteken	
Chassisnummer	WBAMW51010C698092
Eerste registratie	27-11-2012
APK geldig tot	31-01-2027
BTW Voertuig	Nee
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	247.618 km
NAP check	Geen oordeel
Verwachte inleverdatum	22-07-2026
Verwachte kilometerstand	247.966 km

Import voertuig	Ja
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee

Motorinhoud	2.979
Aantal cilinders	6
Euroklasse	Euro 5
CO2 emissie (g/km)	194
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Vierwiel



		
Bouwjaar	Vermogen	Brandstof
2012	225 kW / 306 PK	Benzine
		
Transmissie	Kilometerstand	BTW Voertuig
Automaat	247.618 km	Nee

Opties & accessoires [13](#)

Airco	Cruise control	Head-Up Display	Klimaatregeling	Lederen bekleding	Lichtmetalen velgen	
Metallic lak	Navigatie	Panoramadak	Parkeersensoren	Schuif / open dak	Stoelverwarming	Xenon

Aanwezig bij voertuig [6](#)

Volledig onderhouden	Instructieboekje	Hoofdsleutel	Onderhoudsboekje	Reservesleutel / digitale sleutel
Hoedenplank / rolhoes				

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Zomerbanden
Profiel diepte linksvoor	> 5 mm (Goed)
Profiel diepte linksachter	3 - 5 mm (Matig)
Profiel diepte rechtsvoor	> 5 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsachter	3 - 5 mm (Matig)
Merk band	-
Velgen	-
Band breedte	-
Band hoogte	-

Voertuig gegevens

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Stationwagen
Kleur	Zwart
Aandrijving	Vierwiel
Bijtellingspercentage	-
Bijtellingspercentage geldig tot	-

Schades (10)

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Achter

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Linksachter

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier linksachter

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Spiegel links

Soort schade

Steenslag

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Voor

Soort schade

Steenslag

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Linksvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen



Schade exterieur - Motorkap

Soort schade

Steenslag

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade interieur - Bekleding

Soort schade

Slijtage

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Exterieur opmerking

9 gemelde schade

Normale gebruikssporen

Banden en velgen opmerking

0 gemelde schade

Beetje velgschade Lv 5.3 La 4.5 Ra 3.9 Rv 5.5

Interieur opmerking

1 gemelde schade

-

Technisch opmerking

0 gemelde schade

-

Externe opmerking

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
27-11-2012	Eerste toelating	
27-02-2018		Lease
03-03-2018	Datum deel IA / I LET OP: IMPORT	Particulier
24-04-2026		Autobedrijf
22-05-2026		Autobedrijf
30-06-2026	Laatste tenaamstelling	Autobedrijf
31-01-2027	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

airco automatisch

alarm klasse 3

Anti Blokkeer Systeem

audio-navigatiesysteem

bandenspanningscontrolesysteem

bestuurdersairbag

Bluetooth

buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

centrale vergrendeling met afstandsbediening

cruise control

dimlichten automatisch

elektrisch bedienbare achterklep

elektrische ramen voor en achter

Elektronisch Stabiliteits Programma

elektronische remkrachtverdeling

hoofd airbag(s) achter

hoofd airbag(s) voor

lichtmetalen velgen 17"

luchtvering en automatische niveauregeling

mistlampen voor

parkeersensor voor en achter

passagiersairbag

regensensor

start/stop systeem

stuur multifunctioneel

stuurbekrachtiging

zij airbag(s) voor

