



WVWZZZCDXRW815929

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	154.384 km
Hersteller	Volkswagen	Restlauf bis Service	5.800 km
Typ/Modell	GOLF VARIANT	HU (Abgelesen aus ZBI)	12/2026
Fahrgestellnummer	WVWZZZCDXRW815929	Leistung / Hubraum	147 kW / 1.968 ccm
Erstzulassung	05.12.2023	Polster/Farbe	Alcantara/Stoff / Dunkelgrau-Hellgrau
Letzte Wartung		Lackierung	Grau
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sonstiges	Inspektion/Wartung (30000km - 2Jahre/30000km) - kein Nachweis
2	Sonstiges	Inspektion/Wartung (60000km - 2Jahre/30000km) - kein Nachweis
3	Sonstiges	Inspektion/Wartung (90000km - 2Jahre/30000km) - kein Nachweis
4	Sonstiges	Inspektion/Wartung (120000km - 2Jahre/30000km) - kein Nachweis
5	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern
6	Verglasung	Frontscheibe (2x mit Rissbildung) - Steinschlag - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Heckklappe/-tür, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/45 R18 96W	Goodyear	Ganzjahresreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	225/45 R18 96W	Goodyear	Ganzjahresreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Mannheim
Dudenstraße 23
68167 Mannheim

Besichtigungsdatum: 03.06.2026
Protokollnummer: 45772926
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Dennis Mink



Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					07/2027

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Mannheim
Dudenstraße 23
68167 Mannheim

Besichtigungsdatum: 03.06.2026
Protokollnummer: 45772926
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Dennis Mink



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Volkswagen	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	GOLF VARIANT	Laufleistung (abgelesen)	154.384 km
Fahrgestellnummer	WVWZZZCDXRW815929	Erstzulassung	05.12.2023

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Markus Böttcher)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos




Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung




Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Instrumententafel

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Mannheim
Dudenstraße 23
68167 Mannheim

Besichtigungsdatum: 03.06.2026
Protokollnummer: 45772926
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Dennis Mink




Abbildung 13: Dokumente




Abbildung 14: Dokumente




Abbildung 15: Sonstiges


Beschädigungsfotos




Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #6: Verglasung: Frontscheibe (2x mit Rissbildung... Steinschlag - erneuern



Beschädigung #6: Verglasung: Frontscheibe (2x mit Rissbildung... Steinschlag - erneuern



Beschädigung #6: Verglasung: Frontscheibe (2x mit Rissbildung... Steinschlag - erneuern

Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Heckklappe/-tür



Nachlackierung 1: Heckklappe/-tür

49. CO₂-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridfahrzeuge (falls zutreffend):

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch [l/100km]			Stromverbrauch
	Benzin/ Diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	Benzin/ Diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	
	[g/km]	[g/km]	[g/km]	[L]	[m ³] / [L]	[L]	
Niedrig:	212	----	----	8.1	----	----	-----
Mittel:	152	----	----	5.8	----	----	-----
Hoch:	130	----	----	5.0	----	----	-----
Extra hoch:	146	----	----	5.6	----	----	-----
Kombiniert:	151	----	----	5.8	----	----	-----

2. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend):

Elektrische Reichweite [km]: ----- Elektrische Reichweite innerorts [km]: -----

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: ja

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e13 29

3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.2. WLTP-Einsp. (falls zutr.) [g/km]: Benzin/Diesel: 1.00 Gas (CNG/LPG): ---- Sonstige: ----

4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

WLTP-Werte (CO ₂ und Kraftstoffverbrauch erhaltend, falls nicht anders erwähnt)	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch [l/100km]			Stromverbrauch
	Benzin/ Diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	Benzin/ Diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	
	[g/km]	[g/km]	[g/km]	[L]	[m ³] / [L]	[L]	
Niedrig:	----	----	----	----	----	----	-----
Mittel:	----	----	----	----	----	----	-----
Hoch:	----	----	----	----	----	----	-----
Extra hoch:	----	----	----	----	----	----	-----
Innerorts:	----	----	----	----	----	----	-----
Kombiniert (erhaltend):	----	----	----	----	----	----	-----
Kombiniert (entladend):	----	----	----	----	----	----	-----
Gewichtet, kombiniert:	----	----	----	----	----	----	-----

5. Elektrische Reichweite von extern aufladbaren Hybridfahrzeugen (falls zutreffend):

Gleichw. elektromotorische Reichweite [km]: (EAER): ----- (EAER innerorts): -----

Vollelektrische Reichweite [km]: (AER): ----- (AER innerorts): -----

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß VO (EU) 2018/858 -----
Anhang I Teil A Abschnitt 5:

52. Anmerkungen:

#NO 30.: A1 max 1549###NO 30.: A2 max 1523###NO 16.2.: mit Anhänger Achse 2:+65
kg##NO 35.: alt. zu Pos35 mit abw. Werten zu Pos49:##205/55 R17 91V#7,0JX17 ET42
;##225/45 R18 95W XL#7,5JX18 ET45;##205/50 R17 93H XL M+S#6,5JX17 ET46;##

VOLKSWAGEN

Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

046CC0163803



www.PS-Team.de



0.1.	Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):		VOLKSWAGEN, VW
0.2.	Typ:	Variante:	Version:
	CDV	ACDTUAX1	AD7AD7GC005C4BISON1ML1BVR2BIO
0.2.1.	Handelsbezeichnung:		GOLF
0.2.2.1.	Zulässige Parameter für Mehrstufen-Typgenehmigung bei Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs		
	Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs [kg]:		-----
	Tech. zul. Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand [kg]:		-----
	Frontfläche des endgültigen Fahrzeugs [cm ²]:		-----
	Rollwiderstand [kg/t]:		-----
	Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill [cm ²]:		-----
0.2.3.1.	Kennung der Interpolationsfamilie:		IP-MQB37WZ_B1_0594-WVV-1
0.2.3.2.	Kennung der ATCT-Familie:		AT-5Q0_0V_0201_000-WVV-1
0.2.3.3.	Kennung der PEMS-Familie:		13-VWX-715W_CD_DTUA_AD7_0_B_1_0-000
0.2.3.4.	Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:		RL-DQ381_7A_19_002-WVV-1
0.2.3.5.	Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:		-----
0.2.3.6.	Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:		PR-VW_00208_00_000-WVV-1
0.2.3.7.	Kennung der Verdunstungsprüffamilie:		-----
0.4.	Fahrzeugklasse:		M1
0.5.	Firmenname und Anschrift des Herstellers:		Volkswagen AG,
	Berliner Ring 2, DE-38440 Wolfsburg		
0.6.	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:		
	An der linken od.rechten B-Säule, geklebt		
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:		
	Im Motorraum rechts		
0.9.	Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:		-----

0.10.	Fahrzeug-Identifizierungsnummer:		VWVZZZCDXRW815929
0.11.	Herstellungsdatum des Fahrzeugs:		2023-10-13

• mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:
e1*2007/46*2180*14 , erteilt am 2023-05-10• zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit Rechtsverkehr, in denen
metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten
für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.Wolfsburg
ppa.

2023-10-13

Dr. Clemens Kadow
Leiter Technische KonformitätWolfsburg
ppa.

2023-10-13

Christiane Engel
Leiterin QualitätssicherungV0541NA6C
V0RELNA6

Interne Herstellerdaten

DEU390 B 21747 R11 ZBT II wurde erstellt VWVZZZCDXRW815929 HSN:0603
COL0063980original ALR9201832022 000128 22901615 00056

1. Anzahl der Achsen/Räder: 2 / 4

3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage): 2 , Achse 1/2
Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen: Kardanwelle

3.1. Angabe, ob das Fahrzeug nicht-/teil-/ vollautomatisiert ist: nicht automatisiert

4. Radstand [mm]: 2679

4.1. Achsabstand [mm]: 2679

5. Länge [mm]: 4639

6. Breite [mm]: 1795

7. Höhe [mm]: 1488

13. Masse in fahrbereitem Zustand [kg]: 1599

13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]: 1687

16. Technisch zulässige Höchstmassen:

16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]: 2110

16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]: 1080 / 1080

16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]: 4110

18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines

18.1. Deichselanhängers [kg]: -----

18.3. Zentralachsanhängers [kg]: 2000

18.4. Ungebremsten Anhängers [kg]: 750

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]: 80

20. Hersteller des Motors: Volkswagen AG

21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: DTU

22. Arbeitsweise: Selbstzündung / 4-Takt

23. Reiner Elektrobetrieb: nein

23.1. Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs: -----

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4; in Reihe

25. Hubraum [cm³]: 1968

26. Kraftstoff: Diesel

26.1. Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor: Fzg. mit Einstoffbetrieb

26.2. Typ des Zweistoffmotors: -----

27. Höchstleistung:

27.1. Höchste Nutzleistung [kW bei min⁻¹] (Verbrennungsmotor): 147.00 bei 3600

27.3. Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor): -----

27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor): -----

28. Getriebe (Typ): automatisch

Gang: -----

28.1. Übersetzungsverhältnisse: -----

28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes: -----

29. Höchstgeschwindigkeit [km/h]: 229

30. Spurweite Achse 1/2 [mm]: 1541 / 1515

35. Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO₂-Emissionen:

Achse 1: 225/45 R18 95W XL / 7,5JX18 ET45 / B / C1

Achse 2: 225/45 R18 95W XL / 7,5JX18 ET45 / B / C1

36. Anhänger-Bremsanschlüsse: -----

38. Code des Aufbaus: AC

40. Farbe des Fahrzeugs: GRAU

41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5 / li. 2, re. 2, hi. 1

42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5

42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): ---

42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: ---

46. Geräuschpegel:

Standgeräusch [dB(A) bei min⁻¹]: 74.00 bei 3075

Fahrgeräusch [dB(A)]: 67.00

47. Abgasnorm: EURO 6 AP

47.1. Parameter für die Emissionsmessung von Vind:

47.1.1. Prüfmasse [kg]: 1763

47.1.2. Querschnittsfläche [m²]: -----

47.1.3. Straßenlastkoeffizienten

f ₀ (47.1.3.0.)	f ₁ (47.1.3.1.)	f ₂ (47.1.3.2.)	
f ₀ [N] / f ₁ [N/(km/h)] / f ₂ [N/(km/h) ²]:	169.2	0.115	0.03260

47.2. Fahrzyklus:

47.2.1. Fahrzyklusklasse: 3b

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (f_{dsc}): -----

47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit: nein

48. Abgasemissionen: 715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]
WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	NO _x	THC+NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikelmasse	Partikelzahl
	23.4	-----	-----	32.7	42.9	-----	0.5000	0.05E11
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----E--
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----E--

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikelmasse	Partikelzahl
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----E--
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----E--
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----E--

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m⁻¹]: 0.50

48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte: NO_x [mg/km] Partikelzahl mit Exponent [#/#km]

Vollständige RDE-Fahrt: 80.0 6.00 E11

Innerstädtische RDE-Fahrt: 80.0 6.00 E11

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 6021726
Hersteller VW
Model Golf
Variante DE - Kb5 Alltrack 2.0 TDI EU6d, 4Motion, 2020 - 2024
2.0 TDI GTD
Listenpreis 42.903,36
VIN WVVZZZCDXRW815929
Erstzulassungsdatum 5.12.2023
Kennzeichen M-YA 1376

Schadensfälle der int. Belegnummer: 6021726

15.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2024115490	13.10.2024	kein Schaden an Fahrzeug Stoßfänger vorne	
2024118482	21.11.2024	Stoßfänger vorne Unterboden/Auspuff	8.497,54
2025100062	15.12.2024	Windschutzscheibe gerissen	1.071,51
2025108944	16.06.2025	Windschutzscheibe gerissen	1.105,51
2026108572	02.06.2026	Windschutzscheibe gerissen	

- Seite 1 von 1 -