

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge,
gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

5.1. Vollelektrische Fahrzeuge
Verbrauch Elektrische Energie
Elektrische Reichweite
Elektrische Reichweite innerorts

- kWh/km
- km
- km

5.2. Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Verbrauch Elektrische Energie

Elektrische Äquivalente rein elektrische Reichweite

Elektrische Äquivalente rein elektrische Reichweite städtisch

208 kWh/km
62 km
70 km

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:
Bezeichnung gemäß Anhang I Teil A Nummer 5:

52. Anmerkungen:

zu 5: min. 4417*

zu 6: min. 1834*

zu 7: min. 1561*

Zu 35: A1/A2 235/55 R18 100W,

7.5Jx18 ET53, A1/A2 235/50 R19 99H M+S, 7.5Jx19 ET53, A1/A2

235/50 R19 99W, 7.5Jx19 ET53, A1/A2 235/45 R20 96H M+S,

8Jx20 ET48, A1/A2 235/45 R20 96W, 8Jx20 ET48, A1/A2 215/60

R18 96H M+S, 6.5Jx18 ET44*

amtliche Vermerke

HSN TSN VVS PZ Vermerke des KBA
2222 ATF 00049 0

0021966793

Vermerke des Herstellers

219

Zulassungsbesch. gedruckt

4561594

GF703116



0

1-2

14. Dez. 2021



Mercedes-Benz

EG-Übereinstimmungsbesc

für vollständige Fahrzeuge



046CC0117819

www.PS-Team.de

Der Unterzeichner Jörg Barthele

Miriam Rückheim

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers): Mercedes-Benz

0.2. Typ: F2B Variante: OH8QT2 Version: JZA054A

0.2.1. Handelsbezeichnung: GLA 250 e

0.2.3. Bezeichner:

0.2.3.1. Interpolationsfamilie:

0.2.3.2. ATCT Familie:

0.2.3.3. PEMS Familie:

0.2.3.4. Roadload Familie:

0.2.3.5. Roadload Matrix Familie:

0.2.3.6. Periodische Regenerierungsfamilie:

0.2.3.7. Verdunstungstest Familie:

0.4. Fahrzeugklasse:

0.5. Name und Anschrift des Herstellers:

IP-2021_0418-W1K-1
AT-247_282_8-W1K-1
E1-WDB-CD
RI-2018_0070-WDB-1
einfach
EV-03_ST_SE_AF0044-WDB-1
M1
Mercedes-Benz AG
DE-70372 Stuttgart
Germany

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

An der rechten B-Säule, geklebt (C4)

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

Im Motorraum (B3)

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

W1N2477861J328198

0.11. Herstellungsdatum: 07.09.2021

mit dem in der am 18.07.2021 erteilten Genehmigung e1*2007/46*1909*12
beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr
in Mitgliedsländern mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmeßgerät
verwendet werden, zugelassen werden kann.

Stuttgart (Ort)

07.09.2021 (Datum)

ppa. Barthele

i.v. A. Hees

(Unterschrift)
Leiter Integration Gesamtfahrzeug
(Dienststellung)

(Unterschrift)
Leiterin Mercedes-Benz Qualitätssystem
(Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen:	2	und Räder:	4	
3. Antriebsachsen	Anzahl: 1	Lage:	Achse 1 (A0)	
3.1. Automatisierungsgrad:	nicht automatisiert	gegenseitige Verbindung:	entfällt	
Hauptabmessungen				
4. Radstand:	2729 mm	4.1. Achsabstände: 1-2:	- mm 2-3: - mm	
5. Länge:	4438 mm	6. Breite:	1849 mm 7. Höhe:	1618 mm
Massen				
13. Masse des fahrbereiten Fahrzeugs:	1775 kg	13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	1824 kg	
16. Technisch zulässige Höchstmassen				
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:			2295 kg	
16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse:	1 1195 kg	2 1145 kg	3 - kg	
16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:			4185 kg	
18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines				
18.1. Deichselanhängers:	- kg	18.3. Zentralachsanhängers:	1800 kg	
18.4. ungebremsen Anhänger:			750 kg	
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:			80 kg	
Antriebsmaschine	20. Hersteller der Antriebsmaschine:		MERCEDES-BENZ AG	
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:			282914	
22. Arbeitsverfahren:			Fremdzuendung/4-Takt (A1)	
23. Reiner Elektroantrieb:	Nein (N)	23.1. Art des (Elektro-) Hybrid Fahrzeugs:	OVC-HEV	
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:			4 in Reihe (A0)	
25. Hubraum:	1332 cm³	26. Kraftstoff:	Hybr./B/E ext.auf. (0025)	
26.1. Fahrzeug mit			Mono-fuel (A0)	
27. Höchste Leistung	27.1. Höchste Nutzleistung (Verbrennungsmotor):		118,00kW bei 5500 min ⁻¹	
27.3. Höchste Leistung (Elektromotor):			75,00 kW	
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):			55,00 kW	
Getriebetyp:			automatisch	
28.1. Getriebeübersetzungen: Gangnummer	1 4.051 2 2.842 3 2.737			
	4 1.920 5 0.951 6 0.744 7 0.854 8 0.674 9 -			
28.1.1. Achsübersetzung:			-	
28.1.2. Achsübersetzungen: Gangnummer	1 4.333 2 4.333 3 2.955			
	4 2.955 5 4.333 6 4.333 7 2.955 8 2.955 9 -			
Höchstgeschwindigkeit	29. Höchstgeschwindigkeit:		220 km/h	
Achsen und Radaufhängung				
30. Spurweite:	1 1627 mm 2 1619 mm 3 - mm			
35. Reifen-/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenkategorie:				
Achse 1:	235/50 R19 099W 7.5Jx19 ET53 Klasse A C1			
Achse 2:	235/50 R19 099W 7.5Jx19 ET53 Klasse A C1			
Achse 3:	-			
Bremsanlage	36. Anhänger-Bremsanschlüsse:		mechanisch (A0)	
Aufbau	38. Code des Aufbaus:	(AC)	40. Farbe des Fahrzeugs:	SCHWARZ .9)
41. Anzahl und Anordnung der Türen:			5.2.links,2rechts,1hinten (A1)	
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):			5	
42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):			-	
42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:			-	
Umweltverträglichkeit	46. Geräuschpegel		Fahrgeräusch:	67,00 dB(A)
bei der Motordrehzahl	3750 min ⁻¹		Standgeräusch:	79,30 dB(A)
47. Abgasnorm:				Euro 6 (AP)

47.1. Parameter für die Emissionsprüfung für Vind:	47.1.1. Prüfmasse		1891 kg
47.1.2. Stirnfläche:	2.450 m²	47.1.2.1. Projizierte Lufteinlassfläche des Kühlergrills:	entfällt cm²
47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten			
47.1.3.0. f0	112.3 N	47.1.3.1. f1	0.554 N/(km/h)
		47.1.3.2. f2	0.03852 N/(km/h)²
47.2. Fahrzyklus:	47.2.1. Fahrzyklus Klasse		1/2/3a/3b: 3b
47.2.2. Miniaturisierungsfaktor fsc:	entfällt	47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit (ja/nein):	nein
48. Abgasemissionen:	Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:		
	715/2007*2018/1832AP		

1.2. Prüfverfahren: Typ I (Euro 5 oder Euro 6) oder WHSC (EURO VI)					
CO:	72,2	-	-	mg/km	
NOx:	27,2	-	-	mg/km	
Partikelmasse:	0,22	-	-	mg/km	
Partikelzahl:	9,97 * 10 ¹⁰	-	-	km ⁻¹	
THC:	15,0	-	-	mg/km	
NMHC:	13,5	-	-	mg/km	
THC+NOx:	-	-	-	mg/km	
NH3	-	-	-	ppm	
48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):					m ⁻¹
48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:					
Vollständige RDE-Fahrt:					
Innerstädtische RDE-Fahrt:					
	60 mg/km				Partikelzahl
	60 mg/km				6 * 10 ¹¹ km ⁻¹
					6 * 10 ¹¹ km ⁻¹
49. CO2-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:					
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen					
CO2-Emissionen NEFZ					
Innerorts:	- g/km				sonstige
Außerorts:	- g/km				- g/km
Kombiniert:	- g/km				- g/km
Gewichtet, kombiniert:	38 g/km				- g/km
Abweichungsfaktor					-
Kraftstoffverbrauch NEFZ:					
Innerorts:	Benzin / Diesel				sonstige
Außerorts:	- l/100km				- l/100km
Kombiniert:	- l/100km				- l/100km
Gewichtet, kombiniert:	- l/100km				- l/100km
Abweichungsfaktor	1,7 l/100km				- l/100km
2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge					
Stromverbrauch gewichtet, kombiniert	140 Wh/km				Elektrische Reichweite
3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:					69 km
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):					Nein (N)
3.2.1. Einsparungen durch NEFZ	- g/km				- g/km
3.2.2. Einsparungen durch WLTP					-
4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151					
WLTP Werte:					
CO2-Emissionen:					
Low: (Phase 1)	- g/km				- l/100km
Medium: (Phase 2)	- g/km				- l/100km
High: (Phase 3)	- g/km				- l/100km
Extra High: (Phase 4)	- g/km				- l/100km
Kombiniert:	- g/km				- l/100km
Gewichtet, Kombiniert:	31 g/km				- l/100km
					1,4 l/100km



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Ladekabel E-Fahrzeug



Bild 14 : Sitz vorne rechts Sitzbezug, verschrammt, smart repair



Bild 15 : Verkleidung Heckklappe, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 16 : Kofferraum / Laderaum, verschmutzt, reinigen



Bild 17 : Lenkrad, verschmutzt, reinigen



Bild 18 : Kotflügel vorne rechts, mehrfach eingedellt, drücken



Bild 19 : Tür hinten links Lackierung, zerkratzt, polieren




Bild 20 : Tür vorne links, eingedellt, Gebrauchsspur



Bild 21 : Kotflügel vorne links Lackierung, zerkratzt, polieren



Bild 22 : Heckklappe, eingedellt, drücken




Bild 23 : Heckklappe, eingedellt, drücken



Bild 24 : Glanzgedrehte Alufelge VR verschrammt



Bild 25 : Glanzgedrehte Alufelge VR verschrammt



Bild 26 : Lackierung Dach Baumharzreste reinigen und



Bild 27 : Lackierung Dach Baumharzreste reinigen und




Bild 28 : Lackierung Außenspiegelkappe links Baumharzreste reinigen und



Bild 29 : Lackierung Außenspiegelkappe links/ rechts Baumharzreste reinigen und



Bild 30 : Tür HR Reparatur Spuren sichtbar ua. Lackeinfall/ Wellig

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 346591
Hersteller Mercedes-Benz
Model GLA-Class
Variante AMG Line GLA 250 E PHEV
Listenpreis 50.590,00
VIN W1N2477861J328198
Erstzulassungsdatum 1.12.2021
Kennzeichen HH HW829E

Schadensfälle der int. Belegnummer: 346591

20.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023111704	20.08.2023	Beifahrerseite Seitenschweller Beifahrerseite Seitenteil hinten Beifahrerseite Tür hinten	2.280,18

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
29.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 73 µm bis 298 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

Tür HR, Stoßfänger vorne

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	14.12.2021	Letzte Zulassung	14.12.2021
Hersteller	MERCEDES-BENZ	Typ / Verkaufsbez.	GLA 250 e 8G-DCT AMG
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1N2477861J328198
HSN / TSN	2222 / ATF	Schlüssel-Nr.	40389959
Km-Stand abgelesen	29061	Nächste HU §29 StVZO	01 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.auf.	Zylinderanzahl	/
Leistung (kW)	118	Hubraum (ccm)	1332
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M,	Getriebe	Automatik /
Felgen	N1 I		
Polster / Farbe	Leichtmetall	Farbe	Schwarz
	Leder / Rot		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 50 R 19 99 H	Bridgestone / Blizzak LM-001 MO	W /O	7 mm
rechts	235 / 50 R 19 99 H	Bridgestone / Blizzak LM-001 MO	W /O	7 mm
2 links	235 / 50 R 19 99 H	Bridgestone / Blizzak LM-001 MO	W /O	5 mm
rechts	235 / 50 R 19 99 H	Bridgestone / Blizzak LM-001 MO	W /O	5 mm
Pannenset				

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
235 / 50 R 19 99 W	Continental / EcoContact 6 MO	S /O	4 mm
235 / 50 R 19 99 W	Continental / EcoContact 6 MO	S /O	4 mm
235 / 50 R 19 99 W	Continental / EcoContact 6 MO	S /O	5 mm
235 / 50 R 19 99 W	Continental / EcoContact 6 MO	S /O	5 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: ADAPTIV BRAKE mit HOLD-Funktion, Berganfahrhilfe, Vorfüllen und Trockenbremsen bei Nässe, AMG Frontschürze mit Frontsplitter in Chrom, AMG Fußmatten, AMG Heckschürze mit Diffusoroptik und Zierelement in Chrom, Adaptives Bremslicht blinkend, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Kneebag für Fahrer, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbags, Aktiver Brems-Assistent, Aktiver Spurhalte-Assistent, Akustischer Umfeldschutz, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR), Armauflage in Mittelkonsole für Fahrer und Beifahrer mit integriertem Ablagefach, Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung, Außenspiegel links und rechts beheizt, von innen elektrisch einstellbar, Außentemperaturanzeige, DYNAMIC SELECT, Dachreling in poliertem Aluminium, Doppelcupholder, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte in LED-Technik, ECO Start-Stopp-Funktion, Einstiegsleisten mit "Mercedes-Benz" Schriftzug, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrwerk: Komfortfahrwerk, Fensterheber elektrisch 4fach, Feststellbremse elektrisch, Frontscheibe Verbundglas, Gepäcknetz an Fahrer- und Beifahrerlehne, Geschwindigkeitslimit-Assistent, Getriebe: 8G-DCT Doppelkupplungsgetriebe automatisch 8-Gang, Halogenscheinwerfer inklusive integriertem LED-Tagfahrlicht, Handschuhkasten beleuchtet, Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung, Heizbare Heckscheibe mit Zeitsteuerung, ISOFIX Kindersitzverankerungen mit TopTether im Fond, Innenhimmel Stoff kristallgrau, KEYLESS-GO Start-Funktion, Kindersicherung mechanisch, Klima: Klimatisierungsautomatik THERMATIC, Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, Kopfstützen im Fond (3), Lackierung: Uni, Ladekabel für Haushaltssteckdose, 5m, glatt, Laderaumabdeckung, Ladesystem: Wechselstrom-Ladesystem (AC-Laden) bis zu 3,7 kW, Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad in Leder Nappa, Lenksäule mechanisch verstellbar in Höhe und Längsrichtung, Lenkung: Parameterlenkung, Mercedes-Benz Notrufsystem, Navigation-Zubehör: Erweiterte Funktionen MBUX, Navigation-Zubehör: Vorrüstung für Live Traffic Information, Navigation: Festplatten-Navigation, Ottopartikelfilter, Paket: Konnektivitäts-Paket Navigation, Paket: Licht- und Sichtpaket, Paket: Nichtraucher, Paket: Public-Charging, Paket: Sitzkomfort, Polster: Ledernachbildung ARTICO/Microfaser DINAMICA, Radio: MBUX Multimediasystem, Radiozubehör: Digitales Radio, Radiozubehör: Touchpad, Regen-Licht-Sensor, Reifendruckkontrolle, Räder: 48,3 cm (19") AMG Leichtmetallräder 4fach im 5-Doppelspeichen-Design, Serviceintervallanzeige ASSYST, Sicherheitsgurte GLA-Klasse, Sitze: Sitzlehnen im Fond klappbar, Sitze: Sportsitze, Sportpedalanlage aus gebürstetem Edelstahl mit Gummipoppen, Steckdose (12V) in Mittelkonsole, Tempomat, Verkehrszeichen-Assistent, Vorrüstung für digitale Schlüsselübergabe, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperrung elektronisch, Wärmedämmendes Glas, grün rundum, Zentralverriegelung, Zierelemente Carbonstruktur

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
73B	Ablagefach in Mittelkonsole mit Rollo
608	Adaptiver Fernlicht-Assistent
235	Aktiver Park-Assistent mit PARKTRONIC
877	Ambientebeleuchtung in 64 Farben
U45	Einstiegsleisten mit Mercedes-Benz Schriftzug, beleuchtet und mit Wechselcover
51U	Innenhimmel Stoff schwarz
	Lackierung: Sonderlackierung Uni
632	LED High Performance-Scheinwerfer
L5I	Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad in Leder Nappa/Mikrofaser DINAMICA
P39	Paket: AMG Leder-Paket
DB4	Paket: Business (Hybrid)
P55	Paket: Night (AMG Line)
P44	Paket: Park-Paket mit Rückfahrkamera
P49	Paket: Spiegel-Paket
	Polster: Leder zweifarbig classicrot/schwarz
652	Räder: Sommerkomplett-Räder ab Werk montiert
9R1	Räder: Winter-Komplettträder M+S 4-fach 48,3 cm (19") AMG
	Leichtmetallräder im 5-Doppelspeichen-Desig
218	Rückfahrkamera
873	Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
U28	Sportbremsanlage
14U	Telefon-Zubehör: Smartphone Integration
234	Totwinkel-Assistent
586	Umfeldbeleuchtung mit Projektion des Markenlogos
840	Wärmedämmendes Glas dunkel getönt

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 08.01.2026 bei Kilometerstand 26.957
bis Wartung verbleiben:	194 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Glanzgedrehte Alufelge VR verschrammt, erneuern (Bild 24, 25)
2. Lackierung Dach Baumharzreste reinigen und, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 27)
3. Lackierung Außenspiegelkappe links/ rechts Baumharzreste reinigen und, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 29)
4. Tür HR Reparatur Spuren sichtbar ua. Lackeinfall/ Wellig, instandsetzen (Bild 30)
5. Sitz vorne rechts Sitzbezug, verschrammt, smart repair (Bild 14)
6. Heckklappe, eingedellt, drücken (Bild 22, 23)
7. Kotflügel vorne rechts, mehrfach eingedellt, drücken (Bild 18)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Lenkrad, verschmutzt, reinigen (Bild 17)
 Kofferraum / Laderaum, verschmutzt, reinigen (Bild 16)
 Verkleidung Heckklappe, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 15)
 Kotflügel vorne links Lackierung, zerkratzt, polieren (Bild 21)
 Tür vorne links, eingedellt, Gebrauchsspur (Bild 20)

Tür hinten links Lackierung, zerkratzt, polieren
(Bild 19)