




Matrícula:	3396-MMJ	Kilometraje:	136315	Cliente:	Alphabet Spain
Bastidor:	VR7EFYHT2PN567366	Fecha de puesta en circulación:	22/12/2023	Lugar de peritaje:	P.I. GESTESA CALLE PLATA, S/N 28890 LOECHES
Marca:	CITROËN			Fecha de peritación:	9/07/2026 2:30:00
Modelo:	Berlingo				
Versión:	Citroen Talla M BlueHDi 100 S&S LIVE PACK combi 75kW 4P manual				
Carburante:	Diesel				
Tipo de carrocería:	Furgoneta				
Caja:	MAN 6 VEL				
Caballos fiscales:					
Potencia KW:					
Categoría	Turismo				
Profundidad del perfil del neumático delantero izquierdo	4.0				
Profundidad del perfil del neumático delantero derecho	4.0				
Profundidad del perfil del neumático trasero izquierdo	4.0				
Profundidad del perfil del neumático trasero derecho	4.0				
Tamaño de la neumática DEL IZ	205/60 R 16 96 H				
Tamaño del neumático DEL DER	205/60 R 16 96 H				
Tamaño del neumático TRAS IZ	205/60 R 16 96 H				
Tamaño del neumático TRAS DER	205/60 R 16 96 H				
Marca del neumático Del Iz	259	Neumáticos de verano: 205/60/16/96 H DELIZQ Goodyear: 4 mm - TRASIZQ Goodyear: 4 mm DELDER Goodyear: 4 mm - TRASDER Goodyear: 4 mm			
Marca del neumático Del Dcha	259				
Marca de neumático Tras Iz	259				
Marca del neumático Tras Dcha	259				



Lista de equipamientos presentes:

Manual de instrucciones	Sí	¿Luz indicadora (mantenimiento, contaminación, etc...)?	Sí	Lunas eléctricas DEL	Sí
Libreta de mantenimiento	No			Regulador de velocidad	Sí
Encendido Motor	Sí			Bandeja de maletero	Sí
Baterías en funcionamiento	Sí			Radio multimedia	Sí
Vehículo rodando	Sí				

Núm asientos	5		Tipo de climatizador	Climatizador manual
Núm reposacabezas	5		Documento de matriculación	No
Núm llaves	1			
Núm llaves mando a distancia	1			
Color carrocería	Blanco			
Llantas de verano	Acero			
Kit de reparación	No			
Ficha Técnica	Sí			
Categoría	Turismo			
Segmento	Segmento 06			

Ubicación

Interior

Type

Dañado

Tipo de reparación

Control



Guarnición Puerta Tras IZ

Rayado

Aceptable



Interior

Sucio

Limpiar



Manual de mantenimiento

Falta

Importe



Tarjeta De Matriculación

Falta

Importe



Llave de contacto



Falta

Importe

Indicador de avería /
Testigo

Encendido

Control



Puerta Deslizante IZ



Rayado

Aceptable



Puerta Delant Iz



Rayado

Pintar



Paragolpes Delantero



Rayado

Pintar



Parabrisas



Esquirla

Precio Cerrado



Caja Retrov Ext DR



Rayado

Pintar



Panel Tras Dr



Rayado

Pintar



Guarnic int IZ maletero



Rayado

Reemplazar



Guarnic int DER maletero



Rayado

Reemplazar



Kit reparación Neumático



Falta

Importe



Paragolpes Tras



Rayado

Aceptable



Neumáticos



Sin Daños

Control



[https://www4.macadam.eu:443/Manager/SinglePage/Report17Pdf_OLD?
assessmentFileId=e%3dnc%3d%3d4crMYCtulpayEm%2f1I7M2EGy7Eg7RaczADpyPwxWIZvk%3d&language=es-ES](https://www4.macadam.eu:443/Manager/SinglePage/Report17Pdf_OLD?assessmentFileId=e%3dnc%3d%3d4crMYCtulpayEm%2f1I7M2EGy7Eg7RaczADpyPwxWIZvk%3d&language=es-ES)