DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

PSA PEUGEOT CITROËN

Détails véhicule

VIN	VR3FPHPY7 SY526807	Date d'immatriculation	14/03/2025	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	HC-843-KK	Odometre	15 465 km
Modèle	308 V3 ALLURE HYBRID 136 E-DCS6	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	


Détails d'évaluation

Parc	GCA LOGISTIQUE SAINT SAULVE







Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	✔
Plage arrière	✔


Documents techniques

Porte documents	✔
Manuel d'utilisation	✔
Carnets de bord	✔
Double clefs	✖

Pneumatiques

Michelin 225/45/17 V Eté 6.0 mm

Michelin 225/45/17 V Eté 6.0 mm





Michelin 225/45/17 V Eté 6.0 mm

Michelin 225/45/17 V Eté 6.5 mm

Dommages extérieurs

2



Elément	Pneu
Position	Avant Gauche
Dommages	Coupé
Commentaires	-

3



Elément	Pneu
Position	Arrière Droit
Dommages	Coupé
Commentaires	-

4



Elément	Pneu
Position	Avant Droit
Dommages	Coupé
Commentaires	-

5



Elément	Jante spéciale 17'
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Commentaires	-

DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

PSA PEUGEOT CITROËN

6



Elément	Jante spéciale 17'
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

7



Elément	Jante spéciale 17'
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

8

Elément	Contrôle de Géométries
Position	-
Dommages	Non réalisé
Commentaires	-

9



Elément	Porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

10



Elément	Aile
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

Autres dommages

11

Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Commentaires

PneuARG Michelin 225/45/17 V 6.0 Mm
PneuARD Michelin 225/45/17 V 6.5 Mm
PneuAVD Michelin 225/45/17 V 6.0 Mm
PneuAVG Michelin 225/45/17 V 6.0 Mm