DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

STELLANTIS

Détails véhicule

VIN	VXKF3DGM3 T1003309	Date d'immatriculation	06/03/2026	Couleur	Noir Karbon
Marque	OPEL	Immatriculation	HJ-646-NA	Odometre	12 423 km
Modèle	Astra GS Hybride Rechargeable 195ch	Etat du véhicule	Inconnu		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	VATRY MOSOLF









Eléments amovibles

Compresseur kit secours	✗
Recharge kit secours	✗
Outillage de bord	✗
Plage arrière	✓
Câble de charge lente	✗


Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✓

Pneumatiques

Michelin 225/45/17 V Eté 5.4 mm

Michelin 225/45/17 V Eté 5.2 mm





Michelin 225/45/17 V Eté 6.2 mm

Michelin 225/45/17 V Eté 6.0 mm

Dommages extérieurs

1



Elément	Jante spéciale 17'
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Commentaires	-

2



Elément	Jante spéciale 17'
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

3



Elément	Compresseur kit secours
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

4



Elément	Recharge kit secours
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

Autres dommages

5



Elément	Outillage de bord
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

Commentaires

PneuAVD Michelin 225/45/17 V 5.2 Mm
PneuARD Michelin 225/45/17 V 6.0 Mm
PneuAVG Michelin 225/45/17 V 5.4 Mm
PneuARG Michelin 225/45/17 V 6.2 Mm