

046CC0170553



www.PS-Team.de



Certificate of Conformity

Complete vehicles

The undersigned hereby certify that the vehicle

0.1.	Make (Trade name of manufacturer):	CUPRA
0.2.	Type:	Variant:
	KL A	CBDNPAX0
0.2.1.	Commercial name:	CUPRA LEON
0.2.2.1.	Allowed Parameter Values for multistage type approval to use the base vehicle emission values	
	Final Vehicle actual mass [kg]:	
	Final Vehicle technically permissible maximum laden mass[kg]:	
	Frontal area for final vehicle [cm2]:	
	Rolling resistance [kg/t]:	
	Cross-sectional area of air entrance of the front grille [cm2]:	
0.2.3.1.	Interpolation family's identifier:	IP-MQB37WZ_A1_0390-VSS-1T
0.2.3.2.	ATCT family's identifier:	AT-50Q_0V_0413_000-VSS-1
0.2.3.3.	PEMS family's identifier:	09-VSS-715W_KL_DNPA_FD7_A-000
0.2.3.4.	Roadload family's identifier:	RL-DQ381_7F_19_001-WVV-1T
0.2.3.5.	Roadload matrix family's identifier (if applicable):	
0.2.3.6.	Periodic regeneration family's identifier:	PR-AU_00108_00_000-WVV-1
0.2.3.7.	Evaporative test family's identifier:	EV-CD_APW_D_AVAAXX-WVV-1
0.4.	Vehicle category:	M1
0.5.	Company name and address of manufacturer	SEAT, S.A.
	Autovia A-2, Km. 585, ES-08760 Martorell	
0.6.	Location and method of attachment of the statutory plates:	
	On the right A-pillar, glued or bonded	
	Location of the vehicle identification number	
	In the engine compartment, right	
0.9.	Name and address of the manufacturer's representative:	
0.10.	Vehicle identification number:	VSSZZZKL0RR065401
0.11.	Date of manufacture of the vehicle:	2024-01-12

conforms in all respects to the type described in approval e9*2007/46*3167*27 granted on 2023-10-17 and can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer.

Martorell, 2024-01-12

Martorell, 2024-01-12

Daniel Cortina Munuera
Director Quality Assurance

Robin Christoph Bräutigam
Head of Technical Conformity

Internal Manufacturer's data VSSZZZKL0RR065401

CoC Version: 1

49. CO₂ emissions/fuel consumption/electric energy consumption:

1. All powertrains, except OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

WLTP values	CO ₂ emissions			Fuel consumption (/100 km)			Electric Consumption
	Petrol/ Diesel (g/km)	Gas: CNG/LPG (g/km)	Other: (g/km)	Petrol/ Diesel: (L)	Gas: CNG/LPG (L)/(m ³)	Others: (L)	
Low:	247	----	----	10.9	----	----	----
Medium:	164	----	----	7.2	----	----	----
High:	136	----	----	6.0	----	----	----
Extra High:	154	----	----	6.8	----	----	----
Combined:	163	----	----	7.2	----	----	----

2. Electric range of pure electric vehicles (if applicable):

Electric range [km]:	---	Electric range city [km]:	---
----------------------	-----	---------------------------	-----

3. Vehicle fitted with eco-innovation(s):

yes

3.1. General code of the eco-innovation(s):

e9 29 37

3.2. Total CO₂ emissions savings due to the eco-innovation(s):

3.2.2. WLTP savings (if applicable) [g/km]: Petrol/Diesel: 1.91 Gas (CNG/LPG): --- Others: ---

4. OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

WLTP values (CO2 and fuel consumption sustaining, if not otherwise mentioned)	CO2 emissions			Fuel consumption: (/100 km)			Electric Consumption (Wh/km)
	Petrol/ Diesel: (g/km)	Gas: CNG/LPG (g/km)	Others: (g/km)	Petrol/ Diesel: (L)	Gas: CNG / LPG (m³)/(L)	Other: (L)	
Low	---	---	---	---	---	---	---
Medium	---	---	---	---	---	---	---
High	---	---	---	---	---	---	---
Extra High	---	---	---	---	---	---	---
City	---	---	---	---	---	---	---
Combined (sustaining)	---	---	---	---	---	---	---
Combined (depleting)	---	---	---	---	---	---	---
Weighted, combined	---	---	---	---	---	---	---

5. Electric range of OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

Equivalent All Electric Range [km]:	(EAER):	(EAER city):
All Electric Range [km]:	(AER):	(AER city):

51. For special purpose vehicles: Designation in accordance with CR (CE) 2018/858 annex I part A point 5:

52. Remarks:

NO 35: alt. to pos 35 with deviating val. in pos 49: 225/40 R18 92Y XL#7,5JX18

ET46:##235/35 R19 91Y XL#8,0JX19 ET49:##225/35 R19 88H XL M+S#8,0JX19 ET49:##

54. Vehicle fitted with advanced vehicle systems:

eCall, ESS, TPMS

55. Vehicle certified in accordance with UN-R No 155:

no

56. Vehicle certified in accordance with UN-R No 156:

no

Für dieses Dokument wurde eine Zulassungsbescheinigung Teil II (GV910565) ausgegeben. Landratsamt München

SEAT, S.A. Sdad. Unipersonal Dom. Soc.: Autovia A-2, km. 585 - 08760 Martorell / (VAT) NIF (ES) A28049161

1.	Number of axles / wheels:	2 / 4	28.	Gearbox (type):	automatic						
3.	Powered axles (number, position):	1, Axle 1	29.	Gear							
	Interconnection of powered axles:		28.1.	Gearbox ratios:							
3.1.	Specify if the vehicle is non-automated/automated/fully automated:	non-automated	28.1.2.	Final drive ratio:							
4.	Wheelbase [mm]:	2679	30.	Axle(s) track (1./2.) [mm]:	1554 / 1520						
4.1.	Axle spacing [mm]:	2679	35.	Fitted tyre/wheel combination/energyefficiency class of RRC/type category used for CO ₂ determination:							
5.	Length [mm]:	4398		Axle 1:	235/35 R19 91Y XL / 8,0JX19 ET49 / C / C1						
6.	Width [mm]:	1799		Axle 2:	235/35 R19 91Y XL / 8,0JX19 ET49 / C / C1						
7.	Height [mm]:	1442	36.	Trailer brake connections:							
13.	Mass in running order [kg]:	1494	38.	Code for bodywork:	AC						
13.2.	Actual mass of the vehicle [kg]:	1547	40.	Colour of vehicle:	WHITE						
16.	Technically permissible maximum masses:		41.	Number and configuration of doors:	5 / le. 2, ri. 2, ba. 1						
16.1.	Technically permissible maximum laden mass [kg]:	1970	42.	Number of seating positions (including the driver):	5						
16.2.	Technically permissible mass on each axle (1./2.) [kg]:	1080 / 940	42.1.	Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary:							
16.4.	Technically permissible maximum mass of the combination [kg]:		42.3.	Number of wheelchair user accessible position:							
18.	Technically permissible maximum towable mass in case of:		46.	Sound level:							
18.1.	Drawbar trailer [kg]:			Stationary [dB(A) at min ⁻¹]:	91.00 / 3750						
18.3.	Centre-axle trailer [kg]:			Drive-by [dB(A)]:	70.00						
18.4.	Unbraked trailer [kg]:		47.	Exhaust emission level:	EURO 6 AP						
19.	Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point [kg]:		47.1.	Parameters for emission testing of V _{ind} :							
20.	Manufacturer of the engine:	Audi AG	47.1.1.	Test mass [kg]:	1624						
21.	Engine code as marked on the engine:	DNP	47.1.2.	Frontal area [m ²]:							
22.	Working principle:	Positive ignition / 4 stroke	47.1.3.	Road load coefficients	<table border="1"> <tr> <td>47.1.3.0. f0 [N]</td> <td>47.1.3.1. f1 [N/(km/h)]</td> <td>47.1.3.2. f2: [N/(km/h)²]</td> </tr> <tr> <td>140.4</td> <td>0.252</td> <td>0.03377</td> </tr> </table>	47.1.3.0. f0 [N]	47.1.3.1. f1 [N/(km/h)]	47.1.3.2. f2: [N/(km/h) ²]	140.4	0.252	0.03377
47.1.3.0. f0 [N]	47.1.3.1. f1 [N/(km/h)]	47.1.3.2. f2: [N/(km/h) ²]									
140.4	0.252	0.03377									
23.	Pure electric:	no	47.2.	Driving cycle:							
23.1.	Class of Hybrid (electric) vehicle:		47.2.1.	Driving cycle class:	3b						
24.	Number and arrangement of cylinders:	4; in Line	47.2.2.	Downscaling factor (f _{desc}):							
25.	Engine capacity [cm ³]:	1984	47.2.3.	Capped speed:	no						
26.	Fuel:	petrol	48.	Exhaust emissions:	715/2007*2018/1832AP						
26.1.	Mono fuel/Bi fuel/Flex fuel/Dual fuel:	mono fuel vehicle	1.2.	Test procedure: Type 1 (WLTP highest values) [mg/km] or WHSC (EURO VI) [mg/kWh]							
26.2.	Type of dual fuel engine:										
27.	Maximum power										
27.1.	Maximum net power [kW at min ⁻¹] (internal combustion engine):	180.00 / 5000									
27.3.	Maximum net power [kW] (electric motor):		48.1.	Smoke corrected absorption coefficient [m ⁻¹]:							
27.4.	Maximum 30 minutes power [kW] (electric motor):		48.2.	Declared maximum RDE values (if applicable): NO _x [mg/km] Particles (number) with exponent (#/km)							
				Complete RDE trip:	60.0						
				Urban RDE trip:	60.0						



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : Laufleistung



Bild 14 : Frontscheibe, Steinschlag mit Rissbildung



Bild 15 : Frontscheibe, Steinschlag mit Rissbildung




Bild 16 : Heckklappe, eingedellt




Bild 17 : Dachrahmen rechts, eingedellt



Bild 18 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 19 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 20 : LM-Felge vorne links, glanzgedreht, verschrammt

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
03.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 80 µm bis 140 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	22.05.2024	Letzte Zulassung	22.05.2024
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	CUPRA
Marke	CUPRA	Typ / Verkaufsbez.	Leon 2.0 TSI DSG VZ
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	VSSZZZKL0RR065401
HSN / TSN	7593 / AQR	Schlüssel-Nr.	10640433
Km-Stand abgelesen	28500	Nächste HU §29 StVZO	05 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	180	Hubraum (ccm)	1984
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, Antriebsart		Frontantrieb
	N1 I		
Getriebe / Gänge	DSG / 7	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Blanco nevada (S9R) / Metallic	Polster / Farbe	Leder/Textil / Schwarz/Braun
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 35 R 19 91 Y	Goodyear / Vector 4Seasons G3 FP	A / O	6 mm
rechts	235 / 35 R 19 91 Y	Goodyear / Vector 4Seasons G3 FP	A / O	6 mm
2 links	235 / 35 R 19 91 Y	Goodyear / Vector 4Seasons G3 FP	A / O	7 mm
rechts	235 / 35 R 19 91 Y	Goodyear / Vector 4Seasons G3 FP	A / O	7 mm
Notrad				

A/ Ganzjahres; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Ablagefach in den Türen, Airbag: Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung, Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, Außenspiegelkappen lackiert in "Dark Aluminium", Bremsleuchte, dritte, CUPRA Bremssattel vorne in schwarz, CUPRA CONNECT, CUPRA Pedalerie und Fußablage in silber/schwarz, Dachhimmel in schwarz, Differenzialsperre (VAQ) für Vorderachse, Drehzahlmesser, Drive Profile CUPRA, Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion, Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fensterheber elektrisch, mit Einklemmschutz und One-Touch-Funktion, Gepäckraumabdeckung, Gepäckraumbeleuchtung, Geschwindigkeitsbegrenzer, Geschwindigkeitsregelanlage (GRA), Getriebe: 7 Gang DSG, Handschuhfach, beleuchtet, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, ISOFIX-Kindersitz-Sicherungssystem, in der 2. Sitzreihe links und rechts, Keyless Go (Motor Start/Stop Knopf), Klimaanlage Climatronic mit 3-Zonen-Temperaturregelung, Kopfstützen, 2 vorne, Kopfstützen, 3 hinten, Lackierung: Uni, Leisten an den Seitenfenstern (außen) in Glossy Black, Lenkrad beheizbar, Lenkrad: CUPRA Sportmultifunktionslenkrad mit Schaltwippen, Leseleuchten vorne/hinten, Mittelarmlehne vorne, Müdigkeitserkennung, Navigationssystem, Notruf-Service, Ottopartikelfilter, Paket: Dynamic, Paket: Licht-und-Sicht-Paket, Paket: Voll-LED-Paket, Radio: Digitaler Radioempfang DAB+, Radiozubehör: 6 Lautsprecher, Radiozubehör: USB-C-Schnittstelle 2 vorne / 2 hinten (Ladefunktion), Reifenkontrollanzeige, Räder: Leichtmetallräder (4) 8J x 19" "Exclusive I Black/Silver", glanzgedreht, Räder: Reserverad als Notrad, Schlüsselloses Schließ- und Öffnungssystem, Kessy Advanced, Seitenscheiben ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe dunkel getönt, Servotronic, Sicherheitsgurte - Dreipunkt-Automatik, vorne und hinten, Sitze: Beifahrersitz mit Höheneinstellung, Sitze: Fahrersitz mit Höheneinstellung, Sitze: Lendenwirbelstütze für Fahrer- / Beifahrersitz, Sitze: Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, Sitze: Sportschalensitze vorne in "Sharp Textil", Smart Ambient Light, Sonnenblende auf Fahrer und Beifahrerseite mit Make-up Spiegel und Beleuchtung, Spurhalteassistent, Start-Stop-System, Türeinstiegsleisten beleuchtet, vorne, Türverkleidung in Lederoptik, Ultraschall-Einparkhilfe, hinten, Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" mit City-Notbremsfunktion, Verzurösen im Gepäckraum, Virtual Cockpit, Wegfahrsperre, elektronisch, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
	Lackierung: Metallic

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
bis Wartung verbleiben:	27.300 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Frontscheibe, Steinschlag mit Rissbildung, erneuern (Bild 14, 15)
2. Dachrahmen rechts, eingedellt, drücken (Bild 17)
3. Heckklappe, eingedellt, drücken (Bild 16)
4. LM-Felge vorne links, glanzgedreht, verschrammt, erneuern (Bild 20)
5. Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 18, 19)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Motorhaube, Lackierung, Steinschlag,
Stoßfänger vorne, Lackierung, Steinschlag,
Kotflügel vorne rechts, eingedellt,

Fehlende Teile

1. Wartungsnachweis, digitale Servicedokumentation