

Renault

VIN: VF1RFA00658655024



Beschreibung

Kennzeichen	Zulassungsdatum	Laufleistung
-	28/09/2017	138800 km
Farbe	Jahr	Polster
-	-	-
Anzahl der Türen	Anzahl der Sitze	Generation
-	-	-
Fahrzeugtyp		
PKW		

Aktive Warnleuchten

Warnleuchte Inspektion	Warnleuchte Reifendruck
------------------------	-------------------------

Mechanisch

Detected issues			
Motor / Geräusch	✓ OK	Dichtheit	✓ OK
Abgasanlage / Klarheit	✓ OK		

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Bordmappe / -	Fehlt	Ersetzen
002	Ersatzschlüssel / -	Fehlt	Ersetzen

003	Serviceheft / -	Fehlt	Ersetzen
004	Felge / Vorne Links Felgen-/Reifendurchmesser : 20 "	Kratzer	Akzeptabel
    			
005	Felge / Vorne Rechts Felgen-/Reifendurchmesser : 20 "	Kratzer	Akzeptabel
  			
006	Felge / Hinten Rechts Felgen-/Reifendurchmesser : 20 "	Abgewetzt	Akzeptabel
  			
007	Stoßfänger / Hinten	Delle	Ersetzen
    			
008	Dach / -	Hagelschaden	Akzeptabel
  			
009	Tür / Hinten Rechts	Kratzer	Akzeptabel



010

Tür / Vorne Rechts

Kratzer

Akzeptabel



011

Außenspiegel elektrisch / Rechts

Abgewetzt

Akzeptabel



012

Heckklappe / Kofferraumtür / -

Kratzer

Akzeptabel



013

Warnleuchte Inspektion

Fehlt

Ausführen



014

Warnleuchte Reifendruck

Defekt

Prüfen






015

Motorhaube / -

Delle

Akzeptabel



016	Stoßfänger / Vorne	Kratzer	Lackieren
			
017	Tür / Vorne Links	Delle	Akzeptabel
			
018	Außenspiegel elektrisch / Links	Abgewetzt	Akzeptabel
			
019	Sitz / Vorne Links	Abgewetzt	Ersetzen
			
020	Türeinstieg / Vorne Rechts	Kratzer	Akzeptabel
			

Fehlteile/Zubehör

- | | | |
|---|---|---|
| ☐ Bordmappe | ☐ Ersatzrad | ☐ Ersatzschlüssel |
| ☐ Erste-Hilfe-Kit | ☐ Füllflasche Nothilfe | ☐ Kompressor Nothilfe |
| ☐ Kugelkopf Anhängerkupplung | ☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2) | ☐ Reifenreparatur-Kit komplett |
| ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3) | ☐ Serviceheft | ☐ Wagenheber |
| ☐ Warndreieck | | |

Hauptreifensatz

Vorne Links	SEMPERIT	195 / 55 / 20 / Winter	5 mm
Vorne Rechts	SEMPERIT	195 / 55 / 20 / Winter	5 mm
Hinten Links	SEMPERIT	195 / 55 / 20 / Winter	7 mm
Hinten Rechts	SEMPERIT	195 / 55 / 20 / Winter	7 mm

Bilder



Vorne Links



Links



Hinten Links



Hinten



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Hinterer Fahrgastraum



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Rechts



Vorne Rechts



Vorne



Laufleistung




Navigation



Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Rechts




Hauptreifensatz / Hinten Links




Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Felge / Vorne Links / Kratzer



Felge / Vorne Links / Kratzer



Felge / Vorne Links / Kratzer



Felge / Vorne Links / Kratzer



Felge / Vorne Links / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Hinten Rechts / Abgewetzt




Felge / Hinten Rechts / Abgewetzt




Felge / Hinten Rechts / Abgewetzt



Stoßfänger / Hinten / Delle



Stoßfänger / Hinten / Delle



Stoßfänger / Hinten / Delle



Stoßfänger / Hinten / Delle



Stoßfänger / Hinten / Delle



Dach / - / Hagelschaden



Dach / - / Hagelschaden



Dach / - / Hagelschaden



Tür / Hinten Rechts / Kratzer



Tür / Hinten Rechts / Kratzer



Tür / Vorne Rechts / Kratzer



Tür / Vorne Rechts / Kratzer



Außenspiegel elektrisch / Rechts / Abgewetzt



Außenspiegel elektrisch / Rechts / Abgewetzt



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Kratzer



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Kratzer



Warnleuchte Inspektion / Fehlt




Warnleuchte Reifendruck / Defekt




Motorhaube / - / Delle



Motorhaube / - / Delle



Motorhaube / - / Delle



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Tür / Vorne Links / Delle



Tür / Vorne Links / Delle



Außenspiegel elektrisch / Links / Abgewetzt




Außenspiegel elektrisch / Links / Abgewetzt



Sitz / Vorne Links / Abgewetzt



Sitz / Vorne Links / Abgewetzt



Türeinstieg / Vorne Rechts / Kratzer



Türeinstieg / Vorne Rechts / Kratzer