

49. CO2 Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen

NEFZ-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Innerorts:	203 g/km	8.9 l/100 km
Außerorts:	128 g/km	5.6 l/100 km
Kombiniert:	155 g/km	6.8 l/100 km
Gewichtet, kombiniert:	g/km	l/100 km
Abweichungsfaktor:		N/A
Differenzierungsfaktor:		N/A

2. Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (Gewichtet, kombiniert)	Wh/km
	km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:

3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): Ja e5 32

3.2 Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

(für jeden geprüften Bezugskraftstoff wiederholen):

3.2.1 Einsparungen durch NEFZ: g/km

3.2.2 Einsparungen durch WLTP: 1.40 g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, nach der Verordnung (EU) 2017/1151 der Kommission (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Niedrig	254 g/km	11.2 l/100 km
Mittel	168 g/km	7.4 l/100 km
Hoch	142 g/km	6.3 l/100 km
Höchstwert	166 g/km	7.3 l/100 km
Kombiniert:	171 g/km	7.5 l/100 km
Gewichtet, kombiniert	g/km	l/100 km

5. Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge nach der

Verordnung (EU) 2017/1151 der Kommission (falls zutreffend)

5.1 Vollelektrische Fahrzeuge

Stromverbrauch	Wh/km
Elektrische Reichweite	km
Elektrische Reichweite innerorts	km

5.2 Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Stromverbrauch (EC AC, weighted)	Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER)	km
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city)	km

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5

der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates:

52. Anmerkungen: Mögliche Rad/Reifenkombinationen in Abhängigkeit von der Bremsausrüstung (keine Bezugnahme auf RR):

Bitte beachten sie Rollwiderstandsklasse unter Punkt 35.

215/55R18 Min 97H/7.5JX18x50.5 235/45R19 Min 97H/8JX19x55

M&S Min 97Q

245/40R20 Min 97H/8JX20x55

52.1 Fzg. mit Kurzstreckenradar im Bereich 24 GHz

Nationale Information:

KFZ-Brief/Zulassungsbescheinigung II fuer dieses

Fahrzeug existiert bereits!

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBES

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner,

Johan Bogren

Head of Automotive Regulatory Compliance

Volvo Car Corporation

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

0.1 Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

0.2 Typ:

Variante:

Version:

Handelsbezeichnung:

0.2.1 Kennungen (gegebenenfalls) (r):

0.2.3.1 Kennung der Interpolationsfamilie:

0.2.3.2 Kennung der ATCT-Familie:

0.2.3.3 Kennung der PEMS-Familie:

0.2.3.4 Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

0.2.3.5 Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (falls zutreffend):

0.2.3.6 Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:

0.2.3.7 Kennung der Verdunstungsprüffamilie:

0.4 Fahrzeugklasse:

0.5 Firmenname und Anschrift des Herstellers:

0.6 Anbringungsstelle und Anbringungsart der

vorgeschriebenen Schilder:

Anbringungsstelle der

Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

(Ggf.) Name und Anschrift des

Bevollmächtigten des Herstellers:

0.10 Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.11 Herstellungsdatum des Fahrzeugs:

mit dem in der am:

erteilten Genehmigung:

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt

und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit

Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät

verwendet werden, zugelassen werden kann.

Goltenburg

(Ort)

20220315

(Datum)

Johan Bogren

(Unterschrift)



Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen: 2 und Räder: 4
 3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung): 2. Vorn und hinten,
 3.1 nicht automatisiert/vollautomatisiert ist: nicht automatisiert

Hauptabmessungen

4. Radstand: 2875 mm
 4.1 Achsabstände: 1-2: 4784 mm
 5. Länge: 1893 mm
 6. Breite: 1486 mm
 7. Höhe:

Massen

13. Masse in fahrbereitem Zustand: 1886 kg
 13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 1956 kg
 16. Technisch zulässige Höchstmassen
 16.1 Technisch zul. Gesamtmasse in beladenem Zustand: 2350 kg
 16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse: 1. 1170 kg 2. 1230 kg
 16.4 Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: 4150 kg
 18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines
 18.1 Deichselanhängers: 1800 kg
 18.3 Zentralachsanhängers: 1800 kg
 18.4 Ungebremsen Anhänger: 750 kg
 19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: 100 kg

Antriebsmaschine

20. Hersteller der Antriebsmaschine: VOLVO
 21. Baunummerbezeichnung gem. Kennzeichn. am Motor: B420T2
 22. Arbeitsverfahren: Fremdzündung, Viertakt.
 23. Reiner Elektroantrieb: Nein
 23.1 Art des [Elektro-/Hybrid]fahrzeugs: NOVC-HEV
 24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4 in Reihe.
 25. Hubraum: 1969 cm³
 26. Kraftstoff: Benzin
 26.1. Einstoffmotor/bivalenter Antrieb/Flexuelmotor/Zweistoffmotor
 27. Höchstleistung
 27.1 Höchste Nennleistung: 184 kW bei 5400 min⁻¹ (Verbrennungsmotor)
 27.3 Höchste Nennleistung: 10 kW (Elektromotor)
 27.4 Höchste 30-Minuten-Leistung: 8 kW (Elektromotor)
 28. Getriebe (Typ): Automatisch
 28.1 Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschaltgetriebe auszufüllen):

1 Gang	2 Gang	3 Gang	4 Gang	5 Gang	6 Gang	7 Gang	8 Gang
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

- 28.1.1 Übersetzung des Achsgetriebes (falls zutreffend): 3,200
 28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes: N/A

Höchstgeschwindigkeit

29. Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h

Achsen und Radaufhängung

30. Spurweite: 1. 1640 mm 2. 1625 mm 3.
 35. Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - Zur Bestimmung der CO₂-Emissionen: Vorne: 235/45R19 99V, 8Jx19x55 / A / C1
 Hinten: 235/45R19 99V, 8Jx19x55 / A / C1

Bremsen

36. Anhänger-Bremsanschlüsse: Mechanisch
 (mechanisch/elektrisch/pneumatisch/hydraulisch)

Aufbau

38. Code des Aufbaus: AC Sport-Kombi
 40. Farbe des Fahrzeugs: Schwarz
 41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5, 2 vorn, 2 hint. u. Heckklappe
 42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrerplatz): 5
 42.1 Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): N/A
 42.3 Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: N/A

Umweltverträglichkeit

46. Geräuschpegel
 Standgeräusch: 73 dB(A) bei der Motordrehzahl: 3750 min⁻¹
 Drive-by: 69 dB(A)
 47. Abgasnorm: Euro 6 AP
 47.1 Parameter für Emissionsprüfungen von Wind:
 47.1.1 Prüfmasse: 2027 kg
 47.1.2 Querschnittsfläche: 2,300 m²
 47.1.2.1 Voraussichtliche Querschnittsfläche des Luftumlasses am Kühlergrill (falls zutreffend) in cm²: N/A
 47.1.3 Fahrwiderstandskoeffizienten
 47.1.3.0 f₀: 131,9 N
 47.1.3.1 f₁: 0,169 N/(km/h)
 47.1.3.2 f₂: 0,03801 N/(km/h)²
 47.2 Fahrzyklus
 47.2.1 Fahrzyklusklasse: 3b
 47.2.2 Miniaturisierungsfaktor (f_{asc}): N/A
 47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit: No
 48. Abgasverhalten:
 Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts: 715/2007-2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) oder WHSC (EURO VI)

CO (mg/km)	THC (mg/km)	NMHC (mg/km)	NO _x (mg/km)	THC+NO _x (mg/km)	Partikelmasse (mg/km)	Partikelzahl (#/km)
301,2	10,5	8,0	29,6		0,20	1,81E+11

48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeff.):m⁻¹**48.2 Angegebene höchste RDE-Werte (falls zutreffend):**

Vollständige RDE-Fahrt: NOX: 60,0 mg/km Partikel (Anzahl): 6,0 E+11 #/km
 Innerstädtische RDE-Fahrt: NOX: 60,0 mg/km Partikel (Anzahl): 6,0 E+11 #/km



Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite




Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrtüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Alufelge (glanzgedreht) vorne links verschrammt



Bild 14 : Alufelge (glanzgedreht) vorne links verschrammt




Bild 15 : Radlaufblende hinten rechts verschrammt



Bild 16 : Radlaufblende hinten rechts verschrammt



Bild 17 : Alufelge (glanzgedreht) vorne rechts verschrammt



Bild 18 : Achse 1, Reifen Links 1

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	4589074
Hersteller	Volvo
Model	V60
Variante	Pro 2.0 B5 MHEV
Listenpreis	56.193,28
VIN	YV1ZZL1VCN2093666
Erstzulassungsdatum	1.4.2022
Kennzeichen	M SW2689

Schadensfälle der int. Belegnummer: 4589074

09.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2025108362	12.06.2025	Stoßfänger hinten	6.698,65

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
19.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 130 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	27.04.2022	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Volvo	Typ / Verkaufsbez.	V60 Cross Country (09.2018->) / V 60 Cross Country B5 (Benzin) AWD Pro (E6d)(OPF)
Türen	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	YV1ZZL1VCN2093666
HSN / TSN	9101 / BSK	DAT Europa-Code®	019100740200003
DAT Marktindex	DE003 6275	Km-Stand abgelesen	63233
Nächste HU §29 StVZO	04 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E
Zylinderanzahl	4 /	Leistung (kW)	184
Hubraum (ccm)	1969	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	ONYX BLACK / Metallic / 71700		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 45 R 19 99 V	Continental / EcoContact 6 VOL	S / S	5 mm
rechts	235 / 45 R 19 99 V	Continental / EcoContact 6 VOL	S / O	5 mm
2 links	235 / 45 R 19 99 V	Continental / EcoContact 6 VOL	S / O	6 mm
rechts	235 / 45 R 19 99 V	Continental / EcoContact 6 VOL	S / O	6 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /S Schaden; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS) mit elektr. Bremskraftverstärker, Antriebsart: Allradantrieb, Applikationen an den Seitenfenstern schwarz, hochglänzend, Auspuffendrohr trapezförmig in Heckschürze integriert, Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außentemperaturanzeige, Befestigungssystem im Gepäckraum, Betätigung Heckklappe/-Deckel automatisch, Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert, Bordcomputer, Dachreling Aluminium-Optik, Digitale Instrumentierung 12,3"-Display, Einstiegsleisten mit Schriftzug (Aluminium), Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring, Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten, Fahrassistenten-System: Automatische Stabilitätskontrolle ESC, Fahrassistenten-System: Bergabfahrkontrolle (HDC), Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (HSA), Fahrassistenten-System: City-Safety-System (Autonomer Notbrems-Assistent), Fahrassistenten-System: Connected Safety, Fahrassistenten-System: Fahrprofilwahl (Drive Mode), Fahrassistenten-System: Müdigkeits-Warner (Driver-Alert-Control, DAC), Fahrassistenten-System: Run-off Road Protection, Fahrassistenten-System: Spurverlassenswarnung (Oncoming Lane Mitigation), Fahrassistenten-System: Straßenrand-Erkennung (Road Edge Detection), Fahrassistenten-System: Verkehrszeichenerkennung (Road Sign Information, RSI), Fahrassistenten-System: aktiver Spurhalteassistent (LKA), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Gepäckraum-Abtrennung (Netz), Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe Automatik - Geartronic (8-Stufen), Gurtstraffer, Heckscheibe heizbar, Innenausstattung: Dekoreinlagen Linear Lime, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Keyless Drive, Keyless-Start, Knieairbag Fahrerseite, Komfort-Fahrwerk, Komfortsitze vorn Leder / Ledernachbildung, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten umklappbar, Lenkrad (Leder) 3-Speichen, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Luftqualitäts-Überwachungssystem (Clean Zone Interior Package CZIP), Make-up-Spiegel beleuchtet, Mild-Hybrid 184 kW (Motor 2,0 Ltr. - 184 kW Turbo), Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach, Motor 2,0 Ltr. - 184 kW Turbo KAT Mild-Hybrid, Navigationssystem Sensus, Otto-Partikelfilter (OPF), Parkbremse elektrisch, Radioempfang digital (DAB+), Reifen 215/55 R18 ..V, Reifen-Reparaturset, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzlehnen klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenwischer mit Regensensor, Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS), Seitenairbag vorn, Sensor Scheibenbeschlagenerkennung, Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitz-Komfort-Paket, Sitze vorn elektr. verstellbar, Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto), Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn, USB-Anschlüsse (2) im Fond, Verglasung getönt, Volvo ON CALL, Vorbereitung Mobile Online Dienste Apple CarPlay, Wegfahrsperre, Winter-Paket, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
14229	Anhängerkupplung semi-elektrisch
25791	Fahrassistenten-System: Park-Assistent (Park Assist Pilot)
22707	Frontscheibe heizbar
35552	Funkfernbedienung mit Leder-Etui
39898	Induktionsladeschale für Smartphone
1702	Licht-Paket
49393	LM-Felgen 8x19 (5-Doppelspeichen, Diamantschnitt / Matt schwarz)
11000	Metallic-Lackierung
3534	Parkassistent-Paket
39815	Rückfahrkamera mit 360° Surround View

23013 Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt
39303 Textilfussmatten
2760 Xenium-Paket

Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 06.03.2026 bei Kilometerstand 59.480
bis Wartung verbleiben: 26.247 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Alufelge (glanzgedreht) vorne links
verschrammt, erneuern (Bild 13, 14)
2. Radlaufblende hinten rechts
verschrammt, erneuern (Bild 15, 16)
3. Alufelge (glanzgedreht) vorne rechts
verschrammt, erneuern (Bild 17)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Frontbereich Steinschläge,

Reifenbewertung

	Profiltiefe	Art
vorne links	5 mm	SS
Legende		S/ Sommer /S Schaden /O Original