

# Beschrijvingsformulier

## Commissie

Land van aanbieder  Nederland

Commissie bij aankoop € 150,00

(chassisnr: VXEVFAHK8M7806374)

Aanbieder: Leasemaatschappij



## OPEL VIVARO 2.0 CDTI L3H1 INNOVATION AUT/AIRCO/NAV/HALF-LEER/PDC

Uitvoering volgens lease software: 2.0d l3h1 hl edition 130kW aut

Km-stand	191508 km	Soort voertuig	Bedrijfsauto < 3500kg - grijs	Ledig gewicht	3100 kg
Tank/ Laad inhoud		Kleur	White Jade		
Brandstof	Diesel	Aantal deuren	5		
Transmissie	Automaat	Aandrijving	Voorwiel		
Datum eerste toelating	25-06-2021	Aantal cilinders	4	Wielbasis	328 cm
Datum eerste afgifte NL	25-06-2021	Vermogen	90 kW	Laadvermogen	-
Eerste registratie	Nederland	CO2 uitstoot	195 g/km	APK t/m	25-06-2026

### Standaarduitrusting volgens originele prijslijst (kan afwijkend zijn, opgegeven optie's/extra's/foto's zijn bindend)

2 zitplaatsen rechtsvoor, airco, alarm klasse 1(startblokkering), Anti Blokkeer Systeem, Anti doorSlip Regeling, Apple Carplay/Android Auto, armsteun voor, bestuurdersairbag, bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar, Bluetooth, boordcomputer, Brake Assist System, buitenspiegels elektrisch inklapbaar, buitenspiegels elektrisch verstelbaar, buitenspiegels in carrosseriekleur, buitenspiegels verwarmbaar, buitentemperatuurmeter, bumpers in carrosseriekleur, centrale vergrendeling met afstandsbediening, cruise control, dimlichten automatisch, dodehoek detectie, elektrische ramen voor, Elektronisch Stabiliteits Programma, grootlichtassistent, hill hold functie, kunstlederen/stof bekleding, LED dagrijverlichting, lendesteun(en) verstelbaar, mistlampen voor, multimedia-voorbereiding, parkeersensor achter, parkeersensor voor, passagiersairbag, radio, regensensor, rijstrooksensoren, start/stop systeem, stuur leder, stuur multifunctioneel, stuur verstelbaar, tussenschot volledig, verkeersbord detectie, vermoeidheids herkenning, warmtewerende voorruit, zijschuifdeur rechts

### Opgegeven opties door inspecteur

Airconditioning, Cruise control Standaard, Connectiviteit, Navigatie optie\_anders, Audio optie\_anders, Half lederen bekleding, Park Distance Control voor en achter, Achteruitrijcamera, Verlengde of verhoogde carrosserie, Schuifdeur rechts, Achterdeuren

## Inspectie

### Aanwezig bij de auto

- ✓ Hoofdsleutel
- ✓ Reservesleutel
- ✓ Reserwiel
- ✓ Navigatie CD/DVD
- ✓ Instructieboekje
- ✓ Onderhoudsboekje (Digitaal)

### Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 2	Aantal hoofdsteunen	: 2
Schoon van binnen	: Ja	Normale geur	: Ja

### Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Gebuikerskrassen	: Ja
Restyledeukjes	: Ja	Steenslag	: Ja

### Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	5 mm	All weather	Goodyear	215/65 R16
RV	5 mm	All weather	Goodyear	215/65 R16
LA	5 mm	All weather	Goodyear	215/65 R16
RA	5 mm	All weather	Goodyear	215/65 R16

Aantal wioldoppen/LMV	0
Aantal beschadigd	0
Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt	Nee
Heeft de auto een afwijkende BPM afschrijving	Nee
Technische staat	Goed

### Extra details

#### Beschadigingen

**Deel:**  
Achterdeur rechts  
**Omschrijving:**  
Deukjes  
**Gegeven oplossing:**  
Restylen en bijwerken



**Deel:**  
Bumper voor  
**Omschrijving:**  
Krassen  
**Gegeven oplossing:**  
Kunststofreparatie



**Deel:**  
Portier linksvoor  
**Omschrijving:**  
Deuk  
**Gegeven oplossing:**  
Herstellen en spuiten



**Deel:**  
Zijde linksachter  
**Omschrijving:**  
Deukjes  
**Gegeven oplossing:**  
Herstellen en spuiten



**Deel:**  
Achterdeur links  
**Omschrijving:**  
Beschadiging met deuk  
**Gegeven oplossing:**  
Herstellen en spuiten



**Deel:**  
Scherm rechtsachter  
**Omschrijving:**  
Beschadiging met deuk  
**Gegeven oplossing:**  
Herstellen en spuiten




**Deel:**  
Portier rechtsvoor  
**Omschrijving:**  
Deukjes  
**Gegeven oplossing:**  
Herstellen en spuiten



#### Extra foto's



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto